산업통상자원부
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보도자료

희망의 새시대
http://www.motie.go.kr

2013년 7월 26일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품안전조사과장 장금영 / 사무관 김석무 (02-509-7253)

※ 리콜제품 전시 및 설명 : 7.25(목) 10:30, 의류시험연구원별관(경기 안양시)

구조적 안전성이 결여된 우산 등 여름용품, 세균 검출된 면봉 등 생활용품 16개 제품 리콜명령

□ 기술표준원(원장:성시헌)은 '13년 시판품 안전성조사 계획에 따라, 우산, 물놀이 기구 등 여름용품 및 면봉 등 생활용품 **496개 제품을 대상**으로 안전성조사를 실시한 결과,

○ 우산(8개), 스포츠용 구명복(4개) 및 공기주입보우트(1개), 면봉(1개) 등 **16개 제품은** 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 **리콜 명령**함

□ 리콜 조치된 16개 제품의 **결함내용**은 다음과 같음.(제품별 상세 결함내용은 붙임 「안전성조사결과 리콜명령 대상제품」 참조)

○ **우산**은 8개 제품이 구조적 안전성에 결함이 있는 것으로 조사됨. 우산 표면은 천에서 물이 튕겨져 나가거나 흘러내려야 하나 물이 표면에 흡수되거나 안쪽으로 새는 결함이 발생하고, 대의 강도가 약해 부러지거나, 손잡이와 캡의 조립강도가 낮아 잘 풀리며, 원단 이음의 재봉 간격이 넓어서 물이 새는 등의 제품 결함이 확인됨

○ **스포츠용 구명복** 4개 제품은 피부와 자주 접촉할 수 있는 부분인 투명한 비닐(폴리염화비닐, PVC)에서 내분비계 장애물질인 프탈레이트 가소제가 기준치의 최대 193배까지 초과하여 검출됨

○ **공기주입보우트** 1개 제품은 피부와의 접촉이 가능한 제품 표면에 프탈레이트계 가소제가 기준치의 최대 172배까지 초과함

○ **면봉** 1개 제품은 세균 검출량이 기준치의 최대 400배까지 초과하여 피부 염증을 유발할 수 있는 것으로 조사됨

○ **물안경** 1개 제품은 굴절력 시험에서 기준치에 미달되어 높은 도수로 인해 어지러움증을 유발하고, 평행도 시험에서 기준치에 미달하여 원근감이 결여되어 특정 시설, 물체, 장애물 등에 부딪칠 수 있는 것으로 확인됨

○ **수영복** 1개 제품은 프탈레이트계 가소제가 기준치의 67배를 초과하였고, 허리부위 조임끈이 옷에 고정되어 있지 않아 늘어진 끈이 물놀이 시설 및 기구 이용시 해당 시설 및 기구와 결합함으로써 사고가 발생할 수 있는 것으로 조사됨

□ 이번 리콜 처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 **수거**하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 **수리**나 **교환** 또는 **환급** 등을 해주어야 함

○ 이를 위해, 해당 기업들은 리콜 조치된 사실을 안 날로부터 10일 이내에 리콜이행계획서, 2개월 이내에 리콜이행결과보고서를 기술표준원에 제출해야 하며

○ 기술표준원은 금번 리콜 처분된 제품에 대해 기업들의 리콜이행결과보고서 제출 후 1개월('13.9월末~10월中) 이내에 리콜 이행점검을 완료할 계획임

□ 기술표준원은 리콜 제품에 대한 정보를 **제품안전포털시스템**(www.safetykorea.kr)에 공개하며,

○ **위해상품차단시스템**에 해당제품 바코드 등 제품 정보를 등록하여 전국 유통매장에서의 판매를 원천적으로 차단할 예정임

※ 붙임 : 안전성조사결과 리콜명령 대상제품 1부

OPEN
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 기술표준원 제품안전조사과 김석무 사무관 (☎ 02-509-7253)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 **안전성조사결과 리콜명령 대상제품(19개)**

□ 우산 : 8개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
진경산업 ㈜	중국	-	MCU-1022	○ 캡의 조립강도 부적합(풀림) (기준 : 견고하게 조립되어 풀리지 않을 것)		수거·수리·교환
㈜유진양산	중국	-	엘르 별밤 3단 전자동 우산	○ 발수도 부적합(80) (기준 : 90 이상) ○ 캡의 조립강도 부적합(풀림)		수거·교환
장 미	중국	-	삼립체크 날씬이	○ 내수도 부적합 : 16 (기준 : 30 mbar 이상) ○ 손잡이의 조립강도 부적합(풀림) ○ 굽힘강도 부적합(구부러짐) (기준 :구부러짐이 없어야 함) ○ 품질표시 미비 - 차외선 차단율, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환
㈜일경 훼미리	중국	-	IK-058	○ 발수도 부적합 : 80 ○ 손잡이와 대의 강도 - 211N 부적합 (기준 : 420N의 힘까지 균열·파손·이완이 없어야 함.) ○ 원단의 이음 부적합(6땀) (기준 : 8땀이상/2.54cm)		수거·교환
H·D UMBRELLA	중국	-	-	○ 발수도 부적합 : 80 (기준 : 90 이상) ○ 굽힘강도 부적합(구부러짐) (기준 :구부러짐이 없어야 함) ○ 품질표시 미비 - 모델명, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
H·D UMBRELLA	중국	-	밧소밀란	○ 발수도 부적합 : 70 ○ 원단의 이음 부적합(6땀) ○ 품질표시 미비 - 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호		수거·교환
도도 파트너스	중국	-	퍼피펀 완전자동 우산	○ 발수도 부적합 : 80 ○ 내수도 부적합 : 28 (기준 : 30 mbar 이상) ○ 품질표시 미비(제조자명)		수거·교환
(주)이랜드 월드	중국	-	VKUL323001	○ 발수도 부적합 : 70 ○ 내수도 부적합 : 15		수거·교환

□ 스포츠용 구명복 : 4개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
㈜거화 스포츠	중국	B021R077-1002	SJL-KC11B40	○ 가소제 104~133배 검출 - DEHP: PVC투명 10.4 % - DEHP: PVC은색투명: 13.3 % (기준: 0.1 % 이하) ○ 품질표시 미비(종류)		수거 교환
㈜거화 스포츠	중국	B021R095-2001	SJM-KC12P40	○ 가소제 194배 검출 - DEHP: PVC투명 19.4 % (기준: 0.1 % 이하) ○ 품질표시 미비(종류)		수거 교환
㈜현후 ALF	중국	B021R077-1001	LGJE-011BUE40	○ 가소제 52~134배 검출 - DEHP: PVC투명 5.2 % - DEHP: PVC은색: 13.4 % (기준: 0.1 % 이하)		수거 교환
㈜거화 스포츠	중국	B021R095-2001	SJM-KC15Y40	○ 가소제 143배 검출 - DEHP: PVC투명 14.3 % (기준: 0.1 % 이하) ○ 품질표시 미비(종류)		수거 교환

□ 공기주입보우트 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
㈜두로 카리스마	중국	A181R036 -9001	3MAN BOAT	○ 가소제 146~172배 검출 - DEHP: PVC녹색 17.2 % - DEHP: PVC노걸이검정15.2 % - DEHP: 끈고리검정 14.6 % (기준: 0.1 % 이하)		수거 교환

□ 면봉 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
㈜지에스 왓슨스	중국	-	왓슨스 면봉 300*2	○ 세균수및진균수 검출 - 일반세균수 : 13000 CFU/g - 진균수 : 120000 CFU/g (기준 : 300 CFU/g 이하)		수거·교환· 환급

□ 물안경 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과	제품사진	처분내용
ALPS	한국	-	PCG-1503	○ 굴절력 부적합 - 0.37 디옵터 (기준: 0±0.125 디옵터) ○ 평행도 부적합 - 0.24 디옵터 (기준: 0.167 프리즘 디옵터 이하)		수거·교환

□ 수영복 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	처분내용
(주)F&F	한국	-	71SW44331 -1	○ 가소제 검출 - DEHP, BBP, DBP : 프린트 부분6.721 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 코드 및 조임끈 - 허리부위 조임끈이 옷에 고정되어 있지 않음 (기준 : 조임끈 사용시 출구점으로부터 등거리 한 곳 이상에 Bar tacking을 하여 옷에서 분리되지 않을 것)		수거 교환