산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보 도 자 료**	힘내라 대한민국

2020년 12월 15일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12월 14일(월) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2020. 12. 11. (금)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조현훈 과장(043-870-5420)	담 당 자	김국호 연구관(043-870-5427)

타이어(트럭용) 안전성 조사결과, 1개 제품 리콜명령

- 트럭·버스용 타이어 25개 제품 중 1개 제품 결함 발견·리콜명령 -

□ **산업통상자원부 국가기술표준원**(원장 이승우)은 겨울철 타이어 안전사고 예방을 위해 사고시 위해 우려가 큰, 중·저가의 국내외 제조 **트럭·버스용 타이어 25개 제품**에 대해 10~11월간 안전성조사를 실시하였다.

□ 조사결과, 적발된 **11개 제품**의 제조·수입업자에 대해 위반정도에 따라 **수거 등을 명령**(1개) 또는 **권고**(10개)하였다.

○ **(리콜명령)** 내구성능 안전기준을 위반한 **1개 제품**은 **수거 등을 명령**하고, **KC인증 취소**(안전확인신고 효력상실) **조치를** 하였다.

○ **(개선조치 권고)** KC표시, 타이어 종류, 제조년월 같은 법적 표시 의무를 위반한 **10개 제품**은 **개선조치를 권고** 하였다.

* 「제품안전관리제도운용요령」에 따라 리콜명령(최중결함), 리콜권고(중결함), 개선조치권고(경결함) 시행

< 조사개요 및 리콜제품 정보 >

- 조사기간 / 대상 : '20.10~11월(2개월) / 트럭·버스용 타이어 25종(국내 2, 수입 23)
- 조사항목 : 내구성능, 표시사항(KC마크, 제조주차년도, 마모표시 등)
- 리콜대상 : 트럭용 타이어 1개 모델

사진	리콜제품	사업자명	부적합내용
	·모델명: DSR668 ·브랜드: 더블스타 ·사이즈: 12R22.5 ·하중지수: 152/149	제조자: Double Star (중국) 수입자: 금호타이어(주)	◇ 내구성능 기준 위반 - 측정결과 : 청킹*, 균열 발생 - 기준 : 내구성능 시험 완료후 청킹, 균열, 코드의 절단 등이 육안으로 나타나지 않아야 함 * 청킹 : 고무의 일부가 떨어져 나감

□ 금번 조사에서 안전기준을 위반한 트럭용 타이어는 내구성능 시험*에서 **타이어에 균열** 및 **부분 손상이 발생**함에 따라 운전중 타이어 파손으로 자칫 대형사고로 이어질 우려가 높아 신속한 리콜조치가 요구되어, 리콜 명령을 결정하였다.

* 내구성능 시험 : 지정속도(예: 62km)에서 47시간 동안 순차적으로 하중을 높여(예: 23kN→35kN) 타이어가 주어진 하중내에서 이상없이 내구성능을 발휘하는지 확인하는 시험

○ 해당 제품은 금호타이어에서 중국 Double Star社로부터 '19.1월~'20.11월까지 약 **15,000개 제품**을 수입·판매한 것으로 파악되었다.

* 트럭버스용 타이어는 연간 2,300억 규모로 수입(110만개로 추정)되고 있으며, 대부분 중국(65%)과 태국(23%)으로부터 수입되어 유통('19년 기준, 한국무역통계)

○ 국표원은 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 **위해상품판매 차단시스템**에 해당 **리콜제품을 등록**하여, 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 신속하게 차단하였다.

○ 해당 제품을 사용하고 있는 사용자는 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr)에서 리콜정보를 확인하고, **수입·판매업자인 금호타이어를 통해 교환·환불 등의 조치를 받을 수 있다.**

※ 금호타이어 리콜담당 부서(콜센터) : 1588-9582

□ 이승우 국가기술표준원장은 일부이지만 트럭용 타이어에서 안전기준 부적합 제품이 적발된 만큼, 불법·불량 타이어가 시중에 유통되지 않도록 내년 상반기에는 **승용차 및 소형트럭용 타이어까지 안전성조사를 확대·강화**할 계획이라고 밝혔다.

※ [붙임] 리콜명령대상 제품 공표문

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국가기술표준원 제품시장관리과 김국호 연구관(☎ 043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 | **리콜공표문**

□ 수거 등의 명령 : 1개 모델

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 타이어
(트럭버스용)</td><td>모델명</td><td>DSR668(12R22.5)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Double Star(더블스타)</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명
(수입자)</td><td>금호타이어㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>B132R330-18002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전대진</td><td>인증/신고일자</td><td>2018-10-05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 내구성능 시험(트럭·버스용 타이어)
- 측정값 : 청킹 및 트레드 균열 발생
- 기준치 : 트레드, 사이드월, 플라이, 코드, 인너 라이너, 벨트 또는 비드의 분리, 청킹, 이음매의 벌어짐, 균열 또는 코드의 절단이 육안으로 나타나지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 제품 사용 중 제품의 파손으로 인해 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>금호타이어(주)</td><td>연락처</td><td>1588-9582(콜센터)</td></tr>
</table>