산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 참 고 자 료	보다나은 정부

배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2018. 12. 17(월)	담당부서	전기통신제품안전과, 에너지신산업과, 에너지안전과
담당과장	백경동 과장 (043-870-5440) 신성필 과장 (044-203-5390) 이희원 과장 (044-203-5130)	담 당 자	박해범 사무관 (043-870-5446) 김창용 연구관 (043-870-5445) 안재훈 사무관 (044-203-5391) 박성민 사무관 (044-203-5133)

ESS 화재사고 대응 긴급조치 시행

- 정밀안전진단이 완료되지 않은 모든 ESS 사업장에 대하여 가동을 중단하고, 정밀안전점검 이후 가동할 것을 권고 -

- 이번 사고 사업장과 동일한 제품을 사용하고, 정밀안전진단이 이루어지지 않은 ESS는 즉시 가동중단 후 긴급 점검 실시 -

□ 산업통상자원부는 ESS 사업장 화재가 추가로 발생 (충북 제천 아세아시멘트)함에 따라 **화재사고 대응 긴급조치를 시행**한다고 밝힘

* ESS 화재사고는 작년 최초 발생 이후 16번째 (올해 들어 15번째)로, 정부 대책 발표 ('18.11.28) 이후 처음 발생한 사고임

○ 정부 대책 발표 ('18.11.28) 이후 정밀안전진단을 실시하고 있으나, **화재가 발생한 사업장은 아직 진단이 이루어지지 않은 곳**임

□ **'ESS 화재사고 대응 긴급조치'**는 다음과 같음

○ **(긴급 현장조사)** 사고 현장 (충북 제천 아세아시멘트)에 **정부(국표원), 전기안전공사, 소방청(제천 소방서) 등으로 구성된 현장 조사단을 급파**하여 사고 원인을 조사함

○ **(가동중단 권고)** 현재까지 정밀안전진단이 완료되지 않은 모든 ESS 사업장의 경우 **가동을 중단**하고, **정밀안전점검 이후 가동할 것을 권고**함

* 이번 화재사고 관련 정보를 모든 ESS 사업장에 신속히 전파하고, 철저한 안전관리 시행 요청

○ **(긴급 안전점검)** 특히, LG화학은 동일한 제품을 사용한 ESS 중 **정밀안전진단이 완료되지 않은 80여개소에 대해서는 즉시 가동을 중단**하고, **긴급 안전점검 실시**하기로 한 바,

- **정부는 해당 사업장이 적극 협조할 수 있도록 지원**하기로 함

□ 산업통상자원부는 정밀안전진단 과정에서 화재사고가 추가적으로 발생하였다는 점에 **사태의 심각성을 재인식** 하고,

○ **사고 원인조사** 및 삼성SDI, LG화학, 한전 및 전문가 TF가 실시하고 있는 **정밀안전점검을 최대한 신속히 완료**할 것임을 밝힘

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전기통신제품안전과 박해범 사무관(043-870-5446) 또는 김창용 연구관(043-870-5445)에게 연락주시기 바랍니다.