[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 아이러브제이 떡볶이 후드 방모 코트 JTWOU02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이러브제이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(필리핀)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜ 제이스타일코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장인석</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ① 토글 루프, ② 고정 루프, ③ 플랫루프
- 측정값 : ① 토글이 루프에 사용됨, ② 고정루프 : 27.0 cm, 27.0 cm, 28.0 cm, 28.0 cm, ③ 플랫루프 : 8.3 cm, 8.5 cm
- 기준치 : ① 토글은 자유단이 없는 조임끈 또는 장식성 코드에만 사용될수 있음. ②&③ 의복을 잠그기 위해 의복으로부터 빠져 나온 루프 또는 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하. 벨트 루프처럼 의복으로부터 빠져나오지 않는 플랫루프는 의복에 부착된 고정 지점 사이의 길이가 7.5 cm 이하

ㅇ 노닐페놀 기준치 1.4배 초과
- 부위: 회색 겉감 원단
- 측정값: NPEO 148.1 mg/kg
- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜ 제이스타일코리아</td><td>연락처</td><td>070-7546-9864</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 코튼 바시티 가디건</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>브룩스 브라더스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜브랜드웍스코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박성배</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 기준치 ①1.4배, ②2.9배 초과
- 부위: ① 흰색/ 빨강색 겉감 원단, ②흰색/ 빨강색 손목단&목둘레&끝단 원단
- 측정값: ①NPEO 140.9 mg/kg, ②NPEO 291.4 mg/kg
- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜브랜드웍스코리아</td><td>연락처</td><td>02-2107-4390</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) KKMMCA001 / (상품명) KIDS BREATH COOL MESH CAP</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>브라운브레스 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜당당</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장시헌</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.7배 초과
- 부위: 메쉬 원단(주황)
- 측정값: 134 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜당당</td><td>연락처</td><td>02-6267-9210</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) C51KN001 / (상품명) 해브 스트라이프 니트 가디건</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>코코모코</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 몬드(MOND)</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김효관</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 378.8배 초과
- 부위: 지퍼 몸통/ 이음새/ 손잡이 노랑색 코팅
- 측정값: 34 099.5 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 조임끈
- 측정값 : ① 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음.
② 조임끈 자유단 있음.
- 기준치 : ① 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함.
② 3.3.1 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.


ㅇ 표시사항 미비
- 연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 몬드(MOND)</td><td>연락처</td><td>02-6731-0011</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) BNT2402OT002 / (상품명) 퓨어 라이트 윈드브레이커 자켓</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>보나츠</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>보핀</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황보람</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ① 조임끈, ② 후드조임끈, ③ 고정되어 있지 않은 토글
- 측정값 : ① 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않음
② 유아복(3세 이상 ~ 7세이하) 머리 부분에 조임끈 있음
③ 돌출되어 나온 루프는 없으나 토글이 의복에 고정되어 있지 않음.
- 기준치 : ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함
② 유아복은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있으면 안됨
③ 자유단이 없는 조임끈이 사용된 의복의 경우는 의복의 개구부를 최대로하고 바닥에 평평하게 놓았을때 돌출되어 나온 루프가 없어야 하고 자유단이 없는 조임끈의 길이를 조절하기 위해 사용된 토글은 의복에 고정되어 있어야 함

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유조성(영문만 있음), 제조자명 또는 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>보핀</td><td>연락처</td><td>02-988-0717</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 유아동 패턴 스냅백</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>메르시밴드</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도트엔도트</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김미경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.9배 초과
- 부위: 내측테이프(화이트)
- 측정값: 145 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도트엔도트</td><td>연락처</td><td>070-7523-6800</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 주니어 에어스트 파라슈트 팬츠 (여)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>안다르</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 안다르</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>공선아, 김철웅</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 발목 스트링
- 측정값 : 조임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음.
- 기준치 : 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 안다르</td><td>연락처</td><td>1566-7318</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 아트 피그먼트 팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>런레빗</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜ 런레빗</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전소망</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 하의 조임끈
- 측정값: 조임끈에 빗장박음봉(bar tacking) 되어있지 않음
- 기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음봉(bar tacking) 을 하여 의복에 부착되어 있어야 함

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜ 런레빗</td><td>연락처</td><td>02-766-3591</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인 상품명) Kids Core Logo Hoodie Heather</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오스트리아</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파운데이션23</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김양민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 모자 조임끈
- 측정값: 조임끈에 빗장박음봉(bar tacking) 되어있지 않음
- 기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음봉(bar tacking) 을 하여 의복에 부착되어 있어야 함

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파운데이션23</td><td>연락처</td><td>070-4117-2222</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) K23PTU53 / (상품명) 스톤 카고 팬츠(카키)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>테이크이지 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜티앤에이치</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>방하늘</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 허리끈
- 측정값: 쪼임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 안되어 있음, 자유단 길이 33.4 cm
- 기준치: 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함
의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 길이는 20 cm 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜티앤에이치</td><td>연락처</td><td>070-7537-1353</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) 3P2K2D0S42 / (상품명) 위티자수 오버핏 후디</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>피아네르 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)아르시</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정진산</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 조임끈
- 측정값: ① 쪼임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어있지 않음. ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈에 자유단이 존재
- 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함 ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈에는 자유단이 있어서는 안됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>피아네르 키즈</td><td>연락처</td><td>02-905-9580</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 키즈) 베이직 슬림 팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>라이프워크 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 하이드어웨이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김상훈, 김문환</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 7.1배 초과
- 부위: 고분자-단추
- 측정값: DIBP : 0.71 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 하이드어웨이</td><td>연락처</td><td>02-2032-9026</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 면 와이드 이지 팬츠
03115521</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>지오다노 주니어</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜ 세영아이엔씨</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>배승숙</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 허리 조임끈 자유단
- 측정값: ① 28.2 cm ② 27.8 cm
- 기준치: 20 cm 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜ 세영아이엔씨</td><td>연락처</td><td>02-2651-2967</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 더블 슬라이더 책가방
_B5S031</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>하버드 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에스원트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ①1.3배, ②1.3배, ③1.2배 초과
- 부위: ①지퍼몸통 은색 금속, ②지퍼이음새 은색 금속, ③지퍼손잡이 은색 금속
- 측정값: ①134.2 mg/kg, ②131.4. mg/kg, ③125.1 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>MKC</td><td>연락처</td><td>02-3217-4189</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) SNSCE31CBG01 / (상품명) 컬러 스마일 백</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>스타일노리터</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 토박스랩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이선근</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 1.3배 초과
- 부위: 초록/ 검정색 코팅 (겉감)
- 측정값: 총 합 0.13 % (DEHP 0.098 %, DIDP 0.032 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 토박스랩</td><td>연락처</td><td>02-1544-5030</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래와 사람</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R4086-4001
(인증모델: 슬라임)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박인배</td><td>인증/신고일자</td><td>20240516</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT + CMIT) 부적합 및 방부제(Formaldehyde(free)) 기준치 2.6~3.1배 초과
-부위: ①기타-슬라임(노랑), ②기타-슬라임(파랑), ③기타-슬라임(하양), ④기타-슬라임(분홍), ⑤기타-슬라임(보라), ⑥기타-슬라임(연두)
-측정값: ①MIT 1.68 mg/kg, CMIT 21. 55 mg/kg, MIT + CMIT 23 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.133 %
② CMIT 1.93 mg/kg, MIT + CMIT 2 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.159 %
③ MIT 1.14mg/kg , CMIT 13.13 mg/kg, MIT + CMIT 14 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.144 %,
④ MIT 1.64 mg/kg, CMIT 16.67 mg/kg, MIT + CMIT 18 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.155 %,
⑤ MIT 1.60 mg/kg, CMIT 15.76 mg/kg, MIT + CMIT 17 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.144 %,
⑥ Formaldehyde(free) 0.147 %
-기준치: 방부제(MIT, CMIT, MIT + CMIT) 사용되지 않을 것, 방부제(Formaldehyde(free)) 0.05% 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래와 사람</td><td>연락처</td><td>032-715-8074</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>인생 슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>토이파크</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R676-0005
(인증모델: 슬라임)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김희종</td><td>인증/신고일자</td><td>20201201</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 붕소 기준치 ① 6.2배, ② 6.4배, ③ 6.5배, ④ 6.2배, ⑤ 6.2배, ⑥ 6.1배, ⑦6.4배, ⑧6.3배, ⑨ 6.1배 초과
- 부위: ① 슬라임펄투명진파랑, ② 슬라임펄투명빨강, ③ 슬라임펄투명주황, ④ 슬라임펄투명노랑, ⑤ 슬라임펄투명민트, ⑥ 슬라임펄투명파랑, ⑦ 슬라임펄투명분홍, ⑧ 슬라임펄투명보라, ⑨ 슬라임펄투명
- 측정값: ① 1863.1 mg/kg, ② 1943.3 mg/kg, ③ 1951.9 mg/kg, ④ 1879.2 mg/kg, ⑤ 1874.9 mg/kg,
⑥ 1855.2 mg/kg, ⑦ 1932.0 mg/kg, ⑧ 1899.3 mg/kg, ⑨ 1847.6 mg/kg
- 기준치: 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며 반복 노출 시 생식·발달에 문제 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>토이파크</td><td>연락처</td><td>031-662-7672</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>액체괴물</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미정아트</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R8672-5001
(인증모델: 액체괴물)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최종익</td><td>인증/신고일자</td><td>20250520</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(Formaldehyde(free)) 기준치 1.2배 초과
- 부위: 슬라임투명
- 측정값: 방부제(Formaldehyde(free)) 0.061 %
- 기준치:방부제(Formaldehyde(free)) 0.05 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미정아트</td><td>연락처</td><td>031-859-3432</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>칼라링2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜레인보우팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3186-1001
(인증모델: 칼라링2)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전혜경</td><td>인증/신고일자</td><td>20210426</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 붕소 기준치 ① 6.1배, ② 5.9 배, ③ 5.7배, ④ 5.8배, ⑤ 5.8배, ⑥ 5.6배 초과
- 부위: ① 슬라임진분홍, ② 슬라임펄진금색, ③ 슬라임펄연두, ④ 슬라임펄파랑, ⑤ 슬라임펄분홍, ⑥ 슬라임펄보라
- 측정값: ① 1832.9 mg/kg, ② 1788.2 mg/kg, ③ 1718.4 mg/kg, ④ 1743.1 mg/kg, ⑤ 1750.8 mg/kg, ⑥ 1686.4 mg/kg
- 기준치: 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며 반복 노출 시 생식·발달에 문제 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜레인보우팬시</td><td>연락처</td><td>070-4400-8930</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>catch ball</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주) 토이세븐</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R3538-1001
(인증모델: catch ball)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송석윤</td><td>인증/신고일자</td><td>20211012</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 134.8배 초과
- 부위: 비닐투명(파일연결부)
- 측정값: DEHP 13.481 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주) 토이세븐</td><td>연락처</td><td>070-4206-0259</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>파티완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 대만교복 졸업사진컨셉 어린이할로윈 상견니 좀비 코스튬 의상 키즈 아동 코스프레 옷</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>퍼레이드월드(PARADE WORLD)</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067T046-2001
(인증모델: 학생좀비, 닌자)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전마리아</td><td>인증/신고일자</td><td>20221011</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 13.7배 초과
- 부위: 단추(하양)
- 측정값: 1.37 % (DBP 1.372),
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>퍼레이드월드(PARADE WORLD)</td><td>연락처</td><td>050-6926-6798</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) ANIKA 가죽제품</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Baby's Breath</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜토박스코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤여준</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 3.1배초과
- 부위: 은색-금속(큐빅고정금속)
- 측정값: 318 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜토박스코리아</td><td>연락처</td><td>1670-3936</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) 베이비솔(BABYSOLE) 신발</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베이비솔</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>새끼발바닥</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황성훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 277.4 배 초과
- 부위: 노랑-코팅(뒷축)
- 측정값: DEHP 27.74 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 함유량 기준치의 25.5 배초과
- 부위: 노랑-코팅(뒷축)
- 측정값: 2 300 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>새끼발바닥</td><td>연락처</td><td>070-4642-3433</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>PK7301BK</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>페이퍼플레인키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜쓰리제이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손종근</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 12.6배 초과
- 부위: (갑피) 유광검정색/유광흰색 코팅
- 측정값: 총 합 1.268 % (DEHP 1.165 %, DINP 0.103 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜쓰리제이</td><td>연락처</td><td>02-1644-1751, 1644-5210</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) Amy Beige</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>리틀다이애나</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리틀다이애나</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김소영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 22.8배, ② 22.4배 초과
- 부위: ① 아이보리색 깔창 코팅, ② 아이보리색 안감 코팅
- 측정값: ① 2058.6 mg/kg, ② 2019.8 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 재료의 종류(피혁), 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리틀다이애나</td><td>연락처</td><td>02-6952-8448</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 샌디-화이트 / (품번)
TTMSBUSC01 (AESAN1-505)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>팁토이조이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(브라질)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)스텝케어</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정임</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 152.2배, ② 127.6배 초과
- 부위: ① 코팅연갈색/갈색/흰색안감, ② 코팅민트주머니
- 측정값: ① 13 701 mg/kg, ② 11 484 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)스텝케어</td><td>연락처</td><td>1833-5540</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산 및 양산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 아이다움 살색토끼 캐릭터 어린이 안전 우양산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이다움</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 제이인터내셔널코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정용,노정아</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 192.3배 초과
- 부위: 노랑투명-플라스틱(메인봉 상단고무)
- 측정값: DEHP 0.82, DBP 18.41 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 제이인터내셔널코리아</td><td>연락처</td><td>02-2038-9996</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 아띠빠스 빛 반사띠 안전 아기우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아띠빠스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)와일드캣</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조현욱</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 523.8배 초과
- 부위: 손잡이 고리 연질플라스틱(투명)
- 측정값: DBP 52.320 %, DEHP 0.047 %, DIBP 0.015 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)소셜빈</td><td>연락처</td><td>1644-3664</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>품번: o25pr04g</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오즈키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜오픈한</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최철용</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 241.4배 초과
- 부위: 연질플라스틱투명
- 측정값: DEHP 24.140 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜오픈한</td><td>연락처</td><td>070-5014-2222</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>(제품명) ECLL 아동안전우산_A (곰돌베이지)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>에끌</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에르모어</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>허선회</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 354배 초과
- 부위: 고분자-상단고리(링)
- 측정값: DEHP : 3.09 %, DBP : 32.31%
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에르모어</td><td>연락처</td><td>1666-7737</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>DIEGO MG(DIEGO MG16/18)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주) 오투휠스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R045-5001
(인증모델: DIEGO MG)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오세도</td><td>인증/신고일자</td><td>20250403</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.9배 초과
- 부위: 필름투명MIX(표시사항스티커윗면)
- 측정값: 145 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 113.8배, ② 106.9배, ③ 69.7배 초과
- 부위: ① 필름투명MIX(레버주의스티커윗면), ② 필름투명MIX(표시사항스티커윗면), ③ 필름투명MIX(제조연월스티커)
- 측정값: ① DEHP 11.113 %, DINP 0.268 %, ② DEHP 10.699 %, ③ DEHP 6.970 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주) 오투휠스</td><td>연락처</td><td>031-901-9851</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>RSZ1405(BMW KIDS BIKE 14")</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)랜드웨이스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R025-0003
(인증모델: RSZ1405(BMW KIDS BIKE 14"))</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이동준</td><td>인증/신고일자</td><td>20200929</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.4배 초과
- 부위: 연질플라스틱검정(핸들스템중심부)
- 측정값: DIBP 0.512 % DEHP 0.005 %, DINP 0.027 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 2022년 1월 1일부터 수입된 제품이 수거등의 명령 대상이며,
해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)랜드웨이스포츠</td><td>연락처</td><td>031-767-0111</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치 구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜 제품</td><td>안전관리 대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명 (종류)</td><td>어린이용 자전거
(어린이용 자전거)</td><td>모델명</td><td>몽벨로 레인보우(어린이자전거) MV-2202</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>몽벨로(monvelo)</td><td>인증/신고번호</td><td>CB091R010-2002
(인증모델: 몽벨로 레인보우(MV-2202))</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김용인</td><td>인증/신고일자</td><td>20220510</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해 정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 499.2배 초과
- 부위: 코팅진풀색(금속)
- 측정값: 44 935 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처 방법</td><td>소비자 행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜 문의</td><td>문의처</td><td>몽벨로(monvelo)</td><td>연락처</td><td>051-954-4982</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>맘마카트 데일리</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)엘앤제이코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB132R070-4001
(인증모델: MAMACART DAILY)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이강헌</td><td>인증/신고일자</td><td>20240110</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 205.2배 초과
- 부위: 연질플라스틱(USB 포트 커버 검정)
- 측정값: DEHP 3.758 %, DBP 2.342 %, DINP 14.361 %, DIBP 0.060 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 기준치 9.7배 초과
- 부위: 연질플라스틱(USB 포트 커버 검정)
- 측정값: 977 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)엘앤제이코리아</td><td>연락처</td><td>031-319-3337</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>GS-ML-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>유아마블</td><td>인증/신고번호</td><td>CB131R308-3001
(인증모델: GS-ML-1)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>권준성</td><td>인증/신고일자</td><td>20231102</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 166.7배 초과
- 부위: 검정-코팅(발받침코팅)
- 측정값: DEHP 15.54, DINP 1.13 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>유아마블</td><td>연락처</td><td>010-7597-2803</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>아기 곰돌이 챙모자 코튼 베어 가을 /
매쉬아이보리</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>티니베어</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>올더데이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R2114-4001
(인증모델: 유데이지 유아챙모자)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양성화</td><td>인증/신고일자</td><td>20240617</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 3.6배 초과
- 부위: 원단2-겉감(베이지메쉬)
- 측정값: 73 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 표시자의 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>올더데이</td><td>연락처</td><td>070-8064-0623</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>용용이모자_베이지_FREE</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>키즈꼬모</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>비앤케이어페럴</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R2185-5001
(인증모델: 모자)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정정아</td><td>인증/신고일자</td><td>20250108</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 2.6배, ② 8.6배, ③ 4.9배 초과
- 부위: ① 원단베이지겉감, ② 원단흰색땀테이프, ③원단흰색바이어스
- 측정값: ① 53.8 mg/kg, ② 172.1 mg/kg, ③ 98.8 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 취급상 주의사항, 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>비앤케이어페럴</td><td>연락처</td><td>02-2088-1559</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>소파
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인 상품명) ON 듀이 키즈소파</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>모던하우스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)엠에이치앤코</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>주종의</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 306.1배 초과
- 부위: (쇼파커버 인조가죽) 연갈색 코팅
- 측정값: 총 합 30.611 % (DEHP 2.232 %, DINP 28.379 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)엠에이치앤코</td><td>연락처</td><td>080-481-8950</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>SHB-102</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>베이비캠프㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김경수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①161.3배, ②264.3배 초과
- 부위: ①합성가죽진하늘, ②탄성코팅진하늘
- 측정값: ①DEHP 16.132 %. ②DEHP 26.438 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>베이비캠프㈜</td><td>연락처</td><td>080-850-6060</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>선글라스
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 키즈 선글라스 스퀘어 4종 세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베이-비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>구디스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장태현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 5.7배, ② 5.8배, ③ 3.8배 초과
- 부위: ① 케이스 지퍼 몸체 금속, ② 케이스 지퍼 이음새 금속, ③ 케이스 지퍼 손잡이 금속
- 측정값: ① 573 mg/kg, ② 589 mg/kg, ③ 386 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>구디스</td><td>연락처</td><td>070-8955-7962</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이 놀이기구
(어린이 놀이기구)</td><td>모델명</td><td>(온라인) [JYF011] 조이풀 정글짐 실내 놀이터 실내놀이시설</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>조이풀</td><td>인증/신고번호</td><td>CA021H043-5001A
(인증모델: L2103)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한천덕</td><td>인증/신고일자</td><td>20200331</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 137 배 초과
- 부위: 미끄럼틀 도료 - 노란색
- 측정값: 총 납 12 330 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>조이풀</td><td>연락처</td><td>010-6776-6773</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차
(유아용 삼륜차)</td><td>모델명</td><td>KIDS TRICYCLE(루 트라이크)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파피루스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB071R049-1001
(인증모델: KIDS TRICYCLE)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이현옥</td><td>인증/신고일자</td><td>20210514</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안전띠(다리 가랑이)의 나비 부적합
- 측정값: 24 mm
- 기준치: 50 mm 이상

ㅇ 총 납 기준치 50.8배 초과
- 부위: 플라스틱진회색(차양살)
- 측정값: 5 081 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 7.2배, ② 236.0배, ③ 176.7배, ④ 300.6배 초과
- 부위: ① 플라스틱진회색(차양살), ② 연질플라스틱검정(핸들바), ③ 합성가죽검정(차양), ④ 탄성코팅검정(차양)
- 측정값: ① DBP 0.007 %, DEHP 0.506 %, DINP 0.212 %,
② DIBP 0.022 %, DBP 0.133 %, DEHP 0.378 %, DINP 23.069 % ③ DEHP 17.670 %, ④ DEHP 30.068 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 안전띠에 의해 신체 압박 등 상해의 우려가 있음
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파피루스</td><td>연락처</td><td>010-2276-0352</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>눈마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>PPM2701</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 블롬</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박신영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- (부위) 완제품, (측정) 51 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- (부위) 완제품, (측정) 53 ℃, (기준) 50 ℃ 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 기재사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 블롬</td><td>연락처</td><td>1661-8417</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>눈마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>205</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>밍산 유한회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>웨이샤오빈
(WEI XIAOBIN)</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- (부위) 완제품, (측정) 59 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- (부위) 완제품, (측정) 64 ℃, (기준) 50 ℃ 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 주소, 기재사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>밍산 유한회사</td><td>연락처</td><td>010-9605-3880</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>눈마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>SH-ME02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜삼신이앤비</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최재수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- (부위) 완제품, (측정) 57 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- (부위) 완제품, (측정) 63 ℃, (기준) 50 ℃ 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 주소, 기재사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜삼신이앤비</td><td>연락처</td><td>02-777-4741</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>눈마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>Ifan-L20W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스와이라이프㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>진정호</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- (부위) 완제품, (측정) 51 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- (부위) 완제품, (측정) 52 ℃, (기준) 50 ℃ 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 기재사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스와이라이프㈜</td><td>연락처</td><td>1877-2007</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>K2 1mw</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>더블라이트 코리아(D.B.L KOREA)</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5052-25001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최영화</td><td>인증/신고일자</td><td>20250310</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ레이저 등급 기준치 초과:
- (측정) 조건1 1.52 mW, 조건3 1.53 mW, (기준) 1mW이하이여야 함

ㅇ표시사항 부적합
- 7.1 제품 또는 최소단위 포장에 품명, 종류, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락
- 7.2 제품에 경고라벨 미부착
- 7.3 설명서에 라벨 부착위치 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>더블라이트 코리아(D.B.L KOREA)</td><td>연락처</td><td>010-9143-2949</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>B29SK</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 세경인프라</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인)B463R5046-24002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김윤상</td><td>인증/신고일자</td><td>20241104</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ레이저 등급 기준치 초과:
- (측정) 조건1, 1.51 mW 조건3, 1.21 mW, (기준) 1mW이하이여야 함


ㅇ표시사항 부적합
- 7.1 제품 또는 최소단위 포장에 품명, 종류, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락
- 7.2 2등급 레이저 제품 표기 누락, IEC 60825-1:2014 표기 누락 및 녹색 레이저 파장 오기재
- 7.3 설명서를 따르라는 주의문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 세경인프라</td><td>연락처</td><td>02-836-0180</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>롤러스포츠 보호장구
(롤러스포츠 보호장구)</td><td>모델명</td><td>YD-08</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>레보스타</td><td>인증/신고번호</td><td>B241R034-23001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김대환</td><td>인증/신고일자</td><td>20230130</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ충격흡수성 부적합
- (부위) 무릅, (측정) 10 kN, (기준) 최대 힘 평균은 6 kN 이하

ㅇ표시사항 미비
-보호장구의 크기, 왼쪽(오른쪽) 착용에 관한 정보, 제공되는 보호 수준 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>레보스타</td><td>연락처</td><td>054-975-8073</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>킥세이프 킥보드 모카베이지</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이스몰</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이창섭</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ브레이크 제동력 부적합
- (부위) 풋 브레이크, (측정) 7 mm 초과 이동 (계속 이동함)
- (기준) 7 mm 이상 이동하지 않아야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이스몰</td><td>연락처</td><td>010-6745-0159</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전동킥보드
(전동보드)</td><td>모델명</td><td>레드윙 GT 48V</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에이유테크</td><td>인증/신고번호</td><td>B723R5020-22003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조근호</td><td>인증/신고일자</td><td>20220411</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 최고속도 부적합
- (측정) 41 km/h, (기준) 25 km/h를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과속으로 인한 사고가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에이유테크</td><td>연락처</td><td>1644-9654</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>(품명) 네오 800 5단 서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜동서가구</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박현해</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합
- (부위) 제품, (측정) 전도됨, (기준) 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것
ㅇ 안정성(수직력) 부적합
- (부위) 제품, (측정) 전도됨, (기준) 서랍에 수직력을 가한 상태에서 전도되지 않을 것
ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- (부위) 제품, (측정) 벽고정장치 미부착 및 미제공, (기준) 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜동서가구</td><td>연락처</td><td>1644-4931</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>산악용자전거
(이륜자전거)</td><td>모델명</td><td>E2 BIKE_Vol2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 예스대현</td><td>인증/신고번호</td><td>B403R5030-20006A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정현정</td><td>인증/신고일자</td><td>20230518</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 차체의 강도(수평하중 피로시험) 부적합
- (측정) 제품 파손
- (기준) 차체에 갈라짐과 파손이 없어야 하며 서스펜션장치가 있는 경우에는 부품의 이탈이 없어야 한다

ㅇ표시사항 미비
-종류 오기</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 전기자전거 운행 중 자전거가 멈추거나 넘어질 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 예스대현</td><td>연락처</td><td>032-251-8700</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>스마트린 속눈썹 열성형기(SL-B01)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 가온씨엔티</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김세은</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- (부위) 완제품, (측정) 92 ℃ (기준) 표시된 최고온도: 85 ℃
* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜기온씨엔티</td><td>연락처</td><td>02-960-5226</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 예초기의 날
(휴대용 예초기의 날 및 보호덮개)</td><td>모델명</td><td>SI-CS10</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 백강</td><td>인증/신고번호</td><td>B703R5076-25001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유시원</td><td>인증/신고일자</td><td>20250430</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 내충격성 부적합
- (측정) 금, 깨어짐, 날 부 떨어짐 발생, (기준) 금이 가거나 깨어지거나 또는 날부가 떨어져서는 안된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할것
ㅇ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리, 교환, 환불등 조치를 받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>인성툴 (구. 주식회사 백강)</td><td>연락처</td><td>070-7106-0141</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>BT3001X</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>YOITCH</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜요이치</td><td>인증/신고번호</td><td>HU101106-24011</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손영일</td><td>인증/신고일자</td><td>2024.03.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 공간 및 연면거리 부적합
- (부위) 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
- (측정) 공간거리 3.00 mm, 연면거리 3.00 mm
- (기준) 공간거리 4.0 mm 이상, 연면거리 5.0 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜요이치</td><td>연락처</td><td>070-4219-5012</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>RHB-55W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>로렌텍</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜로렌텍</td><td>인증/신고번호</td><td>HU101278-24011</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤준용</td><td>인증/신고일자</td><td>2024.08.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 절연재질 및 요구사항(온도상승) 부적합
- (조건) @AC 99 V, 60 Hz
. (부위) T1 coil (측정) 117.5 ℃ (기준) 110 ℃ 이하
. (부위) T1 core (측정) 114.3 ℃ (기준) 110 ℃ 이하
- (조건) @AC 264 V, 60 Hz
. (부위) T1 coil (측정) 113.0 ℃, (기준) 110 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 상의 절연 파괴로 인한 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜로렌텍</td><td>연락처</td><td>070-7640-0123</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>RIDE102</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>미래셀</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>라이드일렉</td><td>인증/신고번호</td><td>ZA10082-23002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김선왕</td><td>인증/신고일자</td><td>2023.10.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 시험 부적합
- 과충전 시험 발화 및 폭발</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>라이드일렉</td><td>연락처</td><td>010-5256-8305</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>PV-F12DC3A</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>파비스 따끄니</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜엘즈</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이욱</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (부위) 열선, (측정) 110.0 ℃, (기준) 100 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜엘즈</td><td>연락처</td><td>070-5220-0300</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>온열시트
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>KT-TH001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>킨톤</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 킨톤</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조영근</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (부위) 열선, (측정) 127.3 ℃, (기준) 100 ℃ 이하
- (부위) 표면, (측정) 91.3 ℃, (기준) 85 ℃ 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 정격입력(W) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 킨톤</td><td>연락처</td><td>070-4103-6816</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기다리미
(전기다리미 및 전기프레스기)</td><td>모델명</td><td>Y-816</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>네모탭</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에스와이컨텍</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071120-9001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김연환</td><td>인증/신고일자</td><td>2009.06.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (부위) Supply cord, (측정) 100.1 K, (기준) 50 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에스와이컨텍</td><td>연락처</td><td>031-378-2565
(잘못된 연락처 같음)</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>KOY-001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)영광하이테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071513-21027</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전옥님</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.11.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (부위) 표면, (측정) 57.8 ℃, (기준) 50 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)영광하이테크</td><td>연락처</td><td>031-798-2320</td></tr>
</table>