<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 스케이트보드
(어린이용 스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>R-STAR W3108</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>뉴평화스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>CB041R035-0001
(인증모델: R-STAR W3108)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>고병하</td><td>인증/신고일자</td><td>20201030</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
< 전면 >

< 후면 ></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하 시험 부적합
- 측정값: 수레(바퀴 프레임) 파손
- 기준치: 시험 후 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>뉴평화스포츠</td><td>연락처</td><td>02-927-0776</td></tr>
</table>

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	RUPPY 18
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	블랙스미스	인증/신고번호	CB093R023-20001 (인증모델: BLACKSMITH RUPPY)
	대표자명	정지우	인증/신고일자	20200107
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	ㅇ 총 납 기준치 ① 18.7배, ② 14.8배 초과 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조가죽바구니걸이(갈색) - 측정값: ① 1 874 mg/kg, ② 1 480 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 258.6배, ② 400.4배 초과 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조가죽바구니걸이(갈색) - 측정값: ① DEHP 25.863 %, ② DEHP 0.199 %, DINP 39.850% - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	블랙스미스	연락처	031-529-2851

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>테이블 축구 게임기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1752-3001
(인증모델: 테이블 축구 게임기)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>LIU LIMING(리유리밍)</td><td>인증/신고일자</td><td>20230608</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.1배 초과
-부위: 고분자-검정(드라이버 손잡이)
-측정값: DEHP 0.07 %, DINP 0.04 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사</td><td>연락처</td><td>070-7816-0565</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>인형뽑기 장난감</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1863-3001
(인증모델: 인형뽑기 장난감)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>LIU LIMING(리유리밍)</td><td>인증/신고일자</td><td>20230728</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 17.3배, ② 19.4배, ③ 26.2배 초과
- 부위: ① USB전선하양, ② USB전선머리, ③ 5핀전선머리
- 측정값: ① 1 733 mg/kg, ② 1 943 mg/kg, ③ 2 620 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.2배 초과
- 부위: 5핀전선머리
- 측정값: 96 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 161.9배, ② 67.6배, ③ 83.3배 초과
- 부위: ① USB전선하양, ② USB전선머리, ③ 5핀전선머리
- 측정값: ① DEHP 16.195 %, ② DEHP 6.408 %, DINP 0.359 %, ③ DEHP 6.744 %, DINP 1.593 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사</td><td>연락처</td><td>070-7816-0565</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기능성 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)감성베베 어린이 쌍안경 체험 학습 숲체험 망원경</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 감성팩토리</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인)CB061R6936-2001
(인증모델: SK40)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황승민</td><td>인증/신고일자</td><td>20220517</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 85.1배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(알테)
- 측정값: DEHP 5.90 %, DBP 0.45 %, DINP 0.49 %, DIDP 0.31 %, DIBP 1.36 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 모델명, 제조연월, 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 안전표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 감성팩토리</td><td>연락처</td><td>032-329-3354</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>MD-S01</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)모두그룹</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R7489-3001
(인증모델: MD-S01)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안민지</td><td>인증/신고일자</td><td>20230419</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 162.7배 초과
-부위: 고분자-연질(과일MIX)
-측정값: DEHP : 16.16 %, DBP : 0.11 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)모두그룹</td><td>연락처</td><td>0507-1461-7735</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>엄마랑 아이랑 매직클레이 16개 1세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>도로시팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R2248-3002
(인증모델: 클레이 놀이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한숙자</td><td>인증/신고일자</td><td>20231117</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 기준치의 MIT 9.2배, CMIT 10.6배 초과
- 부위: 초록-점토
- 측정값: MIT 2.32 mg/kg, CMIT 7.99 mg/kg
- 기준치: MIT 0.25 mg/kg, CMIT 0.75 mg/kg 이하



ㅇ 붕소 기준치의 ① 1.3배, ② 1.4배, ③ 1.3배, ④ 1.3배, ⑤ 1.4배, ⑥ 1.3배, ⑦ 1.3배, ⑧ 1.4배, ⑨ 1.3배, ⑩ 1.3배, ⑪ 1.3배 초과
- 부위: ① 형광연구- 점토, ② 하양-점토, ③ 분홍-점토, ④ 형광분홍-점토, ⑤ 검정-점토, ⑥주황-점토, ⑦ 보라-점토, ⑧ 초록-점토, ⑨ 빨강-점토, ⑩ 파랑-점토, ⑪ 노랑-점토
- 측정값: ① 1 589.5 mg/kg, ② 1 757.3 mg/kg, ③ 1 649.4 mg/kg, ④ 1 606.1 mg/kg, ⑤ 1 705.5 mg/kg, ⑥ 1 621.5 mg/kg, ⑦ 1 637.3 mg/kg, ⑧ 1 785.5 mg/kg, ⑨ 1 632.4 mg/kg, ⑩ 1 644.5 mg/kg, ⑪ 1 671.0 mg/kg
- 기준치: 1 200 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능
ㅇ 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며 반복 노출 시 생식·발달에 문제 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>도로시팬시</td><td>연락처</td><td>070-8877-5277</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>THE NEW MINICOOPER PUSH CAR</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 파파야나인</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1149-2002
(인증모델: THE NEW MINICOOPER PUSH CAR)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정태엽</td><td>인증/신고일자</td><td>20220614</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 9.1배 초과
- 부위: 필름스티커 투명
- 측정값: DEHP 0.919 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 혼재(포장 10개월이상, 제품 3세이상 8세미만)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 파파야나인</td><td>연락처</td><td>1644-9508</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>TRHCBB2209</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 토리월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R4267-2001
(인증모델: 헬로카봇 어린이 폼배트)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유승엽</td><td>인증/신고일자</td><td>20221013</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 17.7배 초과
- 부위: 공연질하양
- 측정값: DEHP 1.779 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 오기, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 토리월드</td><td>연락처</td><td>070-7537-0662</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>행운이네 어린이 안전 양우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>행운이네</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤찬진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 218.0배 초과
- 부위: 살끝부분2 투명색 합성수지
- 측정값: DBP 21.810 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>행운이네</td><td>연락처</td><td>1811-1838</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>아동우산 / 쥬라기 우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사디보트</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정진훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.6배 초과
- 부위: 은색 금속 윗살&받침살 이음아일렛
- 측정값: 167.8 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사디보트</td><td>연락처</td><td>02-6404-5070</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>쿠키런 아동용 슈가 3단 완전자동우산
(네이비)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)피앤디</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전보현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.2배 초과
- 부위: 검정색 플라스틱 손잡이
- 측정값: 126.1 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)피앤디</td><td>연락처</td><td>070-8610-6246</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>팔레트 우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>백두대간</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송양훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 195.3 배 초과
- 부위: 연질플라스틱 고리(투명)
- 측정값: 19.53 %(DBP 16.540, DEHP 2.990)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>백두대간</td><td>연락처</td><td>031-608-9947</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>에이런 어린이 안전 우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>바른컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상원</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 270배 ② 181배 초과
- 부위: ① 반투명-플라스틱(원형상부부속) ② 투명-플라스틱(비닐)
- 측정값: ① DEHP 6.18 %, DBP 20.86 %
② DEHP 18.11 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 카드뮴 함유량 기준치 2.3배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(비닐)
- 측정값: 178 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>바른컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-4411-7259</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>우산
(어린이용 우산 및 양산)</td><td>모델명</td><td>파이 어린이용 캐릭터 우산</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 파이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한상민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 288배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(상부원형부속)
- 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.86 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 파이</td><td>연락처</td><td>070-8822-8145</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>선글라스
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>리틀레온 LITTLE LEON BENNY
옐로우(Col. 15)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대림패션</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이경호</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 13.1배 초과, ② 7.2배 초과
-부위: ① 고분자-몸체(선글라스), ②고분자-안경다리(선글라스)
-측정값: ① 1 310 mg/kg , ② 728 mg/kg
-기준치: ① 100 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
-사용연령, "경고! 입에 넣지 말것!", "주의! 태양 직접 관찰용이 아닙니다" 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대림패션</td><td>연락처</td><td>070-8633-5245</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>선글라스
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>(온라인)bayb 아동용 레이 선글라스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>구디스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장태현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 2.8배, ② 2.8배, ③ 1.8배 초과
- 부위: ① 슬라이더 금속, ② 이음새 금속, ③ 손잡이 금속
- 측정값: ① 289 mg/kg, ② 285 mg/kg, ③ 182 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 광선특성(선글라스 필터에 대한 설명) 누락
- “주의! 태양 직접 관찰용이 아닙니다.” 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>구디스</td><td>연락처</td><td>070-8955-7962</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="3">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="2">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>선글라스
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명 : 우주아이 영유아동 셀리나 선글라스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국) : 수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이즈컴퍼니</td><td>인증/신고번호 : -
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임윤선</td><td>인증/신고일자 : -</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td>< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="2">ㅇ 총 카드뮴 기준치 10.5 배 초과
- 부위: 금속 림(금색)
- 측정값: 794 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 216.2 배 초과
- 부위: 플라스틱: 코패드(투명)
- 측정값: 21.624 %(DEHP 21.624)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자 또는 공급자, 재질, 광선 특성, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 경고(입에 넣지 말 것), 주의(태양 직접 관찰용이 아닙니다) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="2">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="2">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이즈컴퍼니</td><td>연락처 : 070-8866-4075</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>안경테
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>(제품명)오엠 어린이 블루라이트 차단 안경</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 온플</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>심민주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 166.5배 ② 61.7배 초과
- 부위: ① 상아-코팅(케이스외피인조가죽) ② 검정-코팅(케이스외피인조가죽)
- 측정값: ① DEHP 16.57 %, DBP 0.05 %, DINP 0.03 %
② DEHP 5.48 %, DBP 0.33 %, DINP 0.36 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 함유량 기준치 3.5배 초과
- 부위: 검정-코팅(케이스외피인조가죽)
- 측정값: 315 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 온플</td><td>연락처</td><td>02-517-6886</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>안경테
(어린이용 안경테 및 선글라스)</td><td>모델명</td><td>(온라인)랜디 어린이 휘어지는 고탄성 블루라이트 차단 안경</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>온유안경</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤상혁</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 102배 초과
- 부위: 금색-금속(안경알연결금속)
- 측정값: 10 260 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 함유량 기준치 1.1배 초과
- 부위: 금색-금속(안경알연결금속)
- 측정값: 88 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- (제품) 색상 누락
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 경고 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>온유안경</td><td>연락처</td><td>02-465-9009</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)핸날 아동용 위크엔드 가방</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>핸날</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>핸드메이드 만나는날</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>배정민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 5.7배 초과
- 부위: 손잡이끈(갈색)
- 측정값: 574 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 186.4배, ② 197.5배 초과
- 부위: ① 손잡이끈(갈색), ② 어깨끈(갈색)
- 측정값: ① DEHP 16.630 %, DBP 0.278 %, DINP 1.727 %, DIBP 0.010 %, ② DEHP 19.738 %, DBP 0.016 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성 또는 혼용율, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>핸드메이드 만나는날</td><td>연락처</td><td>031-510-5945</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) BB-270</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>키즈트리</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>SL무역</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송영주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 224.5배, ② 287.4배, ③ 796.5배, ④ 630.4배 초과
- 부위: ① 연질(흰색), ② 연질(분홍mix), ③ 지퍼 손잡이 연질(분홍), ④ 장식 연질(분홍)
- 측정값: ① DEHP 3.255 %, DINP 19.197 %, ② DEHP 4.673 %, DINP 24.069 %, ③ DEHP 17.116 %, DINP 62.540 %, ④ DEHP 33.775 %, DBP 0.180 %, DINP 29.089 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성 또는 혼용율, 제조자명 또는 수입자명, 취급상 주의사항, 표시자의 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>SL무역</td><td>연락처</td><td>031-736-2294</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) 로로샤 아동용 바블볼캡(FREE/
화이트)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜더헤르첸</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 2.5배, ② 2.6배, ③ 4.2배 초과
- 부위: ① 원단아이보리안감, ② 원단아이보리땀테이프안감, ③ 원단아이보리바이어스안감
- 측정값: ① 193.3 mg/kg, ② 199.1 mg/kg, ③ 318.1 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ표시사항 미비
- 표시자 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더헤르첸</td><td>연락처</td><td>02-2615-3288</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>곰돌이헌팅볼캡 wdp264</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>우드피카 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤민구</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 3.9배, ② 18.9배, ③ 2.7배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, ③ 연질플라스틱검정
- 측정값: ① 390 mg/kg, ② 1 893 mg/kg, ③ 275 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하
ㅇ 총 카드뮴 기준치 ① 2.2배, ② 2.9배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱검정, ② 연질플라스틱흰색
- 측정값: ① 166 mg/kg, ② 224 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하
ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 522.7배, ② 480.9배, ③ 573.6배, ④ 555.2배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, ③ 연질플라스틱검정, ④ 연질플라스틱흰색
- 측정값: ① DBP 0.216 %, DEHP 52.054 %, ② DBP 0.181 %, DEHP 47.915 %, ③ DBP 0.219 %, DEHP 57.147 %, ④ DBP 0.214 %, DEHP 55.306 %,
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하
ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.2 배 초과
- 부위: 원단아이보리땀테이프안감
- 측정값: 94.3 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하
ㅇ표시사항 미비
- 표시자 주소 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>우드피카 주식회사</td><td>연락처</td><td>070-4048-7422</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모자류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>채니봉봉 벤스터 썬캡 피치핑크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜채니봉봉</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장인영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5배 초과
-부위: 고분자-끈 스토퍼
-측정값: DEHP : 0.11 %, DINP : 0.04 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜채니봉봉</td><td>연락처</td><td>02-3789-1228</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>bc 마이멜로디 거울 손크로스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)윙하우스</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상필</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 ① 1.1배 ② 1 152배 초과
- 부위: ① 은색-금속(캐릭터돌림축) ② 분홍-유리(캐릭터리본장식큐빅)
- 측정값: ① 119 mg/kg ②115 200 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)윙하우스</td><td>연락처</td><td>02-310-9113</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)the아린 kc인증 유아 우비</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>수예종합몰</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>JIYINSHI</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 1.4배, ② 1.6배, ③ 1.3배 초과
- 부위: ① Cap 은색 금속, ② Stud 은색 금속, ③ Post은색 금속
- 측정값: ①142.0mg/kg, ② 161.3 mg/kg, ③ 139.2 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 23.0배 초과
- 부위: 우비챙 투명색 합성수지
- 측정값: DEHP 2.303 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유조성(국문 누락), 제조자명 또는 수입자명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>수예종합몰</td><td>연락처</td><td>010-7651-1506</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 고급형 EVA 레인코트 아동용
우비 블루</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>금깨비몰</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤보미</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 자유단
- 측정값: ① 자유단에 3차원 장식물 있음.
② 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음.
③ 자유단이 있음.
- 기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨크 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 함.
② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함.
③ 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유조성, 표시자 주소 및 전화번호(주소) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>금깨비몰</td><td>연락처</td><td>070-7799-5611</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 캐릭터 아동우비 kd32</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>늘품인터네셔널</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이지형</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 측정값: 조임끈 자유단 있음
- 기준치: 조임끈의 자유단이 없을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또는 수입자명, 취급상 주의사항, 표시자의 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>늘품인터네셔널</td><td>연락처</td><td>070-8808-1692</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)발레키즈 유아 발레복 긴팔 팬티 분리형 국내제작 면스판</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>발레키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사제이에스빈</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정주영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 장식성 코드
- 측정값 : 11.0 cm, 10.5 cm
- 기준치 : (D ZONE) 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 cm이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사제이에스빈</td><td>연락처</td><td>0505-502-0100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>리본 시스루발레복 분리형 스카이블루 120</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>하마테코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이영경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.6배 초과
- 부위: 하늘색 메쉬원단 하의겉감
- 측정값: 121 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>하마테코리아</td><td>연락처</td><td>031-373-3196</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치 구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜 제품</td><td>안전관리 대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명 (종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)여아 일체형 원피스형 반팔 발레복</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>유블리</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박기훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해 정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 1.8배, ② 2.8배 초과
- 부위: ① 분홍색 원단 겉감, ② 분홍색 메쉬원단 가슴리본
- 측정값: ① 137 mg/kg, ② 214 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처 방법</td><td>소비자 행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜 문의</td><td>문의처</td><td>유블리</td><td>연락처</td><td>010-3449-0455</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="3">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="2">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명 (온라인)여아용 도트원피스 수영복</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국) 제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>루디아</td><td>인증/신고번호 -
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>엄지은</td><td>인증/신고일자 -</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td>< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="2">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 장식성 코드
- 측정값 : 41.0 cm, 40.0 cm
- 기준치 : (D ZONE) 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 cm이하여야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="2">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="2">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>루디아</td><td>연락처 010-4171-1879</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) 07R3-2-10-06-2516 / (품명)로쉬니트TS</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>ETTOI</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)아가방앤컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R1341-1027
(인증모델: CJ-087)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신상국</td><td>인증/신고일자</td><td>20210708</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 기준치 6.0배 초과
- 부위: 원단연노랑겉감
- 측정값: NPEO 608.6 mg.kg
- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)아가방앤컴퍼니</td><td>연락처</td><td>02-527-1300</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>원빈산업매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>원빈산업</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)원빈산업</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인)CB025H0039-2001
(인증모델: 원빈산업매트)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박상희</td><td>인증/신고일자</td><td>20221228</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 휘발성유기화합물 방출량 기준치 ① 15.2배, ② 20.4배 초과
- 부위: ① 필름 회색, ② 필름 베이지
- 측정값: ① 폼아마이드 3.04 mg/(m2·h), ② 폼아마이드 4.09 mg/(m2·h)
- 기준치: 0.20 mg/(m2·h) 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극,현기증, 두통 및 메스꺼움 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)원빈산업</td><td>연락처</td><td>031-401-9070</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 침대가드
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>어린이용 침대가드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>코발트블루</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021R268-2001
(인증모델: 침대안전가드)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강창원</td><td>인증/신고일자</td><td>20221117</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 구조 부적합
- 부위: 지지대
- 측정값: 해당구조를 만족하지 않음
- 기준치: 4.2.6.2 어린이의 손과 발이 닿을 수 있는 범위에 5 mm 이상 13 mm미만의 상해를 줄 수 있는 우려가 있는 간격이 없어야 할 것. 단, 깊이 10 mm 미만의 구멍과 흠은 허용함.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 침대가드 틈으로 손발 등의 끼임으로 상해 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>코발트블루</td><td>연락처</td><td>070-8817-4484</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 침대가드
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>슬리브 침대 안전가드</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>나래종합유통</td><td>인증/신고번호</td><td>CB022R021-1001
(인증모델: 침대보호가드)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백진영</td><td>인증/신고일자</td><td>20210609</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 6.0배 초과
- 부위: <가드> 지퍼 아랫멈춤 은색 금속
- 측정값: 603.0 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 경고(7.8.2 질식 및 목졸림 위험), 사용상 주의사항, 사용설명서(침대가드에 적합한 매트리스의 최소, 최대 길이 및 최대 두께 명시) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>나래종합유통</td><td>연락처</td><td>070-8277-4289</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 노리개젖꼭지 걸이
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>마더케이 노리개젖꼭지 스트랩</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>마더케이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)마더케이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB025R0013-0002
(인증모델: 마더케이 노리개젖꼭지 스트랩)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김민정</td><td>인증/신고일자</td><td>20200918</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 3.2배, ② 2.4배 초과
- 부위: ① 베이지-섬유(주 섬유부분) ② 남색-섬유(주 섬유부분)
- 측정값: ① 65.2 mg/kg ② 49.7 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)마더케이</td><td>연락처</td><td>070-4706-6670</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수동식
(어린이용 킥보드)</td><td>모델명</td><td>PAPA'S TOY-
0002/0017/0019/0039/0070/0073/0110/0130</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>파파스토이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)태서전기</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정재식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하강도 부적합
- 측정값: 부품이 손상됨
- 기준치: 6.10에 따라 시험했을 때 바퀴의 탈락, 파손되지 않아야하고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상을 보여선 안 됨


ㅇ표시사항 미비
- 8.2.1 경고 그림 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)태서전기</td><td>연락처</td><td>031-336-9087</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)루루슈 여아용 진주 스트랩 플랫슈즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>루루슈</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤치웅</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 4.7배 초과
- 부위: 베이지색 코팅 (인조가죽 안배색)
- 측정값: 425.9 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>루루슈</td><td>연락처</td><td>010-3772-4619</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)아이슈 남아용 퀸연주화남K
구두 3901</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>꽃신방</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김동국</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과
- 부위: 검정-코팅(깔창인조가죽)
- 측정값: 140 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>꽃신방</td><td>연락처</td><td>010-5044-6444</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)빅리본 체인 숄더 어린이 여아 핸드백 미니 가방</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베이비맥스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이옷샵</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>구본진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 5.2배 ② 73.8배 ③ 61.5배 초과
- 부위: ① 검정-코팅(메인인조가죽) ② 검정-코팅(안감인조가죽) ③ 검정-코팅(안감바닥인조가죽)
- 측정값: ① DEHP 0.28 %, DBP 0.18 %, DINP 0.01 %, DIBP 0.05 %
② DEHP 5.55 %, DBP 0.94 %, DINP 0.80 %, DIBP 0.09 %
③ DEHP 5.26 %, DBP 0.50 %, DINP 0.33 %, DIBP 0.06 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 함유량 기준치 2.3배 초과
- 부위: 검정-코팅(안감바닥인조가죽)
- 측정값: 214 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이옷샵</td><td>연락처</td><td>031-505-7021</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(포장표시)리본가방-연핑크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>핸드메이드 만나는날</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>배정민</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 126배 ② 65.9배 초과
- 부위: ① 분홍-코팅(메인인조가죽) ② 하늘-코팅(리본+손잡이 인조가죽)
- 측정값: ① DEHP 3.83 %, DINP 8.82 %
② DEHP 6.45 %, DBP 0.04 %, DINP 0.09 %, DIBP 0.01 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과
- 부위: 금색-금속(줄 연결고리)
- 측정값: 153 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.4배 초과
- 부위: 분홍-섬유(안감)
- 측정값: 187 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>핸드메이드 만나는날</td><td>연락처</td><td>031-510-5945</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)로로샤 여아용 바비 크로스백</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)더헤르첸</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 12.7배, ② 2.1배 초과
-부위: ① 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅,
② 기타재료-안감 가죽 기질
-측정값: ① 1 150 mg/kg, ② 210 mg/kg
-기준치: ① 90 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 99.5배, ② 112.2배 초과
-부위: ① 페인트/유사코팅-겉감 가죽 코팅,
② 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅
-측정값: ① DEHP : 8.24 %, DBP : 1.41 %, DINP : 0.28 %, DIBP : 0.02 %, ② DEHP : 11.11 %, DBP : 0.07 %, DINP : 0.04 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
-재료의 종류, 제조자명, 수입자명,제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더헤르첸</td><td>연락처</td><td>02-2615-3288</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>HCP-108-LPINK</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오뜨코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김진호</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 71.8배, ② 20.9배, ③ 27.9배, ④ 14.3배 초과
-부위: ① 페인트/유사코팅-연핑크 가죽코팅,
② 페인트/유사코팅-진핑크 가죽코팅,
③ 페인트/유사코팅-연핑크 옆면마감재,
④ 페인트/유사코팅-진핑크 옆면마감재
-측정값: ① DEHP 5.58 %, DBP 0.02 %, DINP 1.58 %
② DEHP 1.80 %, DBP 0.19 %, DINP 0.06 %, DIBP 0.04 %
③ DEHP 1.95 %, DBP 0.02 %, DINP 0.82 %
④ DEHP 1.30 %, DBP 0.06 %, DINP 0.07 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오뜨코리아</td><td>연락처</td><td>02-822-7355</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)빔보빔바 유아동용 뉴와이드 샌들 L82311</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)더그로우</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>진주영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 33.1배, ② 25.4배 초과
- 부위: ① 안감 가죽(베이지), ② 바닥 가죽(베이지)
- 측정값: ① 3 310 mg/kg, ② 2 546 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더그로우</td><td>연락처</td><td>070-8855-7284</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품번)KTK-SD02P00</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜비상에이치앤제이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 138.7배 초과, ② 2.1배 초과, ③ 125.2배 초과, ④ 123배 초과
-부위: ① 페인트/유사코팅-몸통 메인(작은키티)가죽코팅+프린트MIX,
② 페인트/유사코팅-가방덮개부분 겉면(큰키티)가죽코팅+프린트,
③ 페인트/유사코팅-테두리/리본/덮개부분안쪽(연핑크)가죽코팅,
④ 페인트/유사코팅- 연핑크가죽 옆면 마감재
-측정값: ① DINP 13.87 %, ② DINP 0.21 %, ③ DINP 12.52 %, ④ DINP 12.30 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜비상에이치앤제이</td><td>연락처</td><td>02-491-7629</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품명)베이비잼 남여공용 통샌들 / (코드) CP2A00173-BR200</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베이비잼</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 아이공간</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황은진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 2.6배 초과
- 부위: 금색 금속 사각버클
- 측정값: 265.0 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 아이공간</td><td>연락처</td><td>1811-1405</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)앨리홈 발레리나밴딩플랫</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>앨리</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍예원</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 170.2배 초과
- 부위: 코팅갈색갑피
- 측정값: 15 320 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하

ㅇ표시사항 미비
- 품명, 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>앨리</td><td>연락처</td><td>053-851-7201</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="3">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="2">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명
(온라인)꼬마신사 가죽 아기샌들 신발 키즈 유아 여아 돌아기 남아 베이비 여름</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)
수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>그로우투게더</td><td>인증/신고번호
-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>차국찬</td><td>인증/신고일자
-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td>< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="2">ㅇ 총 납 기준치 7.2배 초과
- 부위: 밑창 검정색 합성수지
- 측정값: 724.1 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


ㅇ 프탈레이트계 가소제 282.1배 초과
- 부위: 밑창 검정색 합성수지
- 측정값: DEHP 7.581 %, DBP 19.965 %, DINP 0.168 %, DIBP 0.500 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 수입자명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="2">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="2">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>그로우투게더
연락처
010-8276-1940</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 인라인 롤러스케이트
(어린이용 인라인 롤러스케이트)</td><td>모델명</td><td>matrix-VR11</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스디스피드(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>연동수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 160.7배, ② 1.8배, ③ 5배 초과
- 부위: ① 발등고정연질(검정), ② 발등고정벨크로(검정), ③ 발등반사체(회색)
- 측정값: ① DEHP 11.598 %, DINP 4.481 %, ② DEHP 0.146 %, DINP 0.040 %, ③ DEHP 0.390 %, DINP 0.111 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 사용설명서 일부내용 누락(7.3.3.1 구조에 대한 정보, 7.3.3.2 사용자에 대한 지시사항)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스디스피드(주)</td><td>연락처</td><td>02-2157-5925</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 인라인 롤러스케이트
(어린이용 인라인 롤러스케이트)</td><td>모델명</td><td>MICROBLADE</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>롤러브레이드</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>코스모앤컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손병욱</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 42.4배 초과
- 부위: 스티커(사이즈)
- 측정값: DINP 4.243 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>코스모앤컴퍼니</td><td>연락처</td><td>02-580-4720</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>큐티똑딱집게핀16p세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>hannal</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이성용</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 6.3 배, ② 16.1 배, ③10.6 배, ④ 11.1 배, ⑤ 8.5 배, ⑥ 12.6 배 초과
- 부위: ① 인조가죽(연두), ② 인조가죽(흐린보라), ③ 인조가죽(노랑), ④ 인조가죽(주황), ⑤ 인조가죽(분홍), ⑥ 플라스틱:나비장식(투명노랑)
- 측정값: ① DEHP 0.451 %, DBP 0.139 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.019 %,
② DEHP 1.348 %, DBP 0.198 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.029 %,
③ DEHP 0.906 %, DBP 0.113 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.012 %,
④ DEHP 0.944 %, DBP 0.128 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.015 %,
⑤ DEHP 0.609 %, DBP 0.183 %, DINP 0.04 %, DIBP 0.021 %,
⑥ DEHP 1.265 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>hannal</td><td>연락처</td><td>010-3380-9422</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>제니힐 헤어 악세사리</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엠와이피(MYP플랫폼)</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박민영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 5 223 배 초과
- 부위: 금속 : 나뭇잎장식(금색혼합)
- 측정값: 391 795 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 전화번호, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엠와이피(MYP플랫폼)</td><td>연락처</td><td>070-8822-1556</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>더예한복 여아용 머리띠 QT 4-103</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)선형</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김병덕</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 5 009 배 초과
- 부위: 금속 : 다이아큐빅받침(금색)
- 측정값: 375 685 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)선형</td><td>연락처</td><td>070-4942-8282</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)비단길 은진 나비 한복머리띠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 비단길</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>길기완</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 4 097.8배 초과
- 부위: 금속금색(큐빅고정부)
- 측정값: 307 340 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ표시사항 미비
- 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 비단길</td><td>연락처</td><td>02-775-5640</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)이설한복 여아용 나나분홍 D-75 머리띠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미랑</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임주리</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 1.9배 초과
- 부위: 튜명-유리(큐빅-대)
- 측정값: 192 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미랑</td><td>연락처</td><td>010-4584-2294</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)민트쉬폰_나비 코지 헤어밴드
2종 set</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>작은아씨들</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박영주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 20.3배 초과
-부위: 고분자-진주알
-측정값: 2 030 mg/kg
-기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>작은아씨들</td><td>연락처</td><td>070-8869-5851</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)하프 엔젤 데이지 알로하 헤어 핀 4종 베이비세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>어썸푸치</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장인경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 4.4배 초과
- 부위: A&D 캐스팅 꽃 분홍색 플라스틱
- 측정값: DIBP 0.446 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>어썸푸치</td><td>연락처</td><td>010-8671-3484</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 소형변압기
(변압기 및 전압조정기)</td><td>모델명</td><td>HI-1600W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>한일공업</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)한일공업</td><td>인증/신고번호</td><td>SH06016-19002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이종채</td><td>인증/신고일자</td><td>2019-07-19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
(기준치) 100 ℃, (측정치) 150.2 ℃
* 온도상승 측정시 제품 단락 및 퓨즈 끊어짐 으로 시험 중단



ㅇ 표시사항 미비
- 인증번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)한일공업</td><td>연락처</td><td>031-946-4825</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 소형변압기
(변압기 및 전압조정기)</td><td>모델명</td><td>LD-200D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한일종합전기</td><td>인증/신고번호</td><td>JH06002-5004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김관우</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.04.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- Main 내부 전선 (기준치) 허용온도: 70℃, (측정치) 측정온도 76.6℃
- 트랜스포머 권선 (기준치) 허용온도: 100℃, (측정치) 측정온도 155.7℃,
- 트랜스포머 지지대 (기준치) 허용온도 : 85℃, (측정치) 측정온도 : 107.6℃
- 외함 (기준치) 허용 온도: 80℃, (측정치) 측정 온도 : 86.9℃

ㅇ 표시사항 미비 및 부적합
- 변압기종류를 나타내는 기호 누락
- 모델명상이(라벨: 200 VA, 인증: LD-200D)
- 이종 변압기 기호 누락
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한일종합전기</td><td>연락처</td><td>031-988-3851</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명)</td><td>모델명</td><td>JEN-SL60W-65</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주은테크</td><td>인증/신고번호</td><td>JD11204-22002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양영미</td><td>인증/신고일자</td><td>2022-04-29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비
- (기준값) 5.0 mm, (측정값) 2.0 mm
ㅇ 전기적강도 부적합
- 충전부와 부착표면 사이
- 2880V 내전압 부적합(2종)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주은테크</td><td>연락처</td><td>070-4062-4600</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>NXT-25C</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>NEXTOM</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오리엔트 전자</td><td>인증/신고번호</td><td>SU10682-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최석만</td><td>인증/신고일자</td><td>2021-06-29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 부적합
- 1차(CY1) - 2차(출력 PCB) 사이
- 절연거리 미비 : (기준치) 5.0 mm 이상, (측정치) 4.63 mm</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오리엔트 전자</td><td>연락처</td><td>02-2266-9652</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용 부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>WEM-J416AH</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>웨이브넷</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>웨이브넷</td><td>인증/신고번호</td><td>HH04180-22003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이문형</td><td>인증/신고일자</td><td>2022-11-09</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
단자의 온도 상승이 기준값 45K 초과 , 시험결과 : 82 K (LE 시험), 82.5 K (LN 시험)
※ 관련 표준 (KC 60884-1-19. 온도 상승)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>웨이브넷</td><td>연락처</td><td>032-321-5677</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기건조기
(전기건조기)</td><td>모델명</td><td>BBE2001A</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베이비부스트</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>베이비부스트 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>HU073130-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이재기</td><td>인증/신고일자</td><td>20220720</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- Supply cord (기준값: 50 K, 측정값: 57.5 K)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>그리니치인터내셔널 주식회사</td><td>연락처</td><td>1533-1668</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기포충기
(해충퇴치기)</td><td>모델명</td><td>트랩피아3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>트랩피아</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)다목에코텍</td><td>인증/신고번호</td><td>XO070002-11002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이준길</td><td>인증/신고일자</td><td>201106001</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전보호
- 전원단자함 공구를 사용하지 않고 분리되어 충전부 노출
ㅇ 입력 및 전류
- 정격입력: 52 W(220V), 측정입력 63.6 W (측정값: +22.3 %. 허용값: +20 %)

ㅇ 표시사항 부적합
- IPX4 표시 없음
- KC마크, 인증번호 누락
- 제조년월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재하여 감전의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)다목에코텍</td><td>연락처</td><td>061-753-2672</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>리튬이차전지
(전지)</td><td>모델명</td><td>DJD-2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>DJD</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>디제이디 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>YU101146-20001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서화진,이정호</td><td>인증/신고일자</td><td>2020-01-17</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 부적합
- (기준치) 발화 및 폭발이 없어야 한다. (측정치) 발화 및 폭발 발생됨,

ㅇ 표시사항 미비
- 제조년월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>디제이디 주식회사</td><td>연락처</td><td>02-2212-0982</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복
(스포츠용 구명복(부력 보조복))</td><td>모델명</td><td>LV-R5000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 지아이팩토리</td><td>인증/신고번호</td><td>B021R013-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황일선</td><td>인증/신고일자</td><td>20180411</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 공급되는 총 부력 부적합
- 측정값 : ① 최초부력 : 77 N, ② 24시간 후 부력 : 76 N
- 기준치 : 100 N 이상(표시사항 부력값)

o 표시사항 미비
- 모델명(품명) 오기
- 표시라벨의 크기 (150 mm X 100 mm) 상이, 용도(용도 문장 내용 상이), 사용설명서(안전기준 상의 8.1.6.2, 8.1.6.4, 8.1.6.5) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 공급되는 총부력이 부족할 경우 익사사고 유발가능
o 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 지아이팩토리</td><td>연락처</td><td>070-4693-2313</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>스포츠용 구명복
(스포츠용 구명복(부력 보조복))</td><td>모델명</td><td>데크베스트 6D(Deckvest 6D)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(영국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주) 진아</td><td>인증/신고번호</td><td>B025T0001-20001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이병훈</td><td>인증/신고일자</td><td>20201118</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력 부적합
- 측정값 : ① 최초부력 : 161 N, ② 24시간 후 부력 : 153 N
- 기준치 : 170 N 이상(표시사항 부력값)

ㅇ 표시사항 미비
- 표시라벨의 크기 (150 mm X 100 mm) 상이, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총부력이 부족할 경우 익사사고 유발가능
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주) 진아</td><td>연락처</td><td>031-711-9681</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자전거·롤러스포츠 안전모
(운동용 안전모)</td><td>모델명</td><td>탑톤 자전거 헬멧</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)블루초이스</td><td>인증/신고번호</td><td>B531R025-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임지민</td><td>인증/신고일자</td><td>20170323</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 기준치 부적합
- 측정값: ①저온 6 688 m/s2 ②인공노화 7 482 m/s2
- 기준치: 2 943 m/s2 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)블루초이스</td><td>연락처</td><td>031-355-0314</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자전거·롤러스포츠 안전모
(운동용 안전모)</td><td>모델명</td><td>CRNK ARC</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아날로그플러스㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>B533R5036-21012</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박재흥</td><td>인증/신고일자</td><td>20210416</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 기준치 부적합
- 측정값: 고온 3 304 m/s2
- 기준치: 2 943 m/s2 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아날로그플러스㈜</td><td>연락처</td><td>070-8870-6552</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 안전모
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>FASHION</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도네시아)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이토르</td><td>인증/신고번호</td><td>N521R089-21015</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이광원</td><td>인증/신고일자</td><td>20210930</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 충격흡수성 기준치 부적합
- 측정값: ①고온 10 000 m/s2 ②저온 10 000 m/s2 ③침지 10 000 m/s2
- 기준치: 2 943 m/s2 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이토르</td><td>연락처</td><td>0507-1406-6563</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승차용 눈보호구
(승차용 안전모)</td><td>모델명</td><td>FASHION SHIELD</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이토르</td><td>인증/신고번호</td><td>N521R020-21020</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이광원</td><td>인증/신고일자</td><td>20210930</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 투명도 기준치 부적합
- 측정값: 11 %
- 기준치: 20 % 이상(채색)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 확보할 수 없어 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이토르</td><td>연락처</td><td>0507-1406-6563</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>LY001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>BOB</td><td>인증/신고번호</td><td>B466R015-0001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최재석</td><td>인증/신고일자</td><td>20100222</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급(출력) 기준 부적합
- 측정값: 40.6 mW (조건 1), 44.5 mW (조건 3) (2급을 초과함)
- 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)

ㅇ 표시사항 미비
- KC마크 및 안전확인 신고번호 등 표시사항 전체 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ시력손상의 위험이 있음
ㅇ잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>BOB</td><td>연락처</td><td>031-944-8115</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>KM-CST00001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이그닉 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5038-24001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강선욱</td><td>인증/신고일자</td><td>20240313</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 레이저의 등급(출력) 기준 부적합
- 측정값:8.60 mW (조건 1), 8.65 mW (조건 3) (2급을 초과함)
- 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)

o 표시사항 미비
- 품명, 종류, 모델명, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호 등 누락
- 사용상 주의사항(① 레이저광을 들여다 보지 마시오. ② 레이저광을 사람에게 향하지 마시오. ③ 만 19세 미만의 청소년, 어린이가 사용하지 않게 하시오.) 누락
- 경고라벨 누락
- 설명서나 제품박스에 경고라벨 도안 부착 위치 설명이 누락
- KC마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 시력손상의 위험이 있음
o 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이그닉 주식회사</td><td>연락처</td><td>1599-7190</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용 패션용 스포츠용 마스크
(방한용 패션용 스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>에버라스트 3DB7 쿨바라클라바
(EVM-3DB7)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>K . J 상사</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영화, 이경재</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 유해물질(형광증백제) 부적합
- 측정값: 형광이 검출됨
- 기준치: 형광이 나타나지 말것

o 표시사항 미비
- 품명 오기
- 표시자의 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질환, 장염, 암 등을 유발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있음
o 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>K . J 상사</td><td>연락처</td><td>010-4248-2007</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용 패션용 스포츠용 마스크
(방한용 패션용 스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>KATTUS MAX 바라클라바</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>석천유통(KATTUS)</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>성영순 외 1명</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질(형광증백제) 부적합
- 측정값: 형광이 검출됨
- 기준치: 형광이 나타나지 말 것

ㅇ 표시사항 미비
- 품명 오기
- 제조자명 또는 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질환, 장염, 암 등을 유발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>석천유통(KATTUS)</td><td>연락처</td><td>042-254-0031</td></tr>
</table>


[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>하모벨 삼나무 원목 900 5단 서랍장
방문설치</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 제이와이디자인</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김지영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 안정성(등분포 하중) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것

o 안전성(수직력) 부적합
- 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을때 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것

o 표시사항 미비
- KC마크 누락
- 외형치수, 표면가공, 제조연월, 주소 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
o 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 제이와이디자인</td><td>연락처</td><td>031-531-2528</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))</td><td>모델명</td><td>퍼니홈브루노 5단 원목서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)미래디자인</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이시영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 안정성(등분포 하중) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것

o 안정성(수직력) 부적합
- 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을때 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것

o 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것

o 표시사항 미비
- KC마크 누락
- 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
o 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)미래디자인</td><td>연락처</td><td>031-594-3987</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>J182</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)해피바이</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>왕춘지(wangchuanjie)</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 측정값: 81 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)

ㅇ 표시사항 미비
- 주소 및 전화번호, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)해피바이</td><td>연락처</td><td>010-8073-5645</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>AR-016000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에페이오스 코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이준</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 측정값: 73 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)


ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에페이오스 코리아</td><td>연락처</td><td>02-2039-0433</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>MKB-10</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이즈미코리아(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양윤실</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 결과값: 81 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 미표시)

ㅇ 표시사항 미비
- 최고온도 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이즈미코리아(주)</td><td>연락처</td><td>031-791-3983</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>VEC23</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)보다나</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김경래</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 측정값: 113 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 95 ℃)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)보다나</td><td>연락처</td><td>1522-3665</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>J181</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>비사이트</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김병하</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 측정값: 67 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)

ㅇ 표시사항 미비
- 사용방법 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>비사이트</td><td>연락처</td><td>010-2625-9370</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>XB-EYE-KCUS28</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 하이맥스</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>심범섭</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ평상온도상승 부적합
- 측정값: 123 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 114 ℃)

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 하이맥스</td><td>연락처</td><td>02-3412-4005</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍커풀용 테이프
(쌍커풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>아던샵 레이스 쌍커풀테이프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아던샵</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서지선, 임재하</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유해물질 함유량 부적합
- 측정값: 유기주석화합물 5.4 mg/kg
- 기준치: 유기주석화합물 1.0 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에노출될 경우 호르몬장애 유발가능
ㅇ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아던샵</td><td>연락처</td><td>010-2818-7721</td></tr>
</table>