| 산업통상자원부 http://www.motie.go.kr | 보 도 자 료 | 힘내라 대한민국 |
|---|---|---|

**2020년 8월 26일(수) 석간부터** 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 8. 26.(수) 오전 06시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 공개(장소 및 일시 : 한국건설생활환경시험연구원 서초행정관리동 2층 교육장/ 8.26.(수) 11:00~12:00, 브리핑 및 담당자 참석없이 제품만 공개)

| 배포일시 | 2020. 8. 25.(화) | 담당부서 | 제품시장관리과 |
|---|---|---|---|
| 담당과장 | 조현훈 과장(043-870-5420) | 담 당 자 | 하영선 사무관(043-870-5422)<br>양정민 주무관(043-870-5426) |

# 국표원과 환경부 간 협력 통한 어린이제품 안전관리 강화

## - 국표원, 환경부의 위해성조사에서 적발된 26개 제품 수거 등 명령 -

□ **산업통상자원부 국가기술표준원**(원장 이승우)은 환경부(장관 조명래)의 어린이 용품 환경유해인자 실태조사('19.7.~'20.5.)*에서 **「어린이제품 안전특별법」 안전기준 위반**으로 **적발된 26개 제품에** 대해 **수거 등의 명령(결함보상 명령) 처분**하고, **후속 이행점검**에도 적극 나선다.

* 환경부, 어린이용품 환경유해인자 실태조사('19.7.~'20.5.)에서 73개 제품에 대해 「어린이제품 안전특별법」 안전기준 적합여부 조사

□ 이번 국표원에서 결함보상 명령 처분한 제품은 주로 **초등학교 등에서** 어린이들에게 **교육용으로 사용**되는 **교구류 17개, 완구류 9개 등 총 26개 제품**이며, 주요 부적합 내용은 아래와 같다.

○ **(교구류) 프탈레이트계 가소제**(총 함량 0.1%) 기준치를 **354배 초과한 줄넘기**①와 **128배 초과한 축구공**②, **납 기준치**(300ppm)를 8**배 초과한 수학용 줄자**③ 등 **17개 제품**(붙임 1 참고)**이 적발**되었다.

① 업체명 : (주)필박스(모델명 : 스마트한 점프, 점프 줄넘기 노랑)
② 업체명 : 베스타(모델명 : 베스타 축구공)
③ 업체명 : 레드포인트(모델명 : 포인트 수학 줄자 20개)

○ **(교육용 완구) 프탈레이트계 가소제** 기준치를 **198배 초과한 큐브완구**(스티커)①, 겉 표면에서 **납 기준치**를 153**배 초과한 퍼즐완구**②, 구성품(카드)이 **카드뮴 기준치**(75ppm)를 8배 초과한 **카드·통장놀이 세트**③ 등 **9개 제품이 적발**되었다.

① 업체명 : 신광사(모델명 : 에디슨 퍼즐)
② 업체명 : 썬차일드(모델명 : 삼각형퍼즐)
③ 업체명 : 주은교육(주)(모델명 : 교육용놀이세트 카드, 통장)



**< 주요 유해화학물질 유해성 >**

▶ **프탈레이트계 가소제(기준치 : 총합0.1% 이하)** : 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능
▶ **납(기준치 : 90mg/kg(페인트 및 표면코팅), 300mg/kg(그외))** : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
▶ **카드뮴(기준치 : 75mg/kg)** : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능

□ **국표원**은 이번 26개 제품의 판매를 **원천 차단조치**하기 위해 국표원 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr) 및 공정위 **행복드림**(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, **위해상품판매차단시스템**에도 **등록**하였다.

○ 이와 함께 소비자·시민단체 및 품목별 유관부처와 연계하여 리콜정보 공유 등을 통해 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이며,

○ 더불어, 제품안전 국제공조 일환으로 경제협력개발기구(**OECD**) **결함보상 관련 포털**(globalrecalls.oecd.org)에도 등록한다.

□ 국표원은 지난 7월에 한국소비자원과 공동으로 여름용품(구명조끼류)을 안전성조사하고 행정처분한 데 이어, **환경부**가 실시한 유해성 실태조사 결과에 대해서도 **국표원이 수거 등 명령의 후속조치를 실시**하는 등 **불법제품 시장퇴출을 위해 부처간 공동협력**을 지속적으로 추진할 예정이다.

○ **정종영 제품안전정책국장**은 "국표원은 **매년 수천건 이상**의 어린이 제품을 조사하여 불량제품을 시중에서 퇴출시키고 있음에도 불구, 사업자가 **품질관리 미흡, 원가절감** 등의 이유로 안전기준 미달제품을 시중에 지속 유통시키는 것이 사실"이라고 지적하고,

○ 특히, 어린이, 노약자 등 제품안전 취약계층이 사용하는 제품에 대해서는 "향후에도 **적극적인 행정**으로 환경부, 한국소비자원 등 **유관기관과 협력을 더욱 강화**하여 제품유통 단계에서 **빈틈없는 제품안전관리**를 해나가겠다"고 밝혔다.

※ [붙임1] 결함보상 명령 대상 제품목록
※ [붙임2] 제품별 결함보상 명령 공표문

| OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(043-870-5422), 양정민 주무관(043-870-5426)에게 연락주시기 바랍니다. |
|---|---|

## 붙임1 리콜명령대상 제품목록

| 품목명 | 연번 | 업체명 | 제품명 | 인증번호 | 부적합 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교구류(기타 어린이제품) | 1 | (주)금홍팬시 | 캐릭터 줄넘기 노랑 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 64배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 2 | | 캐릭터 줄넘기 민트 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 163배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 3 | (주)프랜즈코리아 | 프랜즈 구슬 줄넘기 하늘 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 216배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 4 | | 프랜즈 구슬 줄넘기 분홍 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 61배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 5 | 베스타 | 베스타 축구공 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 128배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 6 | 대성상사 | 줄넘기검정 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 9배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 7 | (주)점프 | 2500 꽈배기 줄넘기 파랑 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 62배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 8 | | 2500 꽈배기 줄넘기 분홍 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 6배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 9 | (주)필박스 | 리락쿠마 줄넘기 노랑 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 191배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 10 | | 리락쿠마 줄넘기 핑크 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 89배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 11 | | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 노랑 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 354배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 12 | | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 파랑 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 277배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 13 | | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 연두 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 265배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 14 | 해피프랜즈 | 2000 키쑥쑥! 무지개 줄넘기 하늘 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 142배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 15 | | 2000 키쑥쑥! 무지개 줄넘기 핑크 | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 3배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 16 | 스포타임 | 스포타임 배드민턴 스쿨팩(낱개) | 해당없음 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 7배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 17 | 레드포인트 | 포인트 수학 줄자 20개 | 해당없음 | ▫ 납 기준치 8배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| 완구 | 18 | (주)길에듀월드 | 맥퍼즐 | B365J001-0001 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 93배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 19 | 신광사 | 에디슨 퍼즐 | B362A237-7001C | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 198배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 20 | (주)포디랜드 | 풍차(바람에너지2-유아용) | CB061H071-8001 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 2배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 21 | | 수학창의교구 | CB061H071-8001 | ▫ 프탈레이트계 가소제 기준치 2배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 함량 0.1% 이하) |
| | 22 | 창의와 놀이 | 색칠하기 - 공주와 왕자 스탬프 | - | ▫ 카드뮴 기준치 5배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | 23 | (주)향앤미과학 | 세탁기 만들기 | - | ▫ 카드뮴 기준치 8배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | 24 | 주은교육(주) | 교육용놀이 세트 카드, 통장 | - | ▫ 카드뮴 기준치 8배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | 25 | 프라임사이언스 | 파워 에어로켓 발사대 | - | ▫ 납 기준치 1.4배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| | 26 | 썬차일드 | 삼각형퍼즐 | - | ▫ 납 기준치 153배 초과 (기준치 : 90mg/kg 이하) |



## 붙임2 제품별 리콜공표문

| 조치 구분 | | 수거등의 명령 | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← | □ 안전확인 | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 캐릭터 줄넘기 노랑 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜금홍팬시 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김선군 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 64배 초과<br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 6.40%<br>- 기준치 : 0.1% 이하 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜금홍팬시 | 연락처 | 031-793-2965 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 캐릭터 줄넘기 민트 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜금홍팬시 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김선군 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |   | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 163배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 16.27%<br>- 기준치 : 0.1% 이하 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜금홍팬시 | 연락처 | 031-793-2965 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 프랜즈 구슬 줄넘기 하늘 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜프랜즈코리아 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 이기대 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |   | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 216배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 21.56%<br>- 기준치 : 0.1% 이하 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜프랜즈코리아 | 연락처 | 032-674-1321 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>(높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 프랜즈 구슬 줄넘기 분홍 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜프랜즈코리아 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 이기대 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 61배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 6.12%<br>- 기준치 : 0.1% 이하 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜프랜즈코리아 | 연락처 | 032-674-1321 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>(높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(축구공) | 모델명 | 베스타 축구공 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 베스타 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김윤환 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○프탈레이트계 가소제 총 함유량 128배 초과<br><br>- 부위 : 표면<br>- 측정값 : DEHP 12.8 %<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 제조연월, 주소, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 베스타 | 연락처 | 031-981-8501 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>(높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 줄넘기검정 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 대성상사 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 심우현 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 9배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 0.03 %, DBP 0.91%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 주소, 전화번호, 경고 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 대성상사 | 연락처 | 031-8054-0609 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>(높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 2500 꽈배기 줄넘기 파랑 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜점프 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 박재환 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 62배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 4.47%, DBP 1.77%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜점프 | 연락처 | 010-2651-8484 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 2500 꽈배기 줄넘기 분홍 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜점프 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 박재환 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 6배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 0.09%, DBP 0.49%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜점프 | 연락처 | 010-2651-8484 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 리락쿠마 줄넘기 노랑 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜필박스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 191배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 19.13%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령, 제조연월 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜필박스 | 연락처 | 02-334-1625 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← | □ 안전확인 | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 리락쿠마 줄넘기 핑크 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | ㈜필박스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 89배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 8.89%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령, 제조연월 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜필박스 | 연락처 | 02-334-1625 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← | □ 안전확인 | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 노랑 (리락쿠마 줄넘기 노랑) |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | ㈜필박스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 354배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 35.43%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령, 제조연월 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜필박스 | 연락처 | 02-334-1625 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 파랑 (리락쿠마 줄넘기 파랑) |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | ㈜필박스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 277배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 27.69%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령, 제조연월 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜필박스 | 연락처 | 02-334-1625 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 스마트한 점프, 점프 줄넘기 연두 (리락쿠마 줄넘기 연두) |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | ㈜필박스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ㅇ프탈레이트계 가소제 총 함유량 265배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 26.5%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>ㅇ 표시사항 미비 - 사용연령, 제조연월 누락<br><br>ㅇ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ㅇ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜필박스 | 연락처 | 02-334-1625 |


| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 | □ 안전확인 ← | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 2000 키쑥쑥! 무지개 줄넘기 하늘(KH1611-05) |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 해피프랜즈 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○프탈레이트계 가소제 총 함유량 142배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 0.02%, DBP 14.19%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 해피프랜즈 | 연락처 | 031-914-3484 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 | □ 안전확인 ← | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(줄넘기) | 모델명 | 2000 키쑥쑥! 무지개 줄넘기 핑크(KH1611-05) |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 해피프랜즈 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○프탈레이트계 가소제 총 함유량 3배 초과<br><br>- 부위 : 줄넘기 줄<br>- 측정값 : DEHP 0.11%, DBP 0.21%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 해피프랜즈 | 연락처 | 031-914-3484 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 | □ 안전확인 ← | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(배드민턴 라켓) | 모델명 | 스포타임 배드민턴 스쿨팩[낱개] |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | 스포타임 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 홍성욱 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |   | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○프탈레이트계 가소제 총 함유량 7배 초과<br><br>- 부위 : 배드민턴 손잡이<br>- 측정값 : DEHP 0.67%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 스포타임 | 연락처 | 070-7706-2759 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 | □ 안전확인 ← | ■ 공급자 적합성 확인 위해도 → | □ 안전기준 준수 낮음) |
| | 품목명 (종류) | 기타어린이제품(학습용품) | 모델명 | 포인트 수학 줄자 20개 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 레드포인트 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 안태성 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 8배 초과<br><br>- 부위 : 표면<br>- 측정값 : Pb 2,330 mg/kg<br>- 기준치 : 300 mg/kg 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소, 전화번호, 사용상 주의사항 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 레드포인트 | 연락처 | 1544-8085 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← ■ 안전확인 ← □ 공급자 적합성 확인 위해도 → □ 안전기준 준수 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(기타어린이제품) | 모델명 | 맥퍼즐 |
| | 브랜드명 | MEG PUZZLE | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | ㈜길에듀월드 | 인증/신고번호 | B365J001-0001 |
| | 대표자명 | 손길연 | 인증/신고일자 | 2010.11.19 |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 93배 초과<br><br>- 부위 : 빨간 종이 코팅<br>- 측정값 : DEHP 9.3 %<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 인증번호 유효기간 만료 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜길에듀월드 | 연락처 | 043-217-4507 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← ■ 안전확인 ← □ 공급자 적합성 확인 위해도 → □ 안전기준 준수 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(퍼즐) | 모델명 | 에디슨 퍼즐 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 제조(한국) |
| | 사업자명 | 신광사 | 인증/신고번호 | B362A237-7001C |
| | 대표자명 | 윤성춘 | 인증/신고일자 | 2013.03.25 |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 198배 초과<br><br>- 부위 : 스티커 초록<br>- 측정값 : DEHP 19.8 %<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - KC 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 신광사 | 연락처 | 031-404-7822 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(교육용 완구) | 모델명 | 풍차 [바람 에너지2-유아용] |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | ㈜포디랜드 | 인증/신고번호 | CB061H071-8001 |
| | 대표자명 | 양효숙 | 인증/신고일자 | 2018.11.2 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 2배 초과<br><br>- 부위 : 풍차 골격<br>- 측정값 : DEHP 0.18%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락 KC 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜포디랜드 | 연락처 | 031-553-1011 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(교육용 완구) | 모델명 | 수학창의교구 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 한국 |
| | 사업자명 | ㈜포디랜드 | 인증/신고번호 | CB061H071-8001 |
| | 대표자명 | 양효숙 | 인증/신고일자 | 2018.11.2 |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 2배 초과<br><br>- 부위 : 황색 교구<br>- 측정값 : DEHP 0.17%<br>- 기준치 : 0.1% 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락 KC 마크 및 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜포디랜드 | 연락처 | 031-553-1011 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(미술공예 완구) | 모델명 | 색칠하기 - 공주와 왕자 스탬프 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 중국 |
| | 사업자명 | 창의와 놀이 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 최문선 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 5배 초과<br><br>- 부위 : 스탬프 본체<br>- 측정값 : Cd 401 mg/kg<br>- 기준치 : 75 mg/kg 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 제조연월, 전화번호 누락, 인증/신고번호 허위표시<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이학습능력적하 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 창의와 놀이 | 연락처 | 02-837-0766 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ← 위해도 → 낮음) ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(교육용 완구) | 모델명 | 세탁기 만들기 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | 한국 |
| | 사업자명 | ㈜향앤미과학 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 김향미 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 8배 초과<br><br>- 부위 : 실험도구, 투명 플라스틱<br>- 측정값 : Cd 576.9 mg/kg<br>- 기준치 : 75 mg/kg 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 및 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이학습능력적하 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | ㈜향앤미과학 | 연락처 | 02-2269-9355 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ■ 안전확인 ← 위해도 □ 공급자 적합성 확인 → □ 안전기준 준수 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(교육용 완구) | 모델명 | 교육용놀이 세트 카드, 통장 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | 주은교육㈜ | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 8배 초과<br><br>- 부위 : 카드<br>- 측정값 : Cd 579 mg/kg<br>- 기준치 : 75 mg/kg 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 및 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이학습능력적하 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 주은교육㈜ | 연락처 | 053-587-4446 |



| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 (높음 ■ 안전확인 ← 위해도 □ 공급자 적합성 확인 → □ 안전기준 준수 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(발사체 완구) | 모델명 | 파워 에어로켓 발사대 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | 프라임사이언스 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | 한동하 | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > | | < 부분 사진 > | |
| |  | |  | |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 1.4배 초과<br><br>- 부위 : 실험도구, 황토색 플라스틱<br>- 측정값 : Pb 424.9 mg/kg<br>- 기준치 : 300 mg/kg이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 및 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 프라임사이언스 | 연락처 | 02-762-0984 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수<br>(높음 ← 위해도 → 낮음) | | |
| | 품목명 (종류) | 완구(퍼즐) | 모델명 | 삼각형퍼즐 |
| | 브랜드명 | - | 제조구분(제조국) | - |
| | 사업자명 | 썬차일드 | 인증/신고번호 | - |
| | 대표자명 | - | 인증/신고일자 | - |
| | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |  |
| 위해 정도 | 제품 결함 | ○중금속 총 함유량 153배 초과<br><br>- 부위 : 퍼즐, 노랑 코팅 목재<br>- 측정값 : Pb 13,800 mg/kg<br>- 기준치 : 90 mg/kg 이하<br><br>○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조국명, 사용상 주의사항, 경고 누락<br><br>○ 불법의심 내역 - KC 마크 및 인증번호 누락 | | |
| | 위해 정보 | ○ 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발가능 | | |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령 | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 | | |
| 리콜 문의 | 문의처 | 썬차일드 | 연락처 | 031-761-2681 |