산업통상자원부 **보도참고자료**

배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2016. 9. 13(화)	담당부서	에너지안전과
담당과장	이영호 과장(044-203-5130)	담 당 자	이우일 사무관(044-203-5134)

우태희 산업부 2차관, 지진관련 긴급 현장점검 실시

- 9.13일 경주, 포항지역 가스, 전기시설 피해상황 확인

□ 산업통상자원부 우태희 2차관은 경주 지진발생 관련, '9.13일 새벽 월성원전에서 긴급 현장점검 실시 후, 2차로 전기, 가스 시설 긴급 안전점검을 실시한 결과, 현재까지는 큰 문제가 없는 것으로 확인

○ 여진이 지속적으로 발생하므로 철저한 대책 마련과 민원인의 점검 요청시 공백이 발생하지 않도록 철저한 대비와 함께 양 공사 본사 및 지역본부에 24시간 비상대응체제를 유지할 것을 주문

○ 이 자리에서 전기안전공사, 가스안전공사에서는 지진발생 이후 초기 대응 및 주요 전기·가스 시설에 대한 안전점검 결과를 보고

* 경주지역 점검결과 : 가스시설(도시가스 등 2,460개소), 전기시설(문화재 등 272개소)

□ 현장 점검회의 종료 후, 우차관은 경주시(충효동) 압축천연가스(CNG) 충전소*를 방문하여 메탄 검지기 등으로 가스시설의 안전성을 직접 점검하였으며, 지속적인 안전관리를 당부

* 경주시 시내버스 등 227대 이용 (일 평균 160대 이용)

붙임 **경주 · 포항지역 전기 · 가스시설 현장점검 계획**

□ 방문 목적

○ 경주 지진(9.12) 관련 경주·포항지역 전기·가스 시설 피해현황 파악 및 가스시설 현장 점검

□ 방문 개요

○ 일 시 : ‘16. 9. 13(화), 17:10～19:00

○ 장 소 : 가스안전공사(경북동부지사) → 경주시(충전소)

○ 내 용 : 전기, 가스시설 피해상황 확인 및 현장 안전점검

□ 세부 일정

시 간		주요 내용
17:10～17:40	30’	경주지역 전기·가스시설 긴급 안전점검 결과 보고 - 전기(한전, 전기안전공사) - 가스(가스안전공사)
18:20～18:50	30‘	가스시설(CNG 충전소) 현장점검

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업 통상자원부 에너지안전과 이우일사무관(☎ 044-203-5134)에게 연락주시기 바랍니다.