산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보 도 자 료**	정부혁신 보다나은 정부

2019년 5월 1일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 4. 30.(화) 오전 11시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 언론 공개회 : 4.30(화) 14:00, FITI시험연구원 마곡본원(2층 대회의실)

배포일시	2019. 5. 1. (수)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조택연 과장(043-870-5420)	담 당 자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)

5월 가정의 달 맞이 수요 급증 제품 1,236개 안전성조사 실시

- 어린이제품 52개, 전기 · 생활용품 33개 등 총 85개 리콜명령 처분 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 5월 가정의 달 및 봄나들이 계절을 맞이하여 수요가 늘어날 것으로 예상되는 어린이제품 및 전기·생활용품 1,236개 제품에 대한 안전성조사를 실시함

< 조사 개요 >

· 조사근거 : 제품안전기본법에 따라 시중에 유통 중인 제품의 안전기준 적합여부 조사
· 조사기간 : '19.2～'19.4(약 3개월간)
· 조사대상 : 시중에 유통 중인 어린이제품 및 전기 · 생활용품 1,236개
· 조사결과 : 리콜명령 85개
· 향후조치 : 리콜이행점검(리콜명령 · 권고 후 2개월)

○ 금번 조사대상은 완구, 유모차, 인라인스케이트 등 안전에 취약한 어린이들이 사용하는 20품목 698개와 전기찜질기, 전동킥보드, 고령자용 보행차 등 그간 안전기준 부적합률이 높은 전기 · 생활용품 32품목 538개를 선정함

□ 2월부터 4월까지 약 3개월간 백화점 · 대형마트 · 온라인 등 시중에서 유통 중인 제품을 구매하여 조사한 결과, 유해물질 초과, 온도상승 과다, 내구성 미달 등 안전기준에 부적합한 85개(7.0%) 제품에 대해서 리콜명령을 하였음

< 조사 결과(단위 : 건) **>**

구분	어린이제품	전기용품	생활용품	계
안전성조사 건수	698	360	178	1,236
리콜명령 건수	**52**	**27**	**6**	**85**

□ 조사결과, 안전기준에 부적합하여 리콜명령을 받은 85개 제품의 결함 내용은 다음과 같음(전체 업체, 제품 목록과 공표문은 붙임 2,3 참조)

1 어린이제품

① **(완구)** 15개 제품에서 기준치보다 최소 1.3배에서 최대 2473.3배(모델명 : DORIS DOLL) 높은 납, 카드뮴, 프탈레이트계 가소제 등 유해물질이 검출

② **(유모차)** 3개 제품은 **내구성(불규칙한 표면) 시험** 기준을 충족하지 못했으며, 2개 제품은 **차양막 부위**에서 프탈레이트 가소제가 최대 207배(모델명 : BS001) 초과 검출

* 최근 유모차 리콜비율은 상승 추세 : ('18) 조사 29건, 리콜0건 → ('19) 조사 17건, 리콜4건

③ **(어린이용 인라인 롤러스케이트)** 3개 제품의 표면 인조가죽 부위에서 프탈레이트 가소제가 최대 137~352배(모델명 : NS Combo) 초과 검출

④ **(아동용 섬유제품)** 8개 제품에서 단추, 큐빅, 고무장식 등 부속품 부위에서 납, 카드뮴 등 유해물질이 최대 39.6배(모델명 : 72BG04911-1) 초과 검출되었고, 2개 제품은 끼임 사고를 초래할 수 있는 코드 및 조임끈 불량

2 전기용품

① **(전기찜질기)** 온열벨트, 발열조끼 등 12개 제품에서 온도상승 폭이 기준치 대비 최대 65K(모델명 : SI-2017-1) 초과하는 등 부적합이 확인되어 사용 중 화상이 우려

② **(전기오븐기기)** 'HNZ-QK2000MAF' 등 에어프라이어를 포함한 4개 제품에서 전원코드 등의 온도상승 폭이 최대 37.9K 초과하는 등 화재 우려

3 생활용품

① **(고령자용 보행차)** 2개 제품이 안정성시험에서 기준 기울기 미달로 고령자가 사용 시 넘어짐 등으로 인한 상해 위험으로 부적합

- 특히 한 제품(모델명 : BS-301)은 측방 안정성시험에서 0.1° 의 결과가 나타난 것으로 확인

② **(운동용 안전모)** 2개 제품이 내관통성, 충격흡수력 부적합 등 내구성 미달로 사용 중 충격 시 머리 부상 가능성이 있음

□ 그간 안전기준 부적합률이 높은 품목 등을 중점관리대상으로 지정하고 연중 안전성조사를 실시하는 등 관리를 강화한 결과, LED 등기구 및 휴대용 예초기 날 제품 리콜비율이 대폭 감소 추세

* LED 등기구 : ('16) 31.1% → ('17) 14.5% → ('18) 14.4% → ('19.5) 12.5%
휴대용 예초기의 날 : ('17) 23.1% → ('18) 26..3% → ('19.5) 0%

○ 이에 따라 국표원은 연중 조사결과를 바탕으로 리콜비율이 감소하고 있는 제품은 중점관리대상에서 해제하는 한편 리콜비율이 늘어나고 있는 제품에 대해서는 안전성조사를 더욱 강화할 예정임

□ 국표원은 금번 리콜명령을 받은 85개 제품의 판매를 원천 차단조치하기 위해 5.1일자로 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 공개하는 한편, 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에 등록할 계획이며,

○ 소비자·시민단체와 리콜정보 공유 및 SNS 등을 통한 홍보강화 등을 통해 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정임

○ 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 제조·수입·판매사업자로부터 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 것을 당부함

○ 한편, 경미한 사항(표시사항 등)을 위반한 266개 제품에 대해서는 개선조치 권고를 하여 처분 이후 사업자가 개선된 제품을 판매하도록 하였음

□ 또한 국표원은 ‘19년도 안전성조사 계획에 따라 피서·물놀이용품 등 여름철 수요가 많은 제품을 중심으로 제3차 안전성조사를 실시하여 휴가철이 시작되는 7월 초에 조사결과를 발표할 예정임

○ 주요 조사품목

분야	조사대상	주요 시험항목
어린이제품	○ 물놀이기구, 수영복, 완구, 어린이용 장신구 등	○ 납, 카드뮴 등 유해물질 함유량 ○ 구명복 부력 등 물리적 안전성
전기용품	○ 선풍기, 냉방기기 등	○ 온도상승, 감전보호 등
생활용품	○ 공기주입 물놀이기구, 스포츠용 구명복 등	○ 서랍장 전도, 구명복 부력 등 물리적 안전성

※ [붙임1] 리콜제품 언론공개회 개요(5p)
※ [붙임2] 리콜제품 목록(6p)
※ [붙임3] 제품별 리콜공표문(어린이제품 11p, 전기용품 64p, 생활용품 91p)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(043-870-5422, 어린이제품), 박형태 사무관(043-870-5425, 전기 및 생활용품)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 리콜제품 언론공개회 개요

□ 공개회 개요

○ **목적** : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 등 기회 제공

○ **일시/장소** : **'19.4.30(화) 14:00 ~ 16:00/FITI 마곡본원 2층 대회의실**

* 상세주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)

○ **공개제품** : 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 85개 제품

□ 참석자

○ **(국가기술표준원)** 조택연 제품시장관리과장, 하영선 사무관, 박형태 사무관 등

○ **(시험인증기관)** FITI시험연구원 외 각 시험인증기관 담당자

○ **(언론)** 참석희망 언론사 모두

□ 세부일정

시 간		내 용	비 고
14:00~15:00	60'	○ 리콜제품 언론 공개	· 언론사 자유촬영
15:00~15:10	10'	○ 조사개요 설명(필요시)	· 국표원 담당자
15:10~16:00	50'	○ 추가촬영 및 정리	·

□ 약도



붙임2 리콜제품 목록

1. 어린이제품 : 50개 업체 52개 제품

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	자동차용 어린이 보호장치	다모아	아모 보조밸트	CA031L002-6001A	프탈레이트 가소제, 납
2	자동차용 어린이 보호장치	㈜모와부	NADO O10	CA031R054-8004	폼알데히드
3	자동차용 어린이 보호장치	㈜모와부	NADO 03 PLUS	CA031R054-8001	프탈레이트 가소제
4	유아용 섬유제품 (외의류)	하임앤헷세드 주식회사	살루테 유아 카라포켓우주복 바디슈트	CB015R0314-8003	납
5	합성수지제 어린이용품 (바닥매트)	㈜비에스코리아	무독성 EVA 에코요기 퍼즐매트	CB023R019-6001	카드뮴, 휘발성 유기화합물
6	합성수지제 어린이용품 (바닥매트)	아이끌레	아이끌레 퍼즐 매트	CB021R221-8001	휘발성 유기화합물
7	합성수지제 어린이용품 (바닥매트)	키즈블랑	키즈블랑 패밀리 pe퍼즐 50 스노우마블 8세트	CB021A028-7001	휘발성 유기화합물
8	합성수지제 어린이용품 (바닥매트)	㈜다요앤	모더닉 퍼즐매트 아이보리	CB021R117-6002	휘발성 유기화합물
9	합성수지제 어린이용품 (바닥매트)	아트비	아트비 퍼즐매트	CB021H072-6001	휘발성 유기화합물
10	어린이용 스포츠 보호용품 (보호장구)	스키드온코리아	키드프로텍터	B241R060-3001A	충격흡수성
11	완구	㈜삼우힐링라이프	에디슨컵쌓기	CB063R629-7007	카드뮴, 프탈레이트 가소제
12	완구	제이유니트	맘앤리틀 마카롱 미끄럼틀	CB064R1393-8001	프탈레이트 가소제
13	완구	대신전자	고급체스	CB063A114-8002	프탈레이트 가소제
14	완구	국민교육사	국민 민속 투호 놀이	CB063R2066-7001	프탈레이트 가소제, 납, 카드뮴
15	완구	나이스토이	쥬쥬 배낭 모래놀이	B363R458-4001	프탈레이트 가소제
16	완구	베이비캠프㈜	trampoline	CB063R2451-7001	납, 프탈레이트 가소제
17	완구	명인랜드㈜	보드게임(바둑&장기)	B362H978-7002A	카드뮴, 프탈레이트 가소제
18	완구	㈜티블루	점핑바운스카(로보드론)	CB063R773-6001	납, 프탈레이트 가소제

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
19	완구	매몬스튜디오	최현우의 마술교실	CB064R509-6001	프탈레이트 가소제
20	완구	㈜자석나라	NEW MAGNET FUNNY PUZZLE FRUIT&VEGETABLE	CB061A064-7001	프탈레이트 가소제
21	완구	태성상사	DORIS DOLL	CB061R4316-8001	납, 카드뮴
22	완구	E.Y.Enterprise	LIPU CHAIR 라이푸체어	CB061R3318-7001	프탈레이트 가소제
23	완구	주식회사 코니아이엔씨	꼼에스타꼬마곰베베	CB061R2007-6001	납
24	완구	유한회사 에이치아이	사탕뽑기 캔디크레인 사탕뽑기 기계	CB061R3895-8001	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
25	완구	아이엠제이에스㈜	라켓볼	B361R5607-4001	카드뮴
26	학용품	㈜점프	500네온칼라지우개	B441R1493-3001	프탈레이트 가소제
27	학용품	크리스탈팬시	4B네온지우개	CB111R453-7001	프탈레이트 가소제
28	학용품	㈜카라멜팝콘	몰랑 네온컬러 지우개	CB111R167-6003	프탈레이트 가소제
29	유아용 삼륜차	㈜썬앤토이	휴대용접이식 세발자전거	CB073R007-7001	납, 프탈레이트 가소제
30	유아용 삼륜차	㈜성보	1인용자전거	B371B006-9001A	전도(뒤집힘)
31	어린이용 자전거	㈜하이레포츠	YELLOW CORN SC	CB093R015-8001	납, 프탈레이트 가소제
32	어린이용 자전거	㈜파파야나인	SHUK BIKE BRAVE	CB093R013-7001	프탈레이트 가소제
33	유모차	㈜구름과환경	21st buggyⓈ	미확인	내구성
34	유모차	㈜굿베이비	굿베이비 휴대용유모차	CB133R004-7001	내구성
35	유모차	㈜태건씨앤에스	BS001	CB132R006-7001	프탈레이트 가소제, 납
36	유모차	㈜거목인터네셔날	X1	CB131R145-7001	내구성, 프탈레이트 가소제
37	유아용 캐리어	백효정아기띠	백효정 아기띠-앞보기타입	CB161A010-8002	폼알데히드
38	어린이용 킥보드	돈키호테	더플라잉 킥보드 아동용 DH-2000 블루 3단높이 조절	비대상	프탈레이트 가소제
39	어린이용 인라인 롤러스케이트	퍼니스포츠	YH-002	비대상	프탈레이트 가소제

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
40	어린이용 인라인 롤러스케이트	㈜스키드온코리아	NS COMBO	비대상	프탈레이트 가소제
41	어린이용 인라인 롤러스케이트	에스디스피드㈜	MATRIX-S	비대상	프탈레이트 가소제
42	아동용 섬유제품 (외의류)	주식회사 에프앤케이	APFO0106 GSL	비대상	납
43	아동용 섬유제품 (외의류)	㈜삼원색	SJT101-MKJP02	비대상	프탈레이트 가소제
44	아동용 섬유제품 (외의류)	㈜더켈리컴퍼니	C1912K453	비대상	카드뮴
45	아동용 섬유제품 (중의류)	㈜태전	PCS18GOP14	비대상	납
46	아동용 섬유제품 (중의류)	㈜퍼스트어패럴	핑크프릴팬츠 (Q82DCP120-1)	비대상	코드 및 조임끈
47	아동용 섬유제품 (중의류)	헬로아이	AJ01J2141G (AJ01티셔츠)	비대상	코드 및 조임끈
48	아동용 섬유제품 (중의류)	㈜아이리스지유	(29115-330-53)LP) 왕관 그래픽 티셔츠 생일선물용	비대상	납
49	아동용 섬유제품 (중의류)	㈜한형F&K	(29175-200-50 RD/CR) 플라워버튼가디건	비대상	납
50	아동용 섬유제품 (가방류)	에스씨코리아	72BG04911-1	비대상	프탈레이트 가소제
51	어린이용 안경테	서진옵티칼	Nunbola(금속, 프라스틱안경테)	비대상	프탈레이트 가소제
52	어린이용 안경테	㈜엠톡네트웍스	Mercury(머큐리)	비대상	프탈레이트 가소제

2. 전기용품 : 27개 업체 27개 제품

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
53	전기찜질기	(주)비즈제이	ZL-001M	SU071452-15001A	온도상승
54	전기찜질기	참인-코리아	JN 2014	HA07374-14001	온도상승
55	전기찜질기	한양의료기	SY-02	HU072356-18002A	이상운전
56	전기찜질기	쿨몬(COOLMON)	HM-C1	YH07139-17001	온도상승
57	전기찜질기	선일전기	SI-2017-1	XH070181-18004A	온도상승
58	전기찜질기	미래통상	MR02	XC070023-18002	온도상승

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
59	전기찜질기	(주)제이씨앤씨	(확인안됨)	XA070056-18002A	온도상승
60	전기찜질기	㈜스닉스전자	(확인안됨)	XJ070025-17001A	온도상승
61	전기찜질기	(주)쎄븐솔루션(SEVENsolution)	SVN-001801	YH07154-18001	온도상승
62	전기찜질기	대성인터내셔날	LY-BS03	XU070240-18002	온도상승
63	전기찜질기	(주)디엔에이	PG-5021	XJ070027-18002A	온도상승
64	전기찜질기	(주)오키	JC-3012N	XB070027-18001	온도상승
65	직류전원장치	㈜서프라이즈월드	SPUL-H31	HU10910-17001	온도상승
66	직류전원장치	바이퍼럭스	HD-2000325	HU10814-17003	온도상승, 연면거리 및 공간거리
67	직류전원장치	에이유테크	GJS150-6720170	HU10941-17001A	연면거리 및 공간거리
68	직류전원장치	주식회사 이비아이	GJS150-5460200	HU10941-17001A	연면거리 및 공간거리
69	LED등기구	동일조명	MOA-D12	JD11156-16001A (인증번호 도용)	연면거리 및 공간거리
70	전기마사지기	㈜메디칼드림	K7	HH07444-17025A	온도상승
71	전기오븐기기	㈜대동에프앤디	DR-1000	HU07671-18017	온도상승
72	전기오븐기기	(주)비즈포비즈	BFB-AF25BL	JU071522-18002	온도상승
73	전기오븐기기	서현플라자	HIC-AF-8065	JU071574-18001	온도상승
74	전기오븐기기	㈜홈니즈	HNZ-QK2000MAF	HU071819-18010	온도상승
75	핫플레이트	㈜신화셀렉스	IHR-150	HU072050-18005	온도상승
76	발욕조	(주)후지이엘티	DWFM-H510WS	HU071748-18004	온도상승
77	발욕조	신일산업 주식회사	SFB-D690KP	SU071514-15001	온도상승
78	발욕조	크레용아이	BM-608	-	온도상승
79	전기건조기	㈜삼국	HD-501	HH07504-3001G	감전보호

3. 생활용품 : 6개 업체 6개 제품

No.	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
80	고령자용 보행차	굿모닝코리아유통 주식회사	RB-1104	B201R016-18001	측방안정성
81	고령자용 보행차	보성메디케어	BS-301	B201R004-17001	전방, 측방안정성
82	운동용 안전모	㈜블랙다이아몬드 코리아	VAP○R	B531R229-4001	내관통성
83	스키용 안전모	인터트레이드앤테크놀로지스 코리아(주)	bern sn○w helmet	B531R080-17001	충격흡수력
84	실내용바닥재	㈜생활낙원	PVC튜브매트	B671J001-18001	프탈레이트 가소제
85	속눈썹 열성형기	㈜젠트레이드	ZNT-110	비대상	평상온도상승

붙임3 제품별 리콜공표문

□ 어린이제품 : 52개 제품

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 어린이 보호장치</td><td>모델명</td><td>아모 보조밸트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>다모아</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031L002-6001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박영수</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.07.04.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 128 배 초과
- 부위 : 인조가죽(검정)
- 측정값(DEHP) : 12.8 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 총 납 함유량 2.4 배 초과
- 부위 : 인조가죽(검정)
- 측정값 : 720 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 수입자명 오기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>다모아</td><td>연락처</td><td>031-577-1291</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 어린이 보호장치</td><td>모델명</td><td>NADO O10</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>NADO</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜모와부</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031R054-8004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승식</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.11.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 포지의 폼알데하이드 2.1 배 초과
- 부위 : 섬유 테두리 (검정)
- 측정값 : 161 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 종류·구속방법 오기, 구속형태·제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜모와부</td><td>연락처</td><td>1661-6255</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자동차용 어린이 보호장치</td><td>모델명</td><td>NADO 03 PLUS</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>NADO</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜모와부</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031R054-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김승식</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.08.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 2배 초과
- 측정부위 : 어깨패드고무
- 측정값(DEHP) : 0.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 사용가능한 어린이의 체중 범위, 구속방법, 제조연월 미표시</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜모와부</td><td>연락처</td><td>1661-6255</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>살루텐 유아
카라포켓우주복 바디슈트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Bellus bebe</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>하임앤헷세드 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB015R0314-8003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김도양</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 36.0 배 초과
- 부위 : 단추
- 측정값 : 3 239 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하


○ 표시사항 미비
- 주소, 사용연령, KC 안전확인 신고번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>하임앤헷세드 주식회사</td><td>연락처</td><td>070-4099-7793</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>무독성 EVA
에코요기 퍼즐매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜비에스코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB023R019-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조일환</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.01.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 카드뮴 함유량 1.7배 초과
- 부위 : 매트분홍
- 측정값 : 125 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

○ 휘발성 유기화합물(폼아마이드) 방출량 45.4 ~ 66.8 배 초과
- 부위 : 매트분홍 앞면, 측정값 : 9.073 mg/(m^2·h)
- 부위 : 매트분홍 뒷면, 측정값 : 13.358 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.20 mg/(m^2·h) 이하

○ 표시사항 미비
- 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜비에스코리아</td><td>연락처</td><td>070-8650-8036</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>아이끌레 퍼즐 매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이끌레</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이끌레</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021R221-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박은영</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.13.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물 방출량(폼아마이드) 57.6 배 초과
- 부위 : 고분자-표면
- 측정값 : 11.51 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.20 mg/(m^2·h) 이하

o 표시사항 미비
- KC 안전확인 신고번호, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이끌레</td><td>연락처</td><td>070-8866-9353</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>키즈블랑 패밀리 pe퍼즐 50 스노우마블 8세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>키즈블랑</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021A028-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전윤서</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 휘발성 유기화합물 방출량(폼아마이드) 3.1 ~ 4.3 배 초과
- 부위 : 고분자-(아이보리+내장재), 측정값 : 0.62 mg/(m^2·h)
- 부위 : 고분자-(회색+내장재), 측정값 : 0.86 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.20 mg/(m^2·h) 이하

ㅇ 표시사항 미비
- KC마크 및 안전확인 신고번호, 모델명, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>키즈블랑</td><td>연락처</td><td>1544-5601</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>모더닉 퍼즐매트
아이보리</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>aguard</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜다요앤</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021R117-6002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김준태</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.09.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물 방출량(폼아마이드) 41.1 배 초과
- 부위 : 고분자-표면
- 측정값 : 8.21 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.20 mg/(m^2·h) 이하

o 휘발성 유기화합물 방출량(N,N-다이메틸폼아마이드) 2 배 초과
- 부위 : 고분자-표면
- 측정값 : 0.80 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.40 mg/(m^2·h) 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜다요앤</td><td>연락처</td><td>043-214-5030</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>바닥매트
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>아트비 퍼즐매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아트비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아트비</td><td>인증/신고번호</td><td>CB021H072-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황정은</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.08.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
 </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물 방출량(N,N-다이메틸폼아마이드) 5.2 ~ 6.6 배 초과
- 부위 : 고분자-(아이보리+내장재), 측정값 : 2.07 mg/(m^2·h)
- 부위 : 인조가죽+내장재, 측정값 : 2.64 mg/(m^2·h)
- 기준치 : 0.40 mg/(m^2·h) 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령, 제조연월, 제조국명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극 및 메스꺼움 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아트비</td><td>연락처</td><td>1544-4038</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>보호장구
(어린이용 스포츠 보호용품)</td><td>모델명</td><td>키드프로텍터</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>스키드온코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>B241R060-3001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김용주</td><td>인증/신고일자</td><td>2013.07.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 충격흡수성 1.8배 초과
- 부위 : 팔꿈치 보호대
- 측정값: 7 kN
- 기준치 : 최대 힘의 평균수치가 4 kN 이하일 것


○ 표시사항 미비
- KC 마크 및 안전확인 신고번호, 모델명, 제조연월, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용연령, 사용상 주의사항, 해당되는 보호장구에 대해 왼쪽이 적합한지 오른쪽에 적합한지에 대한 명확한 정보, 보호장구에 의해 제공되는 보호의 수준에 대한 설명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>스키드온코리아</td><td>연락처</td><td>02-3667-4554</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>에디슨컵쌓기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜삼우힐링라이프</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R629-7007</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤성춘</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 카드뮴 함유량 5.4 배 초과
- 부위 : 필름스티커MIX
- 측정값 : 407 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하


○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 49배 초과
- 부위 : 필름스티커MIX
- 측정값 : DEHP 4.9 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜삼우힐링라이프</td><td>연락처</td><td>031-404-7822</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>활동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>맘앤리틀 마카롱
미끄럼틀</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>제이유니트</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R1393-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정지윤</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.03.14.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 4.1 배 초과
- 부위 : 농구공 연질플라스틱 주황
- 측정값 : DBP 0.32 %, DEHP 0.089 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 한계 체중 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제이유니트</td><td>연락처</td><td>070-7608-2443</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>게임완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>고급체스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대신전자</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063A114-8002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최병문</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.04.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 2.4 배 초과
- 부위 : 투명-플라스틱(필름-판)
- 측정값 : DEHP 0.02 %, DBP 0.22 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대신전자</td><td>연락처</td><td>02-917-2987</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>국민 민속 투호 놀이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>국민교육사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2066-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김재연</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 90.5 배 초과
- 부위 : 하양-코팅(알파벳 뒤)
- 측정값 : DEHP 9.03 %, DBP 0.02 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 총 납 함유량 13.3 배 초과
- 부위 : 하양-코팅(알파벳 뒤)
- 측정값 : 1 197 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하


○ 총 카드뮴 함유량 2.1 배 초과
- 부위 : 하양-코팅(알파벳 뒤)
- 측정값 : 161 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 제조자명 오기, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>국민교육사</td><td>연락처</td><td>031-435-5027</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>쥬쥬 배낭 모래놀이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>나이스토이</td><td>인증/신고번호</td><td>B363R458-4001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한정숙</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.03.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">< 전체 사진 >
</td><td>< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP, DBP) 3.1 ~ 81.8 배 초과
- 부위 : 가방 보라필름, 측정값 : DEHP 0.31 %, DINP 0.17 %
- 부위 : 가방 앞면, 측정값 : DEHP 8.18 %, DINP 6.49 %
- 부위 : 가방 분홍테두리, 측정값 : DEHP 0.10 %, DINP 0.07 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>나이스토이</td><td>연락처</td><td>031-358-9855</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>trampoline</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>베이비캠프㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2451-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김경수</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.11.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 6.4 배 초과
- 부위 : 초록필름
- 측정값 : 1 915 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg

ㅇ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 123.6 배 초과
- 부위 : 초록필름
- 측정값 : DEHP 12.36 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>베이비캠프㈜</td><td>연락처</td><td>031-922-0391</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자석완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>보드게임(바둑&장기)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>명인랜드㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>B362H978-7002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서경호</td><td>인증/신고일자</td><td>2007.11.20.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 카드뮴 함유량 14.8 ~ 36.2 배 초과
- 부위 : 금속 단추(암), 측정값 : 1 110 mg/kg
- 부위 : 금속 단추(수), 측정값 : 2 715 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg

○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 8.8 배 초과
- 부위 : 자석
- 측정값 : DBP 0.02 %, DEHP 0.86 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>명인랜드㈜</td><td>연락처</td><td>031-422-7015</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>조종완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>점핑바운스카(로보드론)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜티블루</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R773-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전종식</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.04.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 7.6 배 초과
- 부위 : USB 전선
- 측정값 : 2 290 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

o 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 133.1 배 초과
- 부위 : USB 전선
- 측정값 : DBP 0.04 %, DEHP 13.27 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜티블루</td><td>연락처</td><td>031-348-3464</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>최현우의 마술교실</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>매몬스튜디오</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R509-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정기훈</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.04.15.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 11.8배 초과
- 부위 : 플라스틱검정
- 측정값 : DBP 0.015 %, DEHP 1.160 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>매몬스튜디오</td><td>연락처</td><td>02-6203-2862</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자석완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>NEW MAGNET
FUNNY PUZZLE
FRUIT&VEGETABLE</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜자석나라</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061A064-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전영수</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.03.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 8.0 배 초과
- 부위 : 고무자석검정
- 측정값 : DBP 0.011 %, DEHP 0.784 %, DINP 0.026 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜자석나라</td><td>연락처</td><td>02-407-3028</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>DORIS DOLL</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>태성상사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R4316-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김기태</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.12.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 1.8배 ~ 610.3배 초과
- 부위 : 플라스틱머리띠 진주, 측정값 : 534 mg/kg
- 부위 : 금속목걸이 은색, 측정값 : 183100 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하


o 총 카드뮴 함유량 1.1배 ~ 2473.3배 초과
- 부위 : 금속목걸이 은색, 측정값 : 84 mg/kg
- 부위 : 금속리본모양 금색, 측정값 : 185500 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>태성상사</td><td>연락처</td><td>042-487-2010</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>LIPU CHAIR 라이푸체어</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>E.Y.Enterprise</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3318-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>고진석</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.11.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 109.0배 초과
- 부위 : 연질플라스틱 손잡이 검정
- 측정값 : DBP 0.046 %, DEHP 10.850 %, DINP 0.470 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>E.Y.Enterprise</td><td>연락처</td><td>031-573-1919</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>봉제완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>꼼에스타꼬마곰베베</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 코니아이엔씨</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R2007-6001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유나경</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.09.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 6.9배 초과
- 부위 : 플라스틱 단추 흰색
- 측정값 : 2074 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 제조연월, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 코니아이엔씨</td><td>연락처</td><td>031-908-2999</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>사탕뽑기 캔디크레인
사탕뽑기 기계</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>유한회사 에이치아이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R3895-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서흥일</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 7.6배 초과
- 부위 : 케이블 흰색
- 측정값 : 2265 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg


o 총 카드뮴 함유량 1.3배 초과
- 부위 : 케이블 흰색
- 측정값 : 94 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg

o 프탈레이트계 가소제(DBP+DEHP) 57.4배 ~ 61.8배 초과
- 부위 : 케이블흰색, 측정값 : DBP 3.488%, DEHP 2.250%, DINP 4.418%
- 부위 : 케이블말단흰색, 측정값 : DBP 0.539%, DEHP 5.642%, DINP 2.757%
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- KC마크 및 안전확인 신고번호, 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>유한회사 에이치아이</td><td>연락처</td><td>062-515-2608</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>라켓볼</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이엠제이에스㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>B361R5607-4001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김송우</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.01.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 카드뮴 함유량 1.3 배 초과
- 부위 : 스티로폼(혼합)
- 측정값 : 98 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이엠제이에스㈜</td><td>연락처</td><td>02-333-8771</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>지우개
(학용품)</td><td>모델명</td><td>500네온칼라지우개</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜점프</td><td>인증/신고번호</td><td>B441R1493-3001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박재환</td><td>인증/신고일자</td><td>2013.10.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 DEHP 187.0 ~ 208.6 배 초과
- 부위 : 플라스틱(노랑), 측정값 : DEHP 18.704 %
- 부위 : 플라스틱(주홍), 측정값 : DEHP 20.862 %
- 부위 : 플라스틱(분홍), 측정값 : DEHP 19.787 %
- 부위 : 플라스틱(초록), 측정값 : DEHP 19.995 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜점프</td><td>연락처</td><td>031-913-0298</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>지우개
(학용품)</td><td>모델명</td><td>4B네온지우개</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>크리스탈팬시</td><td>인증/신고번호</td><td>CB111R453-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종국</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 DEHP 199.9 ~ 214.9 배 초과
- 부위 : 플라스틱(연두), 측정값 : (DEHP) 19.992 %
- 부위 : 플라스틱(노랑), 측정값 : (DEHP) 21.491 %
- 부위 : 플라스틱(분홍), 측정값 : (DEHP) 21.347 %
- 부위 : 플라스틱(주황), 측정값 : (DEHP) 20.805 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하


o 표시사항 미비
- 제조연월, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>크리스탈팬시</td><td>연락처</td><td>070-8146-2220</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>지우개
(학용품)</td><td>모델명</td><td>몰랑 네온컬러 지우개</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>인증/신고번호</td><td>CB111R167-6003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송상만</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.12.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 DEHP 201.9 ~ 228.6 배 초과
- 부위 : 플라스틱(주황), 측정값 : (DEHP) 21.898 %
- 부위 : 플라스틱(노랑), 측정값 : (DEHP) 22.514 %
- 부위 : 플라스틱(분홍), 측정값 : (DEHP) 20.906 %
- 부위 : 플라스틱(연두), 측정값 : (DEHP) 20.192 %
- 부위 : 플라스틱(연노랑), 측정값 : (DEHP) 22.857 %
- 부위 : 플라스틱(파랑), 측정값 : (DEHP) 22.497 %
- 부위 : 플라스틱(보라), 측정값 : (DEHP) 22.282 %
- 부위 : 플라스틱(진분홍), 측정값 : (DEHP) 22.763 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜카라멜팝콘</td><td>연락처</td><td>02-803-1764</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차</td><td>모델명</td><td>휴대용접이식 세발자전거</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜썬앤토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB073R007-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김갑수</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.08.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 1.4 배 초과
- 부위 : 핸들커버 테두리 은색
- 측정값 : 424 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 234 ~ 282 배 초과
- 부위 : 핸들커버가죽갈색+코팅 MIX, 측정값(DEHP) : 23.4 %
- 부위 : 안장가죽갈색, 측정값(DEHP) : 28.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

○ 표시사항
- 한계체중 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜썬앤토이</td><td>연락처</td><td>031-883-7919</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차</td><td>모델명</td><td>1인용자전거</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜성보</td><td>인증/신고번호</td><td>B371B006-9001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김원식</td><td>인증/신고일자</td><td>2009.05.14.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 전도 시험 부적합
- 시험결과 : 후방 전도됨
- 기준 : 후방 전도 시험 시 전도되지 않아야 함

○ 표시사항 미비
- 한계체중 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 제품 사용 중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜성보</td><td>연락처</td><td>051-831-3336</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거</td><td>모델명</td><td>YELLOW CORN SC</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜하이레포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>CB093R015-8001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장성순</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.11.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 1.3 배 초과
- 부위 : 안장인조가죽검정, 측정값 : 380 mg/kg
- 부위 : 안장인조가죽흰색, 측정값 : 385 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 300 배 초과
- 부위 : 안장인조가죽
- 측정값 : DEHP 30.0 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 제조연월, 사용설명서 및 주의사항 일부 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜하이레포츠</td><td>연락처</td><td>1599-4288</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ■ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 자전거</td><td>모델명</td><td>SHUK BIKE BRAVE</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜파파야나인</td><td>인증/신고번호</td><td>CB093R013-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정태엽</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.16.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 288 ~ 294 배 초과
- 부위 : 안장인조가죽무광, 측정값 : DEHP 29.4 %
- 부위 : 안장인조가죽유광, 측정값 : DEHP 28.8 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 사용설명서 및 주의사항 일부 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜파파야나인</td><td>연락처</td><td>1644-9508</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차</td><td>모델명</td><td>21st buggyⓈ</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜구름과환경</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박미경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 내구성(불규칙한 표면 시험) 부적합
- 시험결과 : 53 000회 시험 후 리벳 파손
- 기준 : 시험 후 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함

o 안전표시 미비
- 제조연월, 사용상 주의사항, KC마크 및 안전확인 신고번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 제품 사용 중 제품의 변형으로 인해 유아에게 심각한 부상 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜구름과환경</td><td>연락처</td><td>070-4196-1822</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차</td><td>모델명</td><td>굿베이비 휴대용유모차</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜굿베이비</td><td>인증/신고번호</td><td>CB133R004-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김은주</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.03.14.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 내구성(불규칙한 표면 시험) 부적합
- 시험결과 : 58 000회 시험 후 리벳 파손
- 기준 : 시험 후 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 제품 사용 중 제품의 변형으로 인해 유아에게 심각한 부상 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜굿베이비</td><td>연락처</td><td>051-941-1940</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차</td><td>모델명</td><td>BS001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜태건씨앤에스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB132R006-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김성민</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.24.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 207 배 초과
- 부위 : 인조가죽 (흰색)
- 측정값 : DEHP 20.7 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 총 납 함유량 26.3 배 초과
- 부위 : 플라스틱 차양살 (검정)
- 측정값 : 7 879 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜태건씨앤에스</td><td>연락처</td><td>02-703-0291</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차</td><td>모델명</td><td>X1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜거목인터네셔날</td><td>인증/신고번호</td><td>CB131R145-7001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정병하</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.12.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 내구성(불규칙한 표면 시험) 부적합
- 시험결과 : 8009회 시험 후 고정핀 파손
- 기준 : 시험 후 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함


o 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 8.4배 초과
- 부위 : 플라스틱차양막 속 진회색
- 측정값 : DBP 0.021 %, DEHP 0.816 %, DINP 0.583%
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP+BBP+DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 인증정보 불일치, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 제품 사용 중 제품의 변형으로 인해 유아의 심각한 부상 가능
o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>개선
문의</td><td>문의처</td><td>㈜거목인터네셔날</td><td>연락처</td><td>031-321-0029</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 캐리어</td><td>모델명</td><td>백효정
아기띠-앞보기타입</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>백효정아기띠</td><td>인증/신고번호</td><td>CB161A010-8002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백효정</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 폼알데하이드 2.2 배 초과
- 부위 : NAVY 섬유(어깨끈)
- 측정값 : 44.6 mg/kg
- 기준치 : 20 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 종류, 모델명, 한계체중, 제조연월, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항, KC 안전확인 신고번호 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>백효정아기띠</td><td>연락처</td><td>070-8627-3836</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 킥보드</td><td>모델명</td><td>더플라잉 킥보드 아동용
DH-2000 블루 3단높이 조절</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>돈키호테</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DEHP) 323.2배 초과
- 부위 : 손잡이파랑
- 측정값 : DEHP 32.318 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 오기 (핸드브레이크가 없는 제품일 경우 만 8세 이상이어야 함)
- KC마크, 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 한계체중, 주의사항(경고표시 외 1개) 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>개선
문의</td><td>문의처</td><td>돈키호테</td><td>연락처</td><td>070-7696-9904</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 인라인 롤러스케이트</td><td>모델명</td><td>YH-002</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Funny Sports</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>퍼니스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이봉규</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 137 배 초과
- 부위 : 인조가죽
- 측정값 : DEHP 13.7 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>퍼니스포츠</td><td>연락처</td><td>051-902-8208</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 인라인 롤러스케이트</td><td>모델명</td><td>NS COMBO</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>FLYING EAGLE</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜스키드온코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김용주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 352 배 초과
- 부위 : 인조가죽
- 측정값 : DEHP 35.2 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜스키드온코리아</td><td>연락처</td><td>070-4143-6009</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 인라인 롤러스케이트</td><td>모델명</td><td>MATRIX-S</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스디스피드㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>연진수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 340 배 초과
- 부위 : 인조가죽
- 측정값 : DEHP 34.0 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하


o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스디스피드㈜</td><td>연락처</td><td>02-2157-5925</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>APFO0106 GSL</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>APPLE PINK</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에프앤케이</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김성운</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 1.3 배 초과
- 부위 : 금속 핀 지지대
- 측정값 : 379 mg/kg
- 기준치 : 300 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에프앤케이</td><td>연락처</td><td>02-3460-8428</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>SJT101-MKJP02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>SFIT</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(베트남)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜삼원색</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김복진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 2.8 배 초과
- 부위 : BLACK 고무 와펜
- 측정값(DEHP) : 0.28 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜삼원색</td><td>연락처</td><td>031-417-8500 (254)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>C1912K453</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Commencer</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜더켈리컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정태</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 카드뮴 함유량 34.9 배 초과
- 부위 : RED 큐빅
- 측정값 : 2 621 mg/kg
- 기준치 : 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜더켈리컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-4413-1963</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>PCS18GOP14</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Petit enfant</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜태전</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박성수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 27.7 배 초과
- 부위 : 단추
- 측정값 : 2 489 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg 이하

o 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜태전</td><td>연락처</td><td>02-921-9043</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>핑크프릴팬츠
(Q82DCP120-1)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>French Cat</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜퍼스트어패럴</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김연숙</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 리본장식
- 측정값 : 고정루프의 길이 10.4 cm, 10.8 cm
- 기준치 : 7.5 cm 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜퍼스트어패럴</td><td>연락처</td><td>02-2049-8863</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>AJ01J2141G
(AJ01티셔츠)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>AR JEANS</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>헬로아이</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유수미</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >



</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 조임끈
- 시험결과 : 자유단이 있음
- 기준 : 머리, 목, 가슴위쪽 주변에 자유단이 있으면 안 됨</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>헬로아이</td><td>연락처</td><td>02-777-5498</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(29115-330-53)LP)
왕관 그래픽 티셔츠
생일선물용</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>BLUEDOG</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜아이리스지유</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유원석</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 총 납 함유량 24.9 배 초과
- 부위 : 단추
- 측정값 : 2 245 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜아이리스지유</td><td>연락처</td><td>070-4640-3101</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(29175-200-50 RD/CR)
플라워버튼가디건</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>BLUEDOG</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜한형F&K</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>류경열</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 총 납 함유량 5.8 배 초과
- 부위 : 단추
- 측정값 : 518 mg/kg
- 기준치 : 90 mg/kg</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜한형F&K</td><td>연락처</td><td>02-836-1596</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>72BG04911-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>MLB</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스씨코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이지훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제(DEHP) 39.6 배 초과
- 측정부위 : WHITE 로고 와펜
- 측정값(DEHP) : 3.96 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스씨코리아</td><td>연락처</td><td>02-894-3666</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 안경테</td><td>모델명</td><td>Nunbola(금속,
프라스틱안경테)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>서진옵티칼</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>공영관</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ프탈레이트계 가소제 (DEHP, DINP) 249.8 배 초과
- 부위 : 플라스틱 코받침(투명)
- 측정값 : DEHP 24.984 %, DINP 2.729 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, KC마크, 프탈레이트가소제 경고문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>서진옵티칼</td><td>연락처</td><td>010-4371-8866</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 안경테</td><td>모델명</td><td>Mercury(머큐리)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜엠톡네트웍스</td><td>인증/신고번호</td><td>비대상</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>천진하</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 257.0 배 초과
- 부위 : 플라스틱 코받침(투명)
- 측정값 : DEHP 25.704 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜엠톡네트웍스</td><td>연락처</td><td>02-424-4775</td></tr>
</table>

□ 전기용품 : 27개 제품

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="6">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>ZL-001M</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>에버조이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비즈제이</td><td>인증/신고번호</td><td>SU071452-15001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오상석</td><td>인증/신고일자</td><td>2015.12.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1.온도상승 시험
-표면온도 기준치 초과
-기준치:60 ℃ / 측정치: 120.9 ℃


ㅇ(경결함)
1.표시 및 사용설명서
-제조년월 누락
2.입력 및 전류
- 정격 입력 기준치 초과
- 허용 오차: ±10 % / 편차: - 16.8 %</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능
ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비즈제이</td><td>연락처</td><td>031-422-5533</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>JN 2014</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>참인-코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>HA07374-14001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정호중</td><td>인증/신고일자</td><td>2014.12.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 50 ℃ / 측정값 : 76 ℃ (표면)
- 기준값 : 140 ℃ (최초 10분) / 측정값 : 142 ℃ (전열소자)

○(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 2종 기기 마크 미표기

○(동일성확인): 전원코드, 콘덴서, Thermal Cut-out 상이함.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>참인-코리아</td><td>연락처</td><td>02-849-9492</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>SY-02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한양의료기</td><td>인증/신고번호</td><td>HU072356-18002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유동환</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.11.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 이상운전 - 표면온도 기준치 초과
- 기준값 : 120 ℃ / 측정값 : 153 ℃</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○이상 운전 또는 부주의한 운전으로 인한 화재의 위험성이 있음
○기계적 손상에 의한 상해 및 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한양의료기</td><td>연락처</td><td>080-278-1044, 063-278-1044</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>HM-C1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>라이프버튼</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>쿨몬(COOLMON)</td><td>인증/신고번호</td><td>YH07139-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정효석</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승시험
- 표면온도 기준치 초과
- 기준치: 35 K / 측정치: 67.2 K

ㅇ(경결함)
1.표시 및 사용설명서
- 표시라벨 누락
2.입력 및 전류
-정격 전류 기준치 초과
-허용 오차: ±10 % / 편차: + 273.3 %(정격전류:0.3 A / 측정치: 1.12 A)

ㅇ(동일성확인):인증당시와 상이함
1. 자동복귀형 온도과승방지장치 없음
2. 기타 : 표시라벨 없음, 디자인 변경</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능
ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>쿨몬(COOLMON)</td><td>연락처</td><td>070-4007-1917</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>SI-2017-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>선일전기</td><td>인증/신고번호</td><td>XH070181-18004A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>채희범</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 35 K / 측정값 : 78 K (표면)
- 기준값 : 80 K / 측정값 : 145 K (전열소자)

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 및 사용설명서 누락
- 3종 기기 마크 미표기

ㅇ(동일성확인): 인증당시와 상이함
1. Thermostat 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>선일전기</td><td>연락처</td><td>031-543-6983</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>MR02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미래통상</td><td>인증/신고번호</td><td>XC070023-18002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김미숙</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 35 K / 측정값 : 93 K (표면)
- 기준값 : 80 K / 측정값 : 111 K (전열소자)

○(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 3종 기기 마크 미표기

○(동일성확인): 인증당시와 상이함
1. Thermostat 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미래통상</td><td>연락처</td><td>0505-222-1133</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>(확인안됨)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)제이씨앤씨</td><td>인증/신고번호</td><td>XA070056-18002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정영욱</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.08.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 35 K / 측정값 : 44 K (표면)
- 기준값 : 80 K / 측정값 : 118 K (전열소자)

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 기기 및 포장에 라벨 없음(표시사항 없음)

ㅇ(동일성확인): 인증당시와 상이함
1. 스위치 삭제</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)제이씨앤씨</td><td>연락처</td><td>02-437-8987</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>(확인안됨)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜스닉스전자</td><td>인증/신고번호</td><td>XJ070025-17001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신상용</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.12.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 50℃ / 측정값 : 83℃ (표면)
- 기준값 : 100℃ / 측정값 : 116℃ (전열소자)

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 3종 기기 마크 미표기
- 모델명 미표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜스닉스전자</td><td>연락처</td><td>043-212-6500</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>SVN-001801</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>백셀</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)쎄븐솔루션</td><td>인증/신고번호</td><td>YH07154-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안재준</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1.온도상승 시험
-표면온도 기준치 초과
-기준치: 50 ℃ / 측정치: 73.5 ℃

ㅇ(경결함)
1.표시 및 사용설명서
-Class III종 기기 마크 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능
ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)쎄븐솔루션</td><td>연락처</td><td>070-4412-7007</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>LY-BS03</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대성인터내셔날</td><td>인증/신고번호</td><td>XU070240-18002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이해숙</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 30 K / 측정값 : 53 K (표면)
- 기준값 : 80 K / 측정값 : 91 K (전열소자)

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 3종 기기 마크 미표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대성인터내셔날</td><td>연락처</td><td>053-854-9200</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>PG-5021</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)디엔에이</td><td>인증/신고번호</td><td>XJ070027-18002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전영진</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 30 K / 측정값 : 44 K (표면)
- 기준값 : 80 K / 측정값 : 100 K (전열소자)

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 3종 기기 마크 미표기
- 제조년월 미표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)디엔에이</td><td>연락처</td><td>070-7613-7986</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기찜질기</td><td>모델명</td><td>JC-3012N</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)오키</td><td>인증/신고번호</td><td>XB070027-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오지웅</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승 - 표면, 전열소자 기준치 초과
- 기준값 : 30 K / 측정값 : 71 K (표면)


ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- 3종 기기 마크 미표기
- 정격 미표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)오키</td><td>연락처</td><td>051-761-1793</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>직류전원장치</td><td>모델명</td><td>SPUL-H31</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Shenzhen GuanDeJia Electronics Co., Ltd.</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜서프라이즈월드</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10910-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김주용</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.01.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진>
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 트랜스포머 코일 온도상승 (90 V); 측정값 : 119.1 ℃/ 기준값: 110 ℃
- 트랜스포머 코어 온도상승 (90 V); 측정값 : 121.2 ℃/ 기준값: 110 ℃</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 감전 및 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜서프라이즈월드</td><td>연락처</td><td>032-886-8854</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>직류전원장치</td><td>모델명</td><td>HD-2000325</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Shenzhen Hongda Shun Technology Development Co., Ltd.</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>바이퍼럭스</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10814-17003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김효진</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.07.03.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 트랜스포머 코일 온도상승 (90 V); 측정값 : 124.2 ℃ / 기준값: 110 ℃
- 트랜스포머 코일 온도상승 (254 V); 측정값 : 134.2 ℃/ 기준값: 110 ℃
- 트랜스포머 코어 온도상승 (254 V); 측정값 : 117.6 ℃/ 기준값: 110 ℃

2. 연면거리 및 공간거리
- 트랜스포머 내부 1-2차간;
a. 공간거리 기준값: 4.0 mm, 공간거리 측정값: 1.0 mm.
b. 연면거리 기준값: 5.0 mm, 연면거리 측정값: 1.0 mm
- 트랜스포머 코어(1차)- 2차핀;
a. 공간거리 기준값: 4.0 mm, 공간거리 측정값: 3.8 mm

ㅇ(경결함)
1. 전원인터페이스
- (90 V) 정격 출력에서 연속동작 불가
-
ㅇ(동일성확인): 인증당시와 상이함
1. 정격 및 X-Cap,Y-Cap 부품상이</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ기준온도 초과시 감전 및 화상의 위험이 있음
ㅇ절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>바이퍼럭스</td><td>연락처</td><td>02-719-4532</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>직류전원장치</td><td>모델명</td><td>GJS150-6720170</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Shenzhen Gojusin Technology Co., Ltd.</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이유테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10941-17001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조근호</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 연면거리 및 공간거리
- 1차(Heatsink) 사용자 접근 가능부
- 연면거리 측정값: 4.2 mm, 연면거리 기준값: 5.0 mm</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이유테크</td><td>연락처</td><td>1644-9654</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>직류전원장치</td><td>모델명</td><td>GJS150-5460200</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Shenzhen Gojusin Technology Co., Ltd</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 이비아이</td><td>인증/신고번호</td><td>HU10941-17001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이승호</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.08.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 연면거리 및 공간거리
- 방열판(1차)과 사용자접근부(2차) 사이
- 공간거리 측정값 : 3.6 mm / 기준값 : 4.0 mm
- 연면거리 측정값 : 3.6 mm / 기준값 : 5.0 mm

○(경결함)
1. 표시 및 취급설명서
- A/S 연락처 미표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 이비아이</td><td>연락처</td><td>1600-7798</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>LED등기구(고정형)</td><td>모델명</td><td>MOA-D12</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>동일조명</td><td>인증/신고번호</td><td>JD11156-16001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김선남</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.09.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 연면거리 및 공간거리
- 충전부(LED모듈)와 외곽금속(PCB-LED모듈 고정나사) 및 부착표면 사이 절연거리 미비
- 연면거리 : 기준값 5.0 mm / 측정값 1.32 mm,
- 공간거리 : 기준값 3.0 mm, 측정값 1.32 mm

ㅇ(중결함)
1. 접지누락

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서
- 표시사항 내용 누락 : 이중절연기호
● 인증번호 도용</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">- 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>동일조명</td><td>연락처</td><td>032-581-5308</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기마사지기</td><td>모델명</td><td>K7</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>㈜메디칼드림
(MEDICAL DREAM)</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜메디칼드림</td><td>인증/신고번호</td><td>HH07444-17025A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이규대</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.09.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승시험
- 모터 온도 기준치 초과
- 기준치: 65 K / 측정치: 78.8 K

ㅇ(동일성확인): Fuse, X-capacitor, Volume 상이</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜메디칼드림
(MEDICAL DREAM)</td><td>연락처</td><td>02-6000-7700, 031-372-2333</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기오븐기기</td><td>모델명</td><td>DR-1000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>MOZ SWEDEN</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜대동에프앤디</td><td>인증/신고번호</td><td>HU07671-18017</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김인호</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.01.25.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준치: 50 K / 측정치: 59.3 K


ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서
- IEC 60417-5041(2002-10) 심벌 오표기</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜대동에프앤디</td><td>연락처</td><td>031)919-1359,1364</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기오븐기기</td><td>모델명</td><td>BFB-AF25BL</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>클래파</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비즈포비즈</td><td>인증/신고번호</td><td>JU071522-18002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영환</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승시험
- 인렛(Live/ Neutral/ Ground) 온도 기준치 초과
- 기준치: 45 K / 측정치: 63.2 K</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜비즈포비즈</td><td>연락처</td><td>031-941-8613</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기오븐기기</td><td>모델명</td><td>HIC-AF-8065</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>리빙터치</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>서현플라자</td><td>인증/신고번호</td><td>JU071574-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이동용</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.12.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승시험
- 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준치: 50 K / 측정치: 75.8 K

ㅇ(동일성확인):Biased-off switch 상이</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>서현플라자</td><td>연락처</td><td>031-986-1471</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기오븐기기</td><td>모델명</td><td>HNZ-QK2000MAF</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜홈니즈</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071819-18010</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김은규</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승험
- 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준치: 50 K / 측정치: 87.9 K</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜홈니즈</td><td>연락처</td><td>070-8872-0841,
031-918-4846</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>핫플레이트</td><td>모델명</td><td>IHR-150</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>SK 매직</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜신화셀렉스</td><td>인증/신고번호</td><td>HU072050-18005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손정길</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 전원코드 온도 기준치 초과
- 기준치: 50 K / 측정치: 77.3 K</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜신화셀렉스</td><td>연락처</td><td>1600-1661, 031-8059-6036</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>발욕조</td><td>모델명</td><td>DWFM-H510WS</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)후지이엘티</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071748-18004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임춘수</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승
- 피부에 직접 접촉하는 물 온도 기준치 초과
- 기준치: 45 ℃ / 측정치: 51.9 ℃

○(경결함)
1. 표시 및 사용설명서
- IPX4 표기 누락
- “경고: 온수에 의한 화상 위험” 표기 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)후지이엘티</td><td>연락처</td><td>1544-0339</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>발욕조</td><td>모델명</td><td>SFB-D690KP</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>신일산업 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>SU071514-15001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김권,정윤석</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.07.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 온도상승
- 피부에 직접 접촉하는 물 온도 기준치 초과
- 기준값 : 45 ℃ / 측정값 : 53.9 ℃


ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- IPX 등급 표시 누락
- 제조자명 오기
(세이프티코리아 : Cheung Lee Electric Products (Shenzhen) Co.,Ltd)</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>신일산업(주)</td><td>연락처</td><td>031-377-7850</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>발욕조</td><td>모델명</td><td>BM-608</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>크레용아이</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김성진</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.03.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○(최중결함)
1. 온도상승
- 피부에 직접 접촉하는 물 온도 기준치 초과
- 기준값 : 45 ℃ / 측정값 : 48.7 ℃

○(경결함)
1. 표시 및 사용설명서 - 표시사항 내용 누락
- IPX등급 누락
- 2종기기 표시 누락
- 제조년월 누락
- 인증번호 누락

○(동일성확인): Air pump상이
● 인증 받기 전 유출된 시제품</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>크레용아이</td><td>연락처</td><td>02-2068-2000</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>전기건조기</td><td>모델명</td><td>HD-501</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>삼국</td><td>제조구분(제조국)</td><td>한국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜삼국</td><td>인증/신고번호</td><td>HH07504-3001G</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤한무</td><td>인증/신고일자</td><td>2003.04.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">ㅇ(최중결함)
1. 충전부에 대한 감전보호
- PCB 뒷면 충전부와 사람이 닿을 수 있는 금속부(강화절연)와 거리 부족
- 기준치 : 공간거리: 3 mm / 연면거리: 5 mm
- 측정치 : 공간거리: 1.95 mm / 연면거리: 1.95 mm

ㅇ(경결함)
1. 표시 및 사용설명서
- 2종기기마크 미표기

ㅇ(동일성확인): Plug, Switch 상이</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">ㅇ충전부 접촉에 의한 감전의 위험</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜삼국</td><td>연락처</td><td>031-529-5100</td></tr>
</table>

□ 생활용품 : 6개 제품

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>고령자용 보행차</td><td>모델명</td><td>RB-1104</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>굿모닝코리아유통 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>B201R016-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진희</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.01.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
-</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. “측방안정성시험(전도가 발생하는 경사 기울기)” 기준치 미달
- 측정값 : 2.5°
- 기준치 : 3.5° 이상


○ 표시사항 결함
1. 표시사항 및 취급설명서 없음
- 제품 또는 최소단위 포장에 표시(모델명, 제조년월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 최대 사용자 체중) 없음
- 취급설명서 없음
2. KC마크 및 안전확인신고번호 미표시</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 제품 사용 중 옆으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>굿모닝코리아유통 주식회사</td><td>연락처</td><td>02-525-5366</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>고령자용 보행차</td><td>모델명</td><td>BS-301</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>중국</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>보성메디케어</td><td>인증/신고번호</td><td>B201R004-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>석미경</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.03.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >


</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. “전방안정성시험(전도가 발생하는 경사 기울기)” 기준치 미달
- 측정값 : 11.8°
- 기준치 : 15.0° 이상
2. “측방안정성시험(전도가 발생하는 경사 기울기)” 기준치 미달
- 측정값 : 0.1°
- 기준치 : 3.5° 이상

○ 표시사항 결함
1.표시 및 취급설명서 미비
- 표시 : 제조년월, 옥내용, 옥외용 미표시
- 취급설명서 : 옥외용 또는 옥내용 관련 내용 미표시
2.KC마크 및 안전확인신고번호 미표시</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 제품 사용 중 앞, 옆으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>보성메디케어</td><td>연락처</td><td>053-422-0211</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>운동용 안전모
(등산용 안전모)</td><td>모델명</td><td>VAP○R</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜블랙다이아몬드코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>B531R229-4001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정호진</td><td>인증/신고일자</td><td>2014-12-02</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

정면 측면
후면 내부</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td>위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. 내관통성 부적합
- 시험결과 : 스트라이커와 머리모형 접촉함(파손)
- 적용기준 : 스트라이커 및 본체 내면이 머리모형에 접촉되지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 사고시 머리의 심각한 부상 우려</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜블랙다이아몬드코리아</td><td>연락처</td><td>1644-4807</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>운동용 안전모
(스키용 안전모)</td><td>모델명</td><td>bern sn○w helmet</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>인터트레이드앤테크놀로지스
코리아(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>B531R080-17001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강홍석</td><td>인증/신고일자</td><td>2017-09-18</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

정면 측면
후면 내부</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. 충격흡수력 부적합
- 시험결과: 충격시험 4회 (고온, 저온, 침지, 노화 전처리) 피크가속도 수치 250 g 초과
- 적용기준: 각각의 충격에서 피크 가속도가 250 g 를 초과해서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 사고시 머리의 심각한 부상 우려</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>인터트레이드앤테크놀로지스
코리아(주)</td><td>연락처</td><td>070-7091-0009</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>실내용바닥재
(합성수지제욕실바닥매트)</td><td>모델명</td><td>PVC튜브매트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜생활낙원</td><td>인증/신고번호</td><td>B671J001-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김기석</td><td>인증/신고일자</td><td>20181228</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >
</td><td colspan="2">< 부분 사진 >
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. 프탈레이트계 가소제 8.3배 초과
- 측정값 : 0.83 %
- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜생활낙원</td><td>연락처</td><td>1588-8639</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령 / 형사고발</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수
(높음 ← 위해도 → 낮음)</td></tr>
<tr><td>제품명</td><td>속눈썹 열 성형기</td><td>모델명</td><td>ZNT-110</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜젠트레이드</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상훈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 >

</td><td colspan="2">< 부분 사진 >

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정도</td><td>제품
결함</td><td colspan="3">○ 중한 결함
1. 평상온도상승 최고온도
-표시된 최고온도 : 50 ℃
-측정값 : 80 ℃

○ 경한 결함
1. 겉모양 및 구조
- 온도조절장치 또는 온도과승방지장치 미포함

○ 표시사항 결함
1. 표시 및 사용설명서
-제조자명, 제조연월 및 한글사용방법 누락</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td colspan="3">○ 각 부위의 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜젠트레이드</td><td>연락처</td><td>070-4249-4585</td></tr>
</table>