
<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기능성 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>키즈 쌍안경</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>포시즌</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R4870-1001
(인증모델: 키즈 쌍안경)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전카일동우</td><td>인증/신고일자</td><td>20210915</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 1.3 배 초과
- 부위: 기타-주머니원단(파랑)
- 측정값: 139 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>포시즌</td><td>연락처</td><td>031-741-0989</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구(작동완구)
(완구)</td><td>모델명</td><td>프린세스 USB 요술 선풍기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>Ant 빌리지</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R244-7004B
(인증모델: 선풍기)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강민주</td><td>인증/신고일자</td><td>20210118</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 ① 21.4 배, ② 13.9 배 초과
- 부위: ① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이)
- 측정값: ① 2,140 mg/kg, ② 1,390 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 52.4배, ② 46.8배 초과
- 부위:① 고분자-하양(전선피복), ② 고분자-하양(충전잭 손잡이)
- 측정값: ① DBP 4.97 %, DEHP 0.15 %, DINP 0.12 %, ② DBP 4.64 %, DIBP 0.02 %, DEHP 0.02 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>Ant 빌리지</td><td>연락처</td><td>070-5111-2527</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>바느질놀이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 청양코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063H017-7002
(인증모델: 펠트 바느질놀이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박명순</td><td>인증/신고일자</td><td>20170724</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 카드뮴 기준치 3.0 배 초과
- 부위: 플라스틱형광노랑
- 측정값: 225 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg

○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 4.9 배, ② 3.1 배, ③ 2.3 배 초과
- 부위: ① 플라스틱빨강, ② 플라스틱형광노랑, ③ 플라스틱분홍
- 측정값: ① 0.490 %, ② 0.306 %, ③0.234 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 청양코리아</td><td>연락처</td><td>031-484-4422</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>발사체 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>퀵샷시리즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비앤씨</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R611-0001
(인증모델: 퀵샷 시리즈)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용재</td><td>인증/신고일자</td><td>20200915</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 20.5 배 초과
- 부위: 전선검정흰색
- 측정값: DBP 0.473 %, DEHP 0.952 %, DINP 0.633 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비앤씨</td><td>연락처</td><td>031-764-2916</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>승용 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>완구.K-7</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>수생토이즈</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2778-8002
(인증모델: k-7)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>범용숙</td><td>인증/신고일자</td><td>20181123</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 9.7 배 초과
- 부위: 전선(발판지지대) 파란색 합성수지
- 측정값: DEHP 0.037 %, DINP 0.935 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>수생토이즈</td><td>연락처</td><td>031-674-3799</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>발사체 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(품명)Plane(3015227)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>플러스무역</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R1185-2002
(인증모델: Plane(3015227))</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박기범</td><td>인증/신고일자</td><td>20220513</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구 b)) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: ① 0.559 J, 경고문구 없음, ② 9,273 J/m2(단위 접촉 면적당 운동에너지)
- 기준치: ① 5.15.1(발사체의 운동에너지)에 따라 시험했을 때 0.08 J보다 큰 운동 에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 한다., ② 5.15.1.3.3(단위 접촉 면적당 운동에너지 측정)에 따라 시험했을 때 2,500 J/m2보다 작은 단위면적당 운동 에너지가 생성되어야 한다.

○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구 e)) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 임의의 발사체 긴 못(B) 발사됨
- 기준치: 그림 2-16과 표 2-1에 명시된 바와 같이 발사장치는 임의의 발사체가 위해로운 방식으로 발사될 수 없도록 고안되어야 한다.

○ 표시사항 미비
- 사용연령 오기(제조업자가 설정한 연령은 3+이나 수입자가 임의로 8세이상으로 변경)
- 발사체 완구 주의사항 누락(경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>플러스무역</td><td>연락처</td><td>070-8160-7537</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>발사체 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>스펀지총 (36436엑스샷)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)드림월드플러스</td><td>인증/신고번호</td><td>CB061R4363-9007
(인증모델: 스펀지총)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강창구</td><td>인증/신고일자</td><td>20190725</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구b)) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 0.156 J, 경고문구 없음
- 기준치: 5.15.1(발사체의 운동에너지)에 따라 시험했을 때 0.08 J보다 큰 운동 에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 한다.

○ 표시사항 미비
- 발사체 완구 주의사항 누락(경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것)</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)드림월드플러스</td><td>연락처</td><td>070-5143-2561</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>이펜시아 트램폴린</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>이펜시아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB062R468-0001
(인증모델: 유아 트램폴린)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정순란</td><td>인증/신고일자</td><td>20200701</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 작은 부품 부적합
- 부위: 지지대 캡
- 측정값: 작은부품임
- 기준치: 작은 부품 실린더에 완전히 잠기지 않을 것

○ 총 납 함유량 기준치의 ① 4.5 배, ② 6.3 배 초과
- 부위: ① 은색-금속(지퍼슬라이더), ② 은색-금속(지퍼풀러)
- 측정값: ① 457 mg/kg, ② 632 mg/kg 이하
- 기준치: 100 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 안전표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음
○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>이펜시아</td><td>연락처</td><td>010-4730-8500</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>수납가구
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(온라인)모이 슬라이딩 아기 전면책장 교구장 유아 책장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 소르니아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이연철</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 127.5배 초과
- 부위: 레일 플라스틱(흰색)
- 측정값: 12,754 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 소르니아</td><td>연락처</td><td>1877-2123</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>아동용 이단침대
(아동용 이단침대)</td><td>모델명</td><td>(온라인) B16</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)퍼니코</td><td>인증/신고번호</td><td>CB051R026-8003
(인증모델: B16)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박상진</td><td>인증/신고일자</td><td>20181113</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.0 배 초과
- 부위: 투명색 바니쉬코팅, - 측정값: DEHP 0.609 %, DBP 0.144 %, DINP 0.034 %, DIBP 0.017 %, - 기준치: 총 합 0.1 % 이하

○ 상단 침대 안전 울타리
- 부위: 상단 침대 안전 울타리
- 측정값: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이를 나타내는 직선 표시가 없음, ② 틈 143 mm
- 기준치: ① 매트리스 상단 표면의 최대 높이는 안전 울타리의 상단 가장자리에서 밑으로 최소160 mm여야 하고, 최대 높이를 나타내는 직선을 침대에서 영구적으로 표시해야 함, ② 안전 울타리는 이 기준 제2부 5.3에 따라 시험했을 때 밴드 또는 가로빗장 같은 2개의 인접한 지지 구성체 사이의 틈 공간은 최소 한 방향으로 75 mm를 초과하지 않고 60 mm 이상이어야 함

○ 침대 바닥판 기준치 1.5 배 초과
- 부위: 바닥판, - 측정값: 39 mm, - 기준치: 침대 바닥판과 안전울타리 사이의 모든 틈은 KS G ISO 9098-2의 5.3에 따라 측정할 때 25 mm를 초과하지 않아야 함

○ 상단 침대와 하단 침대의 조임
- 부위: 완제품, - 측정값: 분리 발생, - 기준치: 상단 침대는 이 기준 제2부 5.8에 따라 500 N의 힘을 가하여 시험했을 때 분리되지 않도록 하단 침대에 연결되어야 함

○ 표시사항 미비
- 모델명, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 (제품 본체에 부착할 것), 사용 설명서 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 침대 사용중 안전사고 발생 위험이 있음
○ 침대 바닥판 분리 시 추락의 위험이 있음
○ 침대 상단이 전도될 경우 어린이가 낙상하여 상해 발생 가능 또는 침대 하단 주변에 사람이 있을 경우 침대와의 충돌로 인해 부상 발생 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)퍼니코</td><td>연락처</td><td>031-515-2290</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(제품표시)블럭 메탈 백팩</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이러브제이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜제이스타일코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장인석</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 ① 2.0 배, ②7.4 배, ③12.7 배 초과
- 부위: ① 가죽(금색), ② 가죽(초록), ③가죽 (파랑)
- 측정값: ① 201 mg/kg, ② 740 mg/kg, ③ 1,274 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

○ 프탈레이트계 가소제 기준치 16.6 배 초과
- 부위: 가죽 (파랑), - 측정값: BBP 0.037%, DEHP 0.766 %, DINP 0.864 %
- 기준치 : 총 합 0.1 % 이하

○ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜제이스타일코리아</td><td>연락처</td><td>070-8857-9004</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품명)3851-2017-313쓰리밴드
인조가죽</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>꾸루꾸루</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임재학</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 5.8 배 초과
- 부위: 코팅베이지/금색안감/깔창
- 측정값: 582 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

○ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 제조자명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>꾸루꾸루</td><td>연락처</td><td>02-764-7262</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>(품번)QCSH11231-YE-170-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>일우산업</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김학만</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 19.8 배 초과
- 부위: (겉감) 노란색 코팅
- 측정값: 1,783 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>일우산업</td><td>연락처</td><td>051-301-8789</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 노리개젖꼭지 걸이
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>(제품표시)벨라코망 쪽쪽이클립</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>벨라코망(Bellakomang)</td><td>인증/신고번호</td><td>CB025A0014-2001
/ CB021A047-2001
(인증모델: 벨라코망 쪽쪽이클립)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이현정</td><td>인증/신고일자</td><td>20220321</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 공기구멍 부적합
- 부위: 의류 부착 기구
- 측정값: 최소 2개의 공기구멍이 없음
- 기준치: 5.1.10에 따라 시험했을 때 최소 2개의 공기구멍이 있어야 하며, 규정된 면적을 만족해야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>벨라코망(Bellakomang)</td><td>연락처</td><td>010-5152-2674</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 노리개젖꼭지 걸이
(합성수지제 어린이용품)</td><td>모델명</td><td>(온라인)양면 자수 쪽쪽이 클립
-델리아</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>올댓제시</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인)CB021A045-1001
(인증모델: baby clip)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이미연</td><td>인증/신고일자</td><td>20211208</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 공기구멍 부적합
- 부위: 의류 부착 기구
- 측정값: 최소 2개의 공기구멍이 없음
- 기준치: 5.1.10에 따라 시험했을 때 최소 2개의 공기구멍이 있어야 하며, 규정된 면적을 만족해야 함

○ 표시사항 미비
- 모델명, 재질, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 경고, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>올댓제시</td><td>연락처</td><td>070-8065-7676</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>연필깎이
(학용품)</td><td>모델명</td><td>티티전동연필깎이</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜티티경인</td><td>인증/신고번호</td><td>CB111R680-9002
(인증모델: 전동샤파연필깎이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조상현</td><td>인증/신고일자</td><td>20190410</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 72.6 배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(전선)
- 측정값: DEHP 0.67 %, DBP 0.09 %, DINP 6.50 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하


○ 총 납 기준치 29.4 배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(전선)
- 측정값: 2 949 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜티티경인</td><td>연락처</td><td>02-555-0011</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>필통
(학용품)</td><td>모델명</td><td>캐릭터 봉제필통</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜한들</td><td>인증/신고번호</td><td>CB115R0242-1001
(인증모델: 케릭터봉제필통)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조오연</td><td>인증/신고일자</td><td>20211230</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5 배 초과
- 부위: 분홍-코팅(케이스메인 인조가죽)
- 측정값: DEHP 0.15 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜한들</td><td>연락처</td><td>054-971-8447</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용좌석
(자동차용 어린이 보호장치)</td><td>모델명</td><td>LB619</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜에이비씨프로덕트</td><td>인증/신고번호</td><td>CA031R071-1002
(인증모델: LB619)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조남희</td><td>인증/신고일자</td><td>20210507</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 총 납 기준치 9.6 배 초과
- 부위: 플라스틱(검정)
- 측정값: 968 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg

○ 표시사항 미비
- 8.1.1.3 구속 방법 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜에이비씨프로덕트</td><td>연락처</td><td>070-4148-9866</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가스라이터
(가스라이터)</td><td>모델명</td><td>AGM-8804L-Ⅲ</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아림전기</td><td>인증/신고번호</td><td>A051H001-20001
(인증모델: AGM-8804L-Ⅲ)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김장환</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.12.28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 연료의 용적 기준치 초과
- 부위: 완제품
- 측정값: 92.7 %
- 기준치: 85 %를 초과하지 않아야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 연료의 용적 초과시 낙하 혹은 온도상승의 경우 폭발의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아림전기</td><td>연락처</td><td>031-906-7981~3</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>성인용 비비탄 총
(비비탄 총)</td><td>모델명</td><td>M9</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>LS</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(대만)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>건앤건</td><td>인증/신고번호</td><td>L101W024-21002
(인증모델: M9)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김민성</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.08.09.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 발사방해물 부적합
- 부위: 제품
- 측정값: 제품으로부터 분리됨,
- 기준치: 성능을 저하시키기 위한 목적으로 발사 방해물(탄속제한장치)이 부착된 경우, 제품으로부터 분리되지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 발사방해물(탄속제한장치)이 분리될 경우 탄속이 급격히 증가하여 의도와 다르게 발사될 수 있으며, 동물이나 신체에 발사될 경우 큰 부상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>건앤건</td><td>연락처</td><td>031-222-5878</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>성인용 비비탄 총
(비비탄 총)</td><td>모델명</td><td>(ARMY) R27</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한국상사</td><td>인증/신고번호</td><td>A101R005-18005
(인증모델: (ARMY) R27)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유상철</td><td>인증/신고일자</td><td>2020.09.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 발사방해물 부적합
- 부위: 제품
- 측정값: 제품으로부터 분리됨,
- 기준치: 성능을 저하시키기 위한 목적으로 발사 방해물(탄속제한장치)이 부착된 경우, 제품으로부터 분리되지 않아야 한다.

○ 표시사항 미비
- 발사방해물(탄속제한장치) 부착 여부 및 부착 위치 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 발사방해물(탄속제한장치)이 분리될 경우 탄속이 급격히 증가하여 의도와 다르게 발사될 수 있으며, 동물이나 신체에 발사될 경우 큰 부상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한국상사</td><td>연락처</td><td>02-3446-1911</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>성인용 비비탄 총
(비비탄 총)</td><td>모델명</td><td>GLOCK17 GEN4 GBB</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(대만)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아테네암스</td><td>인증/신고번호</td><td>L101W047-22009
(인증모델: GLOCK17 GEN4 GBB)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>함기영</td><td>인증/신고일자</td><td>2022.03.29.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 탄환의 운동에너지 기준치 5.5배 초과
- 부위: 제품
- 측정값: 운동에너지 1.111 J
- 기준치: 0.20 J 이하

○ 표시사항 미비
- 발사방해물(탄속제한장치) 부착 여부 및 부착 위치 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 동물이나 신체에 발사될 경우 부상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아테네암스</td><td>연락처</td><td>02-6408-1133</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>망간 건전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>(제품표시)1.5V / R6 AA, (온라인)WISH AA 1.5V</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>WOHNEN</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 위시</td><td>인증/신고번호</td><td>B053R5006-21006
(인증모델: WISH AA 1.5V)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김대춘</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.04.20.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 카드뮴 기준치 8.5배 초과
- 부위: 완제품
- 결과값: 85 mg/kg
- 기준치: 10 mg/kg</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 위시</td><td>연락처</td><td>070-7714-5047</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>망간 건전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>Kingever R03 1.5v AAA Carbon Battery</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>킹에버</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>삼정이노베이터즈(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인)B053R5064-21003
(인증모델: Kingever R03 1.5v AAA Carbon Battery)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>고인헌</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.05.17.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 카드뮴 기준치 1.4배 초과
- 부위: 완제품
- 결과값: 14 mg/kg
- 기준치: 10 mg/kg


○ 표시사항 미비
- 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 유효기간, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>삼정이노베이터즈(주)</td><td>연락처</td><td>070-8235-8209</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>고령자용 보행차
(고령자용 보행차)</td><td>모델명</td><td>BT581</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>탑메디칼</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>탑트레이드</td><td>인증/신고번호</td><td>B201R067-21001
(인증모델: BT581)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상규</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.09.27.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 주차브레이크 작동, 해제 힘 기준치 초과
- 측정값: 미는힘(작동) 109 N, 당기는 힘(해제) 70 N
- 기준치: 미는힘(작동) 60 N 미만, 당기는 힘(해제) 40 N 미만


○ 표시사항 미비
- 취급설명서 누락: 각 부분의 명칭, 조립 또는 조절 등의 방법 및 주의(부재에 표기된 최대 연장 조절 높이, 최대 폭 등), 보관방법 및 손질방법 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 고령자가 주차브레이크 작동 및 해제 힘이 기준치보다 높아 주차브레이크를 사용하지 못할 우려가 높음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>탑트레이드</td><td>연락처</td><td>051-802-8260</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>K-CU-S20</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>디디다</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>투실</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김다은</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 121 ℃
- 표시된 최고온도: 85 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>투실</td><td>연락처</td><td>010-8074-4895</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>CC-612</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>크리스탈클라우드</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이치케이코퍼레이션(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백경준</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 118 ℃
- 표시된 최고온도: 95 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이치케이코퍼레이션(주)</td><td>연락처</td><td>070-7707-1151</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>OJW-001WH</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오아</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오아 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김상무</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 94 ℃
- 표시된 최고온도: 75 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오아 주식회사</td><td>연락처</td><td>1661-4555</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>프롬비 속눈썹고데기</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>프롬비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>프롬비(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정현철</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 106 ℃
- 표시된 최고온도: 90 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>프롬비(주)</td><td>연락처</td><td>1688-6357</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>히어앤나우 아이볼 속눈썹고데기 / HNB-2022001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>히어앤나우</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>파인원</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김혜진</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 103 ℃
- 표시된 최고온도: 90 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.


○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>파인원</td><td>연락처</td><td>070-8095-3867</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>쥬베라 온열뷰러 MU-2017-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>쥬베라</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 쥬베라</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황경춘</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 74 ℃
- 표시된 최고온도: 60 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.


○ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 쥬베라</td><td>연락처</td><td>031-319-0106</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="3">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="2">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>다온솔 아이볼라 속눈썹고데기
/ DOS-02</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이볼라</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>다온솔</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종혁</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="2">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위:완제품
- 결과값:110 ℃
- 표시된 최고온도:85 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.


○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="2">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="2">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>다온솔</td><td>연락처</td><td>070-8028-3794</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>VD-ST2000BL</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>본덱</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>지아컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김병묵</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 102 ℃
- 표시된 최고온도: 75 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>지아컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-8095-1368</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>ELB-200</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>엘르</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 이앤이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임성일, 정용환</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 111 ℃
- 표시된 최고온도: 85 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 이앤이</td><td>연락처</td><td>070-4220-4343</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>EC-001W</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>이엘로</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>일렉마켓</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>백종현</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 100 ℃
- 표시된 최고온도: 85 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>일렉마켓</td><td>연락처</td><td>070-8098-0792</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>RI-3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>REBORN</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>예산</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조범</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 112 ℃
- 표시된 최고온도: 90 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>예산</td><td>연락처</td><td>02-2065-1660</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>VG-EC1000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>비타그램</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비타그램</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전광식</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 91 ℃
- 표시된 최고온도: 75 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비타그램</td><td>연락처</td><td>1566-0201</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>OEC-010</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오션스킨</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)오션바이오</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>심영재, 임채수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 100 ℃
- 표시된 최고온도: 85 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)오션바이오</td><td>연락처</td><td>02-6351-0202</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>LUAMO-EC1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>루아모</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>라이온세일즈 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박규남</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 결과값: 106 ℃
- 표시된 최고온도: 95 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>라이온세일즈 주식회사</td><td>연락처</td><td>02-703-5004</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이762mm 이상)
(가구(높이762mm 이상))</td><td>모델명</td><td>뉴라떼 4단서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>데코라인</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)데코라인퍼니처</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박용수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안정성 안전요구사항 ① 등분포 하중 부적합, ② 벽 고정 장치
- 부위: 완제품
- 측정값: ① 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가하였을 때 전도됨
② 벽 고정 장치 미제공
- 기준치: 전도되지 않아야 할 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 넘어질 때 외부충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)데코라인퍼니처</td><td>연락처</td><td>1661-3201</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이762mm 이상)
(가구(높이762mm 이상))</td><td>모델명</td><td>린네 5단 서랍장 수납장 단스 화장대 SE10</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>예작</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)예작퍼니처OEM</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황병주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안정성(수직력) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 2~5단 서랍에서 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것


○ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음
- 기준치: 벽고정장치 제공될것

○ 표시사항 미비
- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 주소 및 전화번호, 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품사용시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)예작퍼니쳐</td><td>연락처</td><td>070-7450-5199</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이762mm 이상)
(가구(높이762mm 이상))</td><td>모델명</td><td>동서가구 이디에프 해리 6단 800 서랍장 DF902461</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>동서가구</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 동서가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박현해</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안정성(등분포 하중) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때, 전도되지 않을것

○ 안정성(수직력) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 5단 서랍에서 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것

○ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음
- 기준치: 벽고정장치 제공될것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품사용시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 동서가구</td><td>연락처</td><td>1644-4931</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이762mm 이상)
(가구(높이762mm 이상))</td><td>모델명</td><td>카렌800 원목 광폭 3단서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>보성 ALIVE가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신혜영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안정성(수직력) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 2~3단 서랍에서 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않아야 할 것

○ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 제공하지 않음
- 기준치: 벽고정장치 제공될것

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품사용시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>보성 ALIVE가구</td><td>연락처</td><td>031-536-2071</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>미디자인 KC인증 레이스 쌍꺼풀테이프(휴대용케이스포함)일반형360매</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>미디자인</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이치인터내셔널</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한석천</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드 기준치 1.3배 초과
- 부위: 제품
- 측정값: 27 mg/kg
- 기준치: 20 mg/kg 이하


○ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애,피부장애,소화기 및 호흡기장애 유발 가능
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이치인터내셔널</td><td>연락처</td><td>010-8946-0252</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 소형변압기
(변압기 및 전압조정기)</td><td>모델명</td><td>HI-100D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>한일트랜스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)한일공업</td><td>인증/신고번호</td><td>SH06016-19004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이종채</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.07.19.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승 부적합
- 내부전선: 측정값 88.8 ℃ / 기준값 70 ℃
- 외함: 측정값 135.2 ℃ / 기준값 70 ℃</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)한일공업</td><td>연락처</td><td>031-946-4825</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가정용 소형변압기
(변압기 및 전압조정기)</td><td>모델명</td><td>DL-500</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>대림테크</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대림테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HD06009-16001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김태환</td><td>인증/신고일자</td><td>2016.02.15.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승(발열선) 기준치 초과 (온도상승시험 진행 중 화재로 인하여 시험 중단)
- 최고 측정치: 131.2 ℃ / 기준치: 100 ℃

○ 표시사항 미비
- 제조연월 누락
- 모델명 누락
- 2종기기 마크 누락
- IP 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대림테크</td><td>연락처</td><td>032-472-2785</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>핫플레이트
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>KEP-GH1600AB</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>키친플라워</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)남양키친플라워</td><td>인증/신고번호</td><td>HU07924-9002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서재열</td><td>인증/신고일자</td><td>2009.04.06.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승
- Supply cord 기준치 초과(측정치: 91.7 K, 기준치: 50 K)
- Test Corner 기준치 초과(측정치:76.3K, 기준치: 65 K)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)남양키친플라워</td><td>연락처</td><td>031-986-7400</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기요
(전기담요 및 매트,
전기침대)</td><td>모델명</td><td>RC - 3000</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>라디언스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>라디언스(주) 광주지점</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071891-21012</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김세영</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.05.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승
- 발열체온도 부적합 (측정값: 102.5 ℃ / 기준값: 95 ℃)

○ 표시 및 사용설명서 미비
- 유연부 글자크기 2.5 mm 미만(측정값 1.5 mm)
- 3종기기 표시 없음
- 3종 구조 부품 정격전압 표시되어 있음</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음
○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>라디언스(주) 광주지점</td><td>연락처</td><td>1522-8886</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(교류전원을 사용하는
전기찜질기, 발 보온기)</td><td>모델명</td><td>YNG-001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>바이빔</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)영광하이테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071513-17020</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전옥님</td><td>인증/신고일자</td><td>2017.10.13.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승
- 열선온도 부적합(측정치 : 107.5 ℃ (2차 열조절 후) / 기준치 : 100 ℃)
- 표면온도 부적합(측정치 : 52.5 ℃ (2시간 이후) / 기준치 : 50 ℃)

○ 표시 및 사용설명서 미비
- 사용설명서 속독 문구
- 핀을 삽입하지마시오
- 드라이크린 하지마시오
- 표백하지 마시오
- 세탁 가능여부 문구</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음
○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)영광하이테크</td><td>연락처</td><td>031-798-2321</td></tr>
</table>



<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(교류전원을 사용하는
전기찜질기, 발 보온기)</td><td>모델명</td><td>Hwain-1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>화인</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>우진테크</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071235-18002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박태선</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.19.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승
- 표면온도 부적합(측정치 : 62.3 ℃ (2시간 이후) / 기준치 : 50 ℃)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>우진테크</td><td>연락처</td><td>02-2619-3825</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(직류전원을 사용하는
전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>KT-2002</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>베스트테크</td><td>인증/신고번호</td><td>XC070032-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>표복희</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.08.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도상승 부적합
- 온도상승 측정위치(표면): 측정치 : 78.5K / 기준치 : 35K
- 온도상승 측정위치(전열소자): 측정치 : 83.3K / 기준치 : 80K

○ 표시사항 미비
- 라벨 미부착</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>베스트테크</td><td>연락처</td><td>070-7719-6277</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>GaN-001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>조이스트</td><td>인증/신고번호</td><td>HU101170-22005</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>손충현</td><td>인증/신고일자</td><td>2022.01.05.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 연면거리 및 공간거리 부적합
(T1 밑면 모서리 절연테이프(1겹)와 2차 부품/패턴 사이 절연거리)
- 공간거리 측정치 0 mm / 기준치 2.0 mm
- 연면거리 측정치 0 mm / 기준치 2.5 mm

○ 표시사항 미비: 인증시와 다르게 표기
- 입력 정격: 인증시 정격 AC 220 V~, 표기된 정격 AC 100-240 V~
- 출력 정격: 인증시 정격 Type-C1+(Type-C2+USB-A): 45W + 15W),
표기된 정격 Type-C2+(Type-C2+USB-A): 45W + 15W)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음
○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>조이스트</td><td>연락처</td><td>070-8018-7434</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>DSC-SYS-60</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>대상엘이디(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>JL11072-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이만규</td><td>인증/신고일자</td><td>2021.04.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 연면거리 및 공간거리 부적합(충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 사이 연면거리)
- 연면거리 측정값 1.88 mm / 기준값 2.5 mm</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>대상엘이디(주)</td><td>연락처</td><td>053-811-0123</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>DR-50BEBB</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)두리산업</td><td>인증/신고번호</td><td>JH11901-18003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김진수</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.06.28.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 감전에 대한 보호
- 충전부 접근 가능

○ 표시사항 미비
- 보호접지기호 미표기</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락 또는 방문을 통하여 수리, 교환, 환불 등의 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)두리산업</td><td>연락처</td><td>031-358-0026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>NINE-DL8-20</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)나인라이팅</td><td>인증/신고번호</td><td>JU11390-19001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>구본성</td><td>인증/신고일자</td><td>2019.06.21.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (충전부(LED모듈패턴)과 외곽금속 및 부착표면 사이)
- 연면거리 미비: 측정값 1.43 mm / 기준값 5.0 mm
- 공간거리 미비: 측정값 1.43 mm / 기준값 3.0 mm

○ 전기적강도 부적합
- 충전부와 부착표면 사이, 시험전압: 2,880 V

○ 표시사항 미비
- 2종기기 표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)나인라이팅</td><td>연락처</td><td>070-7543-3045</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>조명기구용컨버터
(LED 전원공급장치 포함)
(안정기 및 램프제어장치)</td><td>모델명</td><td>DSH-DLC20</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에스에이치텍</td><td>인증/신고번호</td><td>JH11999-20004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>윤성환</td><td>인증/신고일자</td><td>2020.08.26.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 전기적 세기(충전부와 외부 부품사이)
- 결과: AC 3,630 V에서 절연파괴됨
- 기준: AC 3,630 V에서 1분간 견딤

○ 표시사항 미비
- 제조년월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 과전압이 흐를시 감전의 위험이 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락 또는 방문을 통하여 수리, 교환, 환불 등의 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에스에이치텍</td><td>연락처</td><td>031-425-4694</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED램프(모듈)
(그밖의 램프)</td><td>모델명</td><td>MA-6202 (박스표시)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 갈릴리</td><td>인증/신고번호</td><td>YL11007-18001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용주</td><td>인증/신고일자</td><td>2018.09.20.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 내전압
○ 전기적 강도 부적합
- 강화절연, 시험전압: 2,880V

○ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 충전부(LED모듈 패턴)와 절연부의 외측 접근 가능 면 절연거리 미비
- 연면거리: 측정값 3.12 mm / 기준값 5.0 mm
- 공간거리: 측정값 2.27 mm / 기준값 3.0 mm
2) 충전부와 접근가능 비접지 금속부 간 절연거리 미비
- 연면거리: 측정값 3.12 mm / 기준값 5.0 mm
- 공간거리: 측정값 2.27 mm / 기준값 3.0 mm

○ 표시사항 미비
- 모델명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 갈릴리</td><td>연락처</td><td>054-433-0836</td></tr>
</table>