산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보도자료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 7월 6일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 7. 5.(월) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 7. 5. (월)	담당부서	신재생에너지정책과
담당과장	이재식 과장(044-203-5360)	담 당 자	이예슬 주무관(044-203-5366)

박진규 산업부 차관, 장마철 대비 산지태양광 안전 점검

- 지난해 피해현장 방문, 복구 확인 및 설비관리 점검 -

□ 오늘 산업통상자원부 박진규 차관은 본격적인 장마가 시작됨에 따라, **산지 태양광설비의 안전점검**을 위해 충남 금산군 제원면 소재의 **'동곡리 태양광발전소'**를 방문하였다.

○ 이 태양광발전소는 지난해 역대 최장의 장마(54일)로 인해 석축 파손 및 인근 농지 일부가 매몰되는 피해가 발생했으나, 현재는 **석축을 추가로 보강**하는 등 **복구가 완료**되었다.

【 산지태양광발전소 현장방문 개요 】

- **일시**: '21. 7. 5.(월), 15:30
- **장소**: 동곡리 태양광발전소(충남 금산군 제원면, 1,664kW)
- **참석자**: 산업부 차관, 산림청, 충청남도, 한국전기안전공사, 한국에너지공단 등 유관기관 및 태양광설비 시공사
- **주요내용**: 피해지 복구현황 및 사전점검 사항 등 점검, 안전사고 예방 철저 등

□ 이번 현장점검은 지난 5월 발표한 '21년 여름철 풍수해대비 재생에너지 설비 안전강화 계획'의 일환으로, **유관기관의 안전관리 체계를 점검**하고 **현장에서 제대로 운영되는지 점검**하기 위해 이루어졌다.

○ 산업부, 산림청과 한국에너지공단, 전기안전공사 등은 금년도 풍수해 관련 사고 예방을 위해 **사고위험이 높은 시설**을 대상으로 **지난 5월부터 안전점검을 진행**하고 있다.

○ 점검을 통해 안전관리가 미흡한 설비에 대해서는 **신속하게 보완조치**토록 하고 있으며, 집중호우 예보 등 기상특보 발효 시 사업자가 설비 안전을 자체점검하고, 신재생설비 피해발생 시, **한국에너지공단 콜센터(1544-0940)로 피해상황을 접수**하도록 안내하고 있다.

○ 피해상황 발생 시, **산업부와 산림청을 중심으로 유관기관 간에 비상대응체계**를 가동하여 **빠른 피해현장 수습과 복구에 만전을 기할 예정**이다.

□ 이날 박 차관은 피해복구 현장을 확인하고, "사업자는 인근 주민의 안전을 생각하여, **신재생설비와 주변부지를 철저히 점검**하여 **안전사고 예방에 만전을 기해줄 것**"을 당부하였다.

○ 또한, 일선에서 안전점검을 책임지고 있는 한국전기안전공사와 한국에너지공단 **직원들의 노고를 격려**하면서, "진행 중인 **안전점검과 후속조치를 조속하게 완료**하고, 피해접수 시 **피해현장 지원 등 신속하게 대응**하여 2차 피해가 발생되지 않도록 노력해줄 것"을 당부하였다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 신재생에너지정책과 이예슬 주무관(☎ 044-203-5366)에게 연락주시기 바랍니다.