산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 4. 16.(일) 11:00 < 4.17.(월) 조간 > 배포 2023. 4. 14.(금)

열공급시설 안전점검으로 안전대전환에 기여

- '23년 「대한민국 안전대전환, 집중안전점검」을 위한 현장점검
- 산업부 소관 78개소 중 첫 번째로 열공급시설 점검 나서
- 집중안전점검 기간 동안 안전점검 차질 없도록 당부

산업통상자원부 장영진 1차관은 4월 16일(일) 서울 상암동에 위치한 한국지역난방공사 중앙지사를 방문하여, 「2023년 대한민국 안전대전환, 민관합동 집중안전점검」의 첫 번째 현장점검을 실시했다. 산업부 소관 집중안전점검은 에너지 6개* 분야 78개 시설에 대해 4월 17일부터 6월 16일까지 총 61일간 민관합동 방식으로 실시되며, 해당점검 소관 추진단장은 1차관이다.

* 점검분야(78개소): 열수송관(23), 전력(18), 공공가스(5), 민간가스(12), 석유(9), 광산(11)

장영진 1차관이 방문한 한국지역난방공사 중앙지사는 20년 이상 장기사용 열수송관이 전체 관로길이 142㎞중 58㎞(41%)를 차지하고 있어 다른 지사보다 철저한 점검 및 관리가 필요한 곳이다.

* 한국지역난방공사(총 19개 지사)는 국내 지역냉난방 집단에너지 열수송관의 51% 관리 중
** 열화상드론, IoT 온도센서, 열수송관 로봇탐사 등 열수송관 분야 신기술 실증·적용 중

장 차관은 한국지역난방공사 송현규 부사장, 한국에너지공단 이상훈 이사장, 민관합동 점검반장인 아주대 박장호 교수, 동일기술공사 문창현 이사와 함께 한국지역난방공사 중앙지사의 열공급시설 관리현황과 비상매뉴얼 등 안전관리현황 등을 청취한 이후, 중앙지사내 열원시설을 둘러보고 열화상카메라가 부착된 열수송관 점검차량에 탑승해 열수송관 누수상황을 점검하였고, 관련 순찰자 및 24시간 체제로 근무하는 중앙제어실 관계자를 격려했다.

장 차관은 “휴일임에도 불구하고 집중안전점검을 위해 수고해 주신 민간 합동 점검반원 및 각 기관 참석자들의 노고에 감사하며 앞으로 6월까지 진행될 ‘23년 안전대전환, 집중안전점검 기간 동안 장기사용 열수송관의 꼼꼼한 점검으로 안전점검이 차질 없이 이행될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.

아울러, “정부는 집단에너지 정책을 일관되고 지속적으로 추진하면서, 집단에너지 안전관련 제도*를 개선해 나가겠다”고 강조했다.

* 집단에너지 안전관리기준·최소유지관리기준 제정, 열수송관 안전진단기관 지정('22년)

** GIS기반 수도권 열공급시설 통합지도 구축, 장기사용 열수송관 개체 융자사업(50억원/년)

【붙 임】 열공급시설 민관합동점검 현장방문 계획

담당 부서	전력정책관 신산업분산에너지과	책임자	과 장	박상희 (044-203-3920)
		담당자	주무관	장성운 (044-203-3927)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 **열공급시설 민관합동점검 현장 방문 계획**

1. 목 적

□ 「'23년 대한민국 안전대전환, 집중안전점검(구, 국가안전대진단)」과 관련, 추진단장(1차관)의 열공급시설(한난중앙지사) 민관합동점검 현장 방문

< '23년 산업부 집중안전점검 개요 >

❶배경: 범정부 차원에서 재난발생 우려시설에 대해 민·관합동점검 실시('15년~)

❷기간: '23. 4. 17. ~ 6. 16. (61일간)

❸내용: 우리부 소관 6개분야*(78개 시설)에 대한 민·관합동 집중안전점검 실시
* 대상: **열수송관(23),** 전력(18), 공공가스(5), 민간가스(12), 석유(9), 광산(11) **[총 78개]**

❹열공급시설 민관합동점검반: **"민간위원+산업부+에너지공단"**으로 구성(4~5명)

2. 개 요

□ 일시: '23. 4. 16.(일) 14:00 ~ 15:00

□ 장소: 한국지역난방공사(중앙지사) [주소: 서울 마포구 하늘공원로 84]

□ 참석자: 약 20명

○ (산업부) 1차관 외 4(전력정책관, 신산업분산에너지과장 등)

○ (민간점검반) 아주대 박장호 교수(점검반장), 동일기술공사 문창현 이사

○ (지역난방공사) 부사장 등(열수송처), (에너지공단) 이사장 등(집단에너지실)

< 진 행 순 서 >

시 간		내 용	비 고
~ 14:00	-	현장 도착	1차관
14:00 ~ 14:10	(10')	한난(중앙지사) 안전관리현황 보고	한난(중앙지사장)
14:10 ~ 14:40	(30')	(현장점검) 열공급시설 및 중앙제어실	1차관 등
		(서류점검) 비상매뉴얼, 안전관리현황	민관합동점검반
14:40 ~ 14:50	(10')	민관합동점검 총괄보고	민관합동점검반장
14:50 ~ 14:55	(5')	총평	1차관
14:55 ~ 15:00	(5')	기념촬영	참석자