산업통상자원부	**보도참고자료**	http://www.motie.go.kr

배포즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2018. 4. 29.(일)	담당부서	광물자원팀
담당과장	윤정원 팀장(044-203-5150)	담 당 자	김두열 서기관(044-203-5153)

정선 철광석 광산 사고 수습 등 조치 결과

□ 4월 26일(목) 15:30경 강원도 정선군 소재 철광석 광산(한덕철광(주) 신예미광업소)에서 사망자 3명, 부상자 3명이 발생한 발파사고와 관련,

○ 유가족의 입회하에 관계기관 공동으로 사고 현장조사를 진행했고, 유가족과 회사간에 사망 보상에 대한 합의를 도출함에 따라 사고 수습이 원만히 마무리했다.

○ 산업부(광산안전사무소)는 경찰과 조속히 사고원인 조사를 마무리하고 광산안전법 등 위법 사항에 대해서는 법적 조치를 취하는 한편, 재발 방지를 위해 안전관리 체계에 대해서도 점검하기로 했다.

1. 사고 원인 조사 및 조치 계획

□ 4. 27.(금) 오후, 갱내 사고 현장에서 경찰과 광산안전사무소 공동으로 유가족 대표(6명)이 입회한 가운데 사고경위조사를 실시했다.

□ 광산안전사무소는 한덕철강 안전감독자, 안전관리자, 현장작업자 등에 대한 참고인 조사를 실시하고 한후 광산안전법 위반 여부 등을 판단해 피의자 고발 등의 조치를 취할 예정이다.

□ 산업부는 사고 원인 조사를 토대로 재발 방지를 위해 광산 안전교육을 강화하고 안전관리 체계를 점검하기로 했다.

2. 유가족 보상 합의

□ 4. 28.(토) 오전, 유가족들과 회사는 사망 사고 보상에 대한 합의를 원만히 도출했고, 이에 따라 장례절차를 진행하고 있다.

○ 부상자에 대해서는 부상 정도에 따라 퇴원 후 보상 합의 예정이다.

3. 산업부 사고 대응

□ 한편, 산업부는 사고 현장 대응 및 수습을 위해 사고 발생 즉시 광물자원공사 등 유관기관과 대응체계를 구축하고 에너지자원정책관 등을 급파해 현장 상황을 지휘토록 조치했다.

□ 백운규 산업부장관은 제천 명지병원과 제천 서울병원, 영월의료원을 차례로 방문해 부상자와 유가족을 위로하는 한편, 관계기관에 투명하고 공정한 조사와 함께, 유가족의 지원에 최선을 다해달라고 당부했다.

○ 유가족은 사고 원인에 대한 설명을 요구함에 따라 백 장관은 영월의료원에 경찰서장, 광산안전사무소장, 회사 대표 등을 소집, 오전 1시~4시까지 사고 당시 상황과 향후 조사 계획 등을 논의했다.

○ 익일 오전, 산업재해 보상 전문가들의 참석 하에 유가족에게 사측과의 협의를 위한 자문을 지원했다.

○ 이어 지하 525m, 갱도 5km 지점에 있는 사고 현장을 방문해, 당시 상황을 보고받고, 향후 사고 경위 조사시 유가족들의 입회하에 사고 당시 상황을 시현할 수 있도록 지시했다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 자원개발전략과 김두열 서기관(☎ 044-203-5153)에게 연락주시기 바랍니다.