

보 도 해 명 자 료 (‘18. 6. 7)

수신 : 산업통상자원부 등록기자

제목 : 한수원 안전불감증을 어찌나....원전 격납건물 구멍 ‘송송’
(‘18. 6. 7, 시사저널)

1. 기사내용

- 산업부는 2017.2월 감사관실을 통해 일부 원전에 대한 ‘천공홀’(穿孔 hole) 실태조사에 나섰지만, 그 결과는 발표되지 않아 아리송한 실정

2. 동 보도내용에 대한 산업부의 입장

- 산업부 감사관실은 2017.2.3.~3.24.까지 계획정비가 도래한 원전 13호기를 대상으로 PAR 부실시공 여부* 실태조사를 실시하였으며,
 - * PAR(피동형 수소재결합기) 설치를 위해 뚫었던 미사용 ‘천공홀’ 폐용 공사 실적 여부
- 2017.5.29. 조사결과(처분요구서)를 한수원에 통보한 한수원은 2017.6.9. 동 조사결과를 ‘공공기관 경영정보공개시스템(알리오)’에 등재하여 그 결과를 공개하였음

※ 문의 : 산업통상자원부 감사담당관실 장수철 과 장(044-203-5420)
남한규 사무관(044-203-5428)