산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2022년 1월 25일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 1.25.(화) 오전 6시 이후 보도 가능)

배포일시	2022. 1. 24.(월)	담당부서	에너지안전과 석탄광물산업과
담당과장	홍순파 과장(044-203-3980) 임형진 과장(044-203-5560)	담 당 자	정해진 사무관(044-203-3984) 진정우 주무관(044-203-5264)

2차관, ESS설비 긴급 안전점검 및 광해광업공단 현장방문

- **(ESS 안전점검) ESS운영환경, 충전율 등 안전조치 이행상황 점검**
- **(광해광업공단) 공단 출범 후 첫 해를 맞아 업무보고 및 현안사항 청취**

□ **산업통상자원부 박기영 2차관**은 최근 ESS화재가 연속하여(1.12 울산, 1.17 경북군위) 발생함에 따라 태양광연계 **ESS설비의 안전관리 실태점검**을 위해 **강원 원주시 소초면 소재**의 **'대선태양광발전소'**를 **방문**하였음

○ 태양광연계 ESS는 전체 ESS화재사고 34건 중 22건(65%)을 차지하여 ESS화재사고가 가장 많이 발생하는 유형임

【 태양광연계 ESS설비 안전점검 개요 】

- **일시**: '21. 1. 25.(화), 10:30
- **장소**: 대선 태양광발전소(강원도 원주시 소초면, ESS용량 2.5MWh)
- **참석자**: 산업부 2차관, 전기안전공사, 에너지공단 등 유관기관, 태양광설비사업자
- **주요내용**: ESS운영환경, 충전율 등 안전조치 이행상황 점검, 안전사고 예방 철저 당부 등

□ 이번 긴급 현장점검은 **최근 ESS화재가 연속해서 발생**함에 따라 **유관기관, 사업자의 안전관리 체계를 점검**하고 **안전사고 예방 철저를 당부**하기 위한 것임

○ 산업부는 ESS안전사고 예방을 위해 「**전기안전관리자 직무에 관한 고시**」를 **개정**('22.1 시행)하여 **ESS 전용 점검서식을 마련**하여 **매월 1회이상 점검**을 **의무화**하였으며, 전기안전공사는 **사고위험이 높은 시설**을 대상으로 **안전점검을 진행**하고 있음

□ 이날 박기영 차관은 안전점검 현장을 확인하고, "사업자는 **ESS안전기준 및 안전조치를 철저히 이행**하고, **신재생설비와 주변 부지를 철저히 점검**하여 **안전사고 예방에 만전을 기해줄 것**"을 당부하였음

○ 또한, 일선에서 안전점검을 책임지고 있는 **전기안전공사, 에너지공단 직원들의 노고를 격려**하면서, "진행 중인 **안전점검을 철저하게 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 노력해줄 것**"을 **당부**하였음

○ 박기영 차관은 "ESS **사고조사 등을 통해 도출된 개선 필요사항을 바탕**으로 **안전기준 개정안을 2월중에 대외에 공개하고,**

- 아울러, **안전점검시 제기된 기업의 의견, 현장의 안전관리실태 등을 종합적으로 검토하여 신재생에너지 정책에 참고할 계획**임을 밝힘.

□ 이어서 **박기영 차관은 오후 2시 작년에 출범**한 이후 첫해를 맞이한 **한국광해광업공단(이하 공단)을 방문**하였음

○ 박 차관은 광업전주기 관리를 위해 새롭게 출범한 공단으로부터 **업무현안을 청취**한 후, "**폐광지역 경제활성화와 광물자원의 안정적 수급 달성을 위해 새롭게 탄생한 만큼 조직내 화학적 융합을 통해 광업전주기(탐사-개발-생산-복구) 관리에 시너지 효과를 창출할 것**"을 **당부**하였음

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 에너지안전과 정해진 사무관(☎ 044-203-3884), 석탄광물산업과 진정우 주무관(☎ 044-203-5264)에게 연락주시기 바랍니다.