산업통상자원부	보도참고자료	http://www.motie.go.kr

7월 27(금) 오전 11:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.

배포일시	2018. 7.26.(목)	담당부서	에너지안전과
담당과장	이희원 과장(044-203-5130)	담 당 자	민경원사무관(044-203-5134)

산업부 차관, 아파트 단지 내 주요 전기설비 현장 점검

- 연이은 폭염에 따른 특별점검 강화 및 정전시 긴급복구 지원을 통한 국민불편 최소화 강조 -

□ **이인호 산업통상자원부 차관**은 7. 27.(금) 서울 구로두산아파트*와 대림현대 3차 아파트**를 방문해 정전예방의 일환으로 아파트內 주요 **전기설비를 점검**했다.

* 구로두산아파트 : 서울 구로구 소재, 1,285세대
** 대림현대 3차 아파트 : 서울 영등포구 소재, 1,162세대

【현장점검 개요】
- 일시·장소 : '18.7.27(금) 11:00~12:00, 구로두산.대림현대3차아파트
- 참석자 : 산업부 차관, 한국전기안전공사 사장, 한국전력 관계자 등
- 점검내용 : ① 아파트內 주요 전기설비 관리상태, ② 정전시 응급복구 실태 등

□ 이 차관은 아파트內 주요 전기설비를 점검하는 자리에서,

○ 연일 계속되는 폭염과 열대야로 전력소비가 급증하고 있어, 오래된 아파트 일수록 변압기와 차단기 등 주요 전기설비 고장에 따른 정전 가능성이 높은 만큼 **설비관리에 만전을 기할 필요**가 있음을 강조했다.

○ 전기안전공사에게 **폭염대비 취약시설 중심으로 특별점검을 강화**하여 정전을 예방하도록 하고, 정전에 대비해 아파트 안전 관리자와 비상연락망을 구축하는 한편,

○ 한전 등 관련기관과 협력하여 응급복구 지원시스템을 갖추고, **정전 발생시 신속하게 복구**할 수 있도록 해 **국민 불편을 최소화**하도록 당부했다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 에너지안전과 이희원 과장(☎ 044-203-5130), 민경원 사무관(☎ 044-203-5134)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 **폭염관련 아파트內 주요 전기설비 점검 개요**

□ 방문 개요

○ 목적 : 지속되는 **폭염**에 대비, **아파트內 주요 전기설비 안전관리 실태** 및 **정전시 복구 지원 대책** 점검

○ 일시 : '18.7.27(금) 11:00~12:00 (60분)

○ 장소 : 준공 20년이상 된 아파트 2곳

대 상	준공년도	세대수	설비용량
구로두산아파트(서울 구로구 소재)	98년	1,285세대	3,500kW
대림현대3차아파트(서울 영등포구 소재)	97년	1,162세대	3,000kW

○ 참석자 : **산업부 차관**, 전기안전공사 사장, 한전 관계자 등

□ 방문 일정

시 간		주 요 내 용	비 고
11:00~11:25	25'	• **구로두산아파트 현장 점검** ① 20년이상 아파트 특별점검 현황 보고 ② 아파트내 주요 전기설비, 긴급복구지원 현황 보고 ③ 당부말씀	안전공사 안전공사 차관
11:25~11:35	10'	• 이 동(→ 대림현대3차아파트)	
11:35~12:00	25'	• **대림현대3차아파트 현장 점검** ① 아파트내 주요 전기설비 현황 보고 ② 당부말씀	안전공사 차관